


GF 4, GF 6, GF 8, GF 12

(AVM/MVM)

cs Stroje k dělení a úkosování trubek

Překlad originálu návodu k obsluze a seznam
náhradních dílů



790 142 765 REV 01 | 2309



Inhaltsverzeichnis

1 K tomuto návodu	6
1.1 Varovné pokyny	6
1.2 Další symboly a značky	6
1.3 Zkratky	7
2 Informace pro provozovatele a bezpečnostní pokyny	8
2.1 Povinnosti provozovatele	8
2.2 Používání stroje	8
2.2.1 Stanovený rozsah použití	8
2.2.2 Používání odpovídající určení	9
2.2.3 Limity stroje	9
2.2.4 Zastavení stroje	9
2.3 Ochrana životního prostředí a likvidace	10
2.3.1 REACH (registrace, hodnocení, povolení a omezování chemických látek)	10
2.3.2 Špony a převodový tuk	10
2.3.3 Elektrické nástroje a příslušenství	11
2.3.4 Zpětný odběr akumulátorů a baterií	11
2.4 Základní bezpečnostní pokyny	11
2.5 Varovné štítky	18
2.5.1 Stroje GF	18
2.5.2 Stroje GFX	19
2.5.3 Stroje PS	20
3 Popis	23
3.1 Stroje na dělení trubek a úkosové stroje GF 4, GF 6, GF 8, GF 12	23
3.2 Automatický posunovací modul AVM	25
3.2.1 Ovládací klávesnice	26
3.3 Ruční posunovací modul MVM	27
3.4 Vlastnosti	27
3.5 Příslušenství a spotřební materiál	30
4 Možnosti použití	34
4.1 Rozsah použití	34
4.2 Materiály	35
5 Technické údaje	36

5.1	Stroj na dělení trubek a úkosový stroj.....	36
5.2	Čárový laser.....	38
6	Uvedení do provozu.....	39
6.1	Obsah dodávky.....	39
7	Skladování a přeprava	41
7.1	Skladování	41
7.1.1	Poloha pily v přepravní bedně.....	41
7.2	Přeprava	42
7.2.1	Přeprava stroje.....	43
8	Seřízení a montáž.....	44
8.1	Montáž pily na trubky na pracovní stůl.....	44
8.1.1	Montáž rychlomontážní desky na pracovní stůl	44
8.1.2	Montáž stroje na rychlomontážní desku.....	45
8.1.3	Přívod trubek (základní a přistavovací jednotka, mobilní pracovní stanice).....	45
8.1.4	Skládací pracovní stůl	46
8.2	Montáž čárového laseru.....	46
8.3	Výměna baterií čárového laseru	47
8.4	GF 4: Montáž upínacích čelistí	47
8.4.1	Montáž upínacích čelistí.....	48
8.5	Montáž pilového listu, úkosové frézy, přídavné frézy	48
8.5.1	Vložení pilového listu resp. úkosové frézy	50
8.5.2	Vložení kombinace pilový list-fréza	50
8.6	Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky	51
8.6.1	Pilový list bez přídavné frézy	52
8.6.2	Pilový list s přídavnou frézou.....	53
8.6.3	Nastavení úkosové frézy	54
8.7	Stanovení a nastavení otáček	55
8.7.1	Směrné hodnoty pro otáčky vřetena a stupeň posuvu (AVM).....	56
9	Obsluha.....	57
9.1	Obrábění trubky s AVM.....	59
9.1.1	Odstavení (také v případě nouze).....	60
9.1.2	Uvedení AVM do provozu	60
9.1.3	Řezání trubky s AVM.....	61
9.1.4	Srážení hran trubky s AVM	62
9.1.5	Odrezání trubky s AVM a současné srážení	63

9.2	Obrábění trubky s MVM	63
9.2.1	Odstavení (také v případě nouze).....	64
9.2.2	Řezání trubky s MVM	64
9.2.3	Srážení hran trubky s MVM.....	66
9.2.4	Odřezání trubky s MVM a současné srážení	67
9.3	Obrábění trubky v ručním provozu.....	67
9.3.1	Odstavení (také v případě nouze).....	68
9.3.2	Odřezání trubky v ručním provozu	68
9.3.3	Srážení hran trubky v ručním provozu	70
9.3.4	Odřezání trubky v ručním provozu a současné srážení hran.....	71
10	Údržba, servis, odstraňování poruch.....	73
10.1	Údržba	74
10.1.1	Čárový laser	74
10.2	Kontrola stavu náplně oleje převodovky a doplnění oleje.....	75
10.3	Čištění vedení šoupátka	75
10.4	Co dělat a kdy? – Obecné odstraňování poruch	76
10.4.1	Postup v případě zlomu nástroje.....	76
10.5	Chybová hlášení/odstraňování poruch AVM	77
10.6	Servis / zákaznická služba.....	78
11	ERSATZTEILLISTE / SPARE PARTS LIST	79
11.1	GF 4	80
11.2	GF 4 AVM/MVM.....	90
11.3	GF 6	100
11.4	GF 6 AVM/MVM.....	110
11.5	GF 8 (Fig. 1).....	120
11.6	GF 8 (Fig. 2).....	124
11.7	GF 8 AVM/MVM (Fig. 1)	132
11.8	GF 8 AVM/MVM (Fig. 2)	136
11.9	GF 12 (Fig. 1).....	144
11.10	GF 12 (Fig. 2).....	148
11.11	GF 12 AVM/MVM (Fig. 1)	156
11.12	GF 12 AVM/MVM (Fig. 2)	160
11.13	AVM: Automatisches Vorschubmodul AVM: Automatic feed module	168
11.14	MVM: Manuelles Vorschubmodul MVM: Manual feed module	172

11.15 Motor GF-Sägen Motor GF pipe cutter	176
11.16 Flexdrehkabel zu GF-Maschinen Swivel cable GF machines.....	180
12 Prohlášení o shodě	182

1 K tomuto návodu

1.1 Varovné pokyny

Varovné pokyny použité v tomto návodu varují před zraněními nebo materiálními škodami.

Varovné pokyny si vždy přečtěte a dodržujte je!



Toto je varovný symbol. Varuje před nebezpečím zranění. Aby se zabránilo zranění nebo smrti, postupujte podle opatření znázorněných výstražným symbolem.

STUPEŇ VÝSTRAHY	VÝZNAM
⚠	NEBEZPEČÍ Bezprostředně nebezpečná situace, která má při nedodržení bezpečnostních opatření za následek smrt nebo těžká zranění.
⚠	VAROVÁNÍ Možná nebezpečná situace, která může mít při nedodržení bezpečnostních opatření za následek smrt nebo těžká zranění.
⚠	POZOR Možná nebezpečná situace, která může mít při nedodržení bezpečnostních opatření za následek lehká zranění.
!	UPOZORNĚNÍ Možná nebezpečná situace, která může mít při nedodržení za následek materiální škody.

1.2 Další symboly a značky

SYMBOL	VÝZNAM
	Důležité informace z hlediska pochopení.
1.	Výzva k úkonu v jednom sledu úkonů: Zde je nutné provést úkon.
2.	
3.	
...	
▶	Samostatně se vyskytující výzva k úkonu: Zde je nutné provést úkon.

1.3 Zkratky

ZKRATKA	VÝZNAM
GF	Stroj na dělení trubek a úkosový stroj
AVM	Automatický posunovací modul
MVM	Ruční posunovací modul

2 Informace pro provozovatele a bezpečnostní pokyny

2.1 Povinnosti provozovatele

Použití v dílně / venku / v terénu: Provozovatel je odpovědný za bezpečnost v nebezpečné oblasti stroje a umožní se zdržovat a obsluhovat stoj v nebezpečné oblasti pouze poučenému personálu.

Bezpečnost zaměstnance: Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy uvedené v kapitole *Informace pro provozovatele a bezpečnostní pokyny* v návodu k provozu a obecné bezpečnostní pokyny a pracovat bezpečně se všemi předepsanými ochrannými prostředky.

2.2 Používání stroje

2.2.1 Stanovený rozsah použití

- **Stroje GF a GFX:** Stroj se smí používat výhradně k dělení a srážení materiálů a rozměrů trubek uvedených v kap. *Možnosti použití* v návodu k provozu.
- **Stroje PS:** Stroj se smí používat výhradně k dělení a srážení materiálů a rozměrů trubek uvedených v kap. *Možnosti použití* v návodu k provozu.
- Skříň stroje (svérák) je možné našroubovat přímo na pracovní stůl/stojan na přístroj nebo je zde připevnit pomocí montážní desky. Montážní deska se také šroubuje na pracovní stůl.
- Stroj provozujte jen v rámci napětí uvedeného na typovém štítku pohonu (*viz kap. Technické údaje*).
- U níže uvedených strojů se smí jako pohon používat jen příslušné uvedené motory:
 - U GF-pil: Motor GF07 (kód 790 142 460 a 790 142 463).
 - U GFX-pil: Motor GF10 (kód 790 144 382 a 790 144 383).
 - PS 4.5 Plus: Motor (kód 790 048 190 až 790 048 192).
 - PS 4.5 Plus akumulátor: Motor (kód 790 037 530 a 790 037 531)
- Hnací motor můžete používat jen ve spojení se strojem.
- Jen stroje GF: Automatický resp. manuální posunovací modul AVM/MVM se smí provozovat jen ve spojení s pilami na trubky Orbitalum Tools GF 4, GF 6, GF 8 nebo GF 12.
- Stroj se smí používat pouze u trubek a nádob, které jsou prázdné, nejsou pod tlakem a nejsou kontaminované a neobsahují výbušnou atmosféru.

Za používání v souladu s určením se také považuje:

- dodržování všech bezpečnostních a výstražných pokynů uvedených v tomto návodu k provozu a obecných bezpečnostních pokynů strojů na dělení trubek a úkosových strojů.
- dodržování všech inspekčních prací a údržby.

- používání výhradně v originálním stavu s originálním příslušenstvím, originálními náhradními díly a provozními látkami.
- obrábění výhradně materiálů uvedených v návodu k provozu.

2.2.2 Používání odpovídající určení

- Jiné použití než uvedené v Kap. „Použití v souladu se stanoveným účelem“ nebo nad jeho rámec se bude považovat vzhledem k možným nebezpečím za odpovídající určení.
- Za škody způsobené použitím v rozporu s určením nese výhradní odpovědnost provozovatel. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost.
- Nesmí se používat žádné nástroje, které nejsou pro tento stroj schváleny výrobcem.
- Není dovoleno odstraňovat ochranná zařízení.
- Stroj se nesmí používat k jinému účelu.
- Stroj není určen k používání soukromými spotřebiteli.
- Stroj je určen výhradně jen ke komerčním a průmyslovým účelům.
- Překračování technických hodnot stanovených pro normální provoz není dovoleno.
- Stroj nepoužívejte jako pohon pro jiné účely, než které jsou uvedené v kap. „Používání v souladu se stanoveným účelem“.

2.2.3 Limity stroje

- Pracovní prostor udržujte v čistotě. Nepořádek nebo neosvětlený pracovní prostor mohou zapříčinit nehody.
- Osvětlení pracoviště: min. 300 lux.
- Obsluha jednou osobou.
- Klimatické podmínky: Teplotní rozmezí při provozu stroje: -15 °C až 40 °C.
- Se strojem pracujte pouze v suchém prostředí (ne v mlze, dešti, bouřce,... (ne v mlze, dešti, bouřce... (< 80 % rel. vlhkosti vzduchu)).

2.2.4 Zastavení stroje

Popisy funkce NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ resp. odstavení, viz kap. Odstavení (také v nouzovém případě) v návodu k obsluze.

2.3 Ochrana životního prostředí a likvidace

2.3.1 REACh (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)

Nařízení (ES) 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACh) upravuje výrobu, uvádění na trh a používání chemických látek a z nich vyráběných směsí.

Ve smyslu nařízení REACh se u našich produktů jedná o výrobky. Dle článku 33 nařízení REACh musí dodavatelé výrobků své odběratele informovat o tom, že dodaný výrobek obsahuje látku, která je na kandidátském seznamu REACh (seznam SVHC) v koncentracích vyšších než 0,1 hmotnostního procenta. Dne 27.06.2018 bylo olovo (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) zahrnuto do kandidátského seznamu SVHC. Toto zařazení v této souvislosti znamená povinnost informování v dodavatelském řetězci.

Informujeme vás tímto o tom, že jednotlivé komponenty dílů našich výrobků obsahují olovo v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostního procenta jako složka slitiny v oceli, hliníku a slitině mědi, v pájkách a kondenzátorech elektrických dílů. Podíly olova jsou v rozmezí stanovených výjimek směrnice RoHS.

Protože je olovo jako součást slitiny pevně spojená a nelze tak při používání v souladu s určením předpokládat žádnou expozici, nejsou pro bezpečné používání nutné žádné další údaje.

2.3.2 Špony a převodový tuk

Třísky a vyměněný převodový tuk likvidujte v souladu s předpisy.

2.3.3 Elektrické nástroje a příslušenství

Vysloužilé elektrické nástroje a příslušenství obsahují velké množství cenných surovin a plastů, které by měly být předány k recyklaci, proto:



(podle směrnice
2012/19/EU)

- Elektrické (elektronické) přístroje, které jsou označeny vedle uvedeným symbolem, nesmí být podle směrnice EU likvidovány spolu s domovním odpadem.
- Aktivním využíváním nabízených systémů zpětného odběru a sběru přispějete k druhotnému využití a zhodnocení starých elektrických (elektronických) přístrojů.
- Staré elektrické (elektronické) přístroje obsahují díly, se kterými se musí podle směrnice ES nakládat odděleně. Oddělený sběr a selektivní nakládání jsou základem ekologické likvidace a ochrany lidského zdraví.
- Přístroje a stroje od nás, které vám byly dodány po 13. srpnu 2005, odborně zlikvidujeme poté, co nám budou pro nás bezplatně předány.
- U starých přístrojů, které představují kvůli znečištění během používání riziko pro lidské zdraví nebo bezpečnost, může být jejich zpětvzetí odmítnuto.
- Za likvidaci starých přístrojů, které byly uvedeny na trh před 13. srpnem 2005, odpovídá uživatel. Obraťte se v této souvislosti na odborný sběrný dvůr ve vašem okolí.
- **Důležité pro Německo:** naše přístroje a stroje se nesmí likvidovat prostřednictvím komunálních sběrných dvorů, protože se používají pouze v průmyslovém sektoru.

2.3.4 Zpětný odběr akumulátorů a baterií



Cd

- Akumulátory a baterie, které jsou označeny vedle uvedeným symbolem, nesmí být podle EU směrnice 2006/66/ES zlikvidovány společně s domovním odpadem.
- U akumulátorů a baterií obsahujících škodlivé látky je pod popelnicí uvedena chemická značka pro obsažený těžký kov: Cd = kadmium Hg = rtuť Pb = olovo
- **Pro Německo platí:** Konečný spotřebitel je povinen odevzdat poškozené nebo opotřebované akumulátory a baterie dodavateli nebo jím zřízeným místům ke zpětnému odběru.

2.4 Základní bezpečnostní pokyny

Stroj je konstruován podle aktuálně platných technických pravidel bezpečného používání. Zbytková rizika jsou popsána v návodu k provozu. Jiné použití, než použití popsáne v tomto návodu, může mít za následek velmi vážná zranění osob a materiální škody. Proto:

- Bezpodmínečně dodržujte varovné pokyny.

- Jen PS 4.5 Plus (akumulátor): Vedle těchto bezpečnostních pokynů platí obecné varovné pokyny pro elektrické nástroje (viz přílohu), které musí být vždy uloženy v blízkosti.
- Kompletní dokumentaci uložte v blízkosti stroje.
- Musí být dodržovány platné předpisy pro prevenci nehod.
- Dodržujte národní specifické předpisy normy a směrnice.
- Stroje používejte pouze v technicky bezvadném stavu. Dodržujte pokyny k údržbě (viz kap. Údržba návodu k provozu).
- Stroj používejte jen tehdy, když jsou všechna bezpečnostní zařízení jako je blokování opětného spuštění, ochrana proti přetížení a ochrana proti třískám v pořádku a funkční. Stroj musí mít pevný základ. Zkontrolujte, zda má podklad dostatečnou nosnost. Je vyžadována potřebná radiální plocha/prostor pro pohyb osob cca 2 metry kolem stroje.
- Odchylinky od provozního chování stroje ihned nahlaste odpovědné osobě.
- Používejte pouze rozměry a materiály uvedené v tomto návodu. Jiné materiály používejte pouze po předchozí konzultaci se zákaznickou službou Orbitalum Tools.
- Používejte pouze originální nástroje, náhradní díly, provozní látky a příslušenství Orbitalum Tools.
- Práce na opravách a údržbě na elektrickém zařízení nechávejte provádět pouze odborné elektrikáře.

Po ukončení každé pracovní operace, před transportem, výměnou nástroje, čištěním, seřizovacími pracemi a opravami stroj vypněte, počkejte, dokud se stroj/nástroj nezastaví a vytáhněte zástrčku. U akumulátorových pohonů odstraňte akumulátor a na akumulátor umístěte kryt.

- Stroj nepřenášeje za kabel a nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky (kromě nouzového případu). Kabel chráťte před horlkem, olejem a ostrými hranami (šponami).
- Během obrábění nesahejte do nástrojů.
- Zahřátý nástroj nechte vychladnout a dotýkejte se ho pouze s bezpečnostními rukavicemi.
- Zkontrolujte, zda je obrobek řádně upnutý.
- Stroj zapínejte pouze při upnuté trubce.
- Jen stroje GF: Při práci s AVM v případě nebezpečí ihned stiskněte tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ.
- Jen stroje GF: Při práci s AVM proběhne vypnutí po každém dělicím postupu automaticky. Při manuálním zpracování po ukončení každé pracovní činnosti vypněte stroj (vypínač ZAP/VYP pily na trubky), počkejte, až stroj/nástroj přejde do klidového stavu a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Jen stroje GF: Při práci s AVM se během automatického oběhu otočného tělesa nezdržujte v oblasti výkyvu.
- Jen stroje GF: Při práci s AVM: Stroj se smí provozovat jen s namontovaným ochranným můstkem AVM (viz kap. Automatický posunovací modul AVM v návodu k provozu).
- Stroj nepoužívejte v mokré prostředí. Pracujte pouze v zastřešeném prostoru.

- Protože se při extrémních podmírkách použití může uvnitř stroje usazovat vodivý prach nebo mazivo, je pro zvýšení bezpečnosti nutný přenosný proudový chránič SPE-PRCD, popř. proudový chránič proti chybovému proudu. Nechte je zkontrolovat a nainstalovat odborným elektrikářem.
- Při práci se strojem nosete ochrannou obuv (podle EN ISO 20345, minimálně S1), ochranné brýle (podle DIN EN 166 třída 2 základní pevnost S), přiléhavé ochranné rukavice (podle DIN EN 388 třída 2 proti otěru, odolnost proti proříznutí třída 3, odolnost proti dalšímu protržení třída 2, odolnost proti propichnutí třída 3 a podle EN 407 minimálně výkonnostní stupeň 1 proti kontaktnímu teplu) a ochranu sluchu (podle DIN EN 352-4 nebo srovnatelné).
- Věk obsluhy: Musí být vždy dodržovány platné specifické národní zákony / normy / směrnice.
- Pro napájecí připojky nepoužívejte zacvakávací zásuvky a zacvakávací zástrčky (modrý konektor CEE), jinak by u nich nefungovala funkce NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ. Obsluha musí zkontrolovat, zda lze konektor ze zásuvky vytáhnout pomocí kabelu (viz kap. Zastavení stroje v návodu k obsluze).
- Nepoužívejte ohnute zástrčky.

POZNÁMKA

Návrhy na osobní ochranné prostředky souvisí výlučně v přímé souvislosti s popisovaným produktem. Cizí požadavky, vyplývající z podmínek prostředí v místě používání nebo z jiných produktů nebo v souvislosti s jinými produkty, nejsou zohledněny. Provozovatel (zaměstnavatel) není těmito návrhy nijak zbaven svých pracovně právních povinností v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců.

NEBEZPEČÍ

Při poškození napájecího kabelu mohou být díly, u kterých je možný přímý kontakt, pod nebezpečným napětím!

Hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem.

- ▶ Zabraňte tomu, aby se síťový kabel motoru pily **nedostal** do blízkosti pilového listu/frézy.
- ▶ Odřezanou část trubky **nenechávejte** padat nekontrolovaně.
- ▶ Stroj **neprovozujte** bez dozoru.
- ▶ Během obráběcího procesu mějte neustále přehled o pozici napájecího kabelu.
- ▶ Stroj udržujte v čistotě, zásadně odstraňujte zbytky maziva ze stroje.

NEBEZPEČÍ

Poškozená izolace!

Hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem.

- ▶ Na hnací motor neupevňujte šrouby **žádné** štítky nebo značky.
- ▶ Používejte lepicí štítky

NEBEZPEČÍ

Ztráta izolačních schopností hromaděním kovového prachu v tělese motoru!

Hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem.

- ▶ Stroj, podle příslušného stupně znečištění, čistěte minimálně 1krát denně přiloženým štětcem.

NEBEZPEČÍ

Poškozená zástrčka!

Hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem.

- ▶ **Nepoužívejte** žádné zástrčky s adaptérem společně s uzemněnými elektrickými nástroji.
- ▶ Připojovací zástrčka stroje musí do zásuvku hodit

NEBEZPEČÍ

Ohrožení při používání stroje ve venkovním prostředí!

Hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem.

- ▶ **Stroj nepoužívejte** ve vlhkém prostředí.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí přehřátí elektromotoru při provozu se sítovým napětím nižším než 230 V!

Velmi vážná zranění nebo smrt.

- ▶ Používejte stroj s uvedeným teplotním rozsahem.

NEBEZPEČÍ

Uzemněné těleso!

Hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem.

- ▶ Zabraňte kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, topení, sporáky nebo chladničky.

NEBEZPEČÍ

Zachycení volného/širokého oděvu, dlouhých vlasů nebo šperků rotujícími díly stroje!

Velmi vážná zranění nebo smrt.

- ▶ Během obrábění noste těsně přiléhající oděv.
- ▶ Dlouhé vlasy si proti zachycení stáhněte.

NEBEZPEČÍ**Vadné bezpečnostní díly v důsledku znečištění a opotřebení!**

Úrazy v důsledku výpadku bezpečnostních dílů.

- ▶ **Nikdy** nepoužívejte kabel v rozporu s předpisy k zavěšení nebo přenášení stroje.
- ▶ Vadné bezpečnostní díly ihned vyměňte a každý den zkонтrolujte z hlediska funkčnosti.
- ▶ Defektní síťové kabely nechte ihned vyměnit odborníkem.
- ▶ Stroj po každém použití vyčistěte a proveděte na něm údržbu.
- ▶ Kabel chráňte před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pohybujícími se díly přístroje.
- ▶ Stroj denně kontrolujte na zjevná poškození a závady a ty nechejte odstranit kvalifikovaným personálem.

VAROVÁNÍ**Vymrštěné díly / zlomený nástroj a otáčející se trubka!**

Četná zranění a materiální škody.

- ▶ Trubku **neobrábějte** ve svěráku volně.
- ▶ Nesmí se používat **žádné** poškozené nebo deformované pilové listy a frézy.
- ▶ V případě zlomení nástroje nevjižďte novým nástrojem do starého řezu, může to způsobit opětovné zlomení nástroje.
- ▶ Obráběnou trubku pevně upněte do svěráku.
- ▶ Opotřebený nástroj ihned vyměňte.
- ▶ Zajistěte správnou montáž řezných nástrojů.
- ▶ Rozměr trubky se musí správně nastavit, pilový list musí při oddělení proniknout přes celou stěnu trubky.
- ▶ Zlomení nástroje zabráníte malou (přiměřenou) posuvnou silou, správným nastavením rozměru a otáček (viz kap. Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky a kap. Nastavení otáček v návodu k provozu).
- ▶ Jednotku motoru držte pevně za úchyty a během obrábění ji vedte s malou (přiměřenou) posuvnou silou.

VAROVÁNÍ**Padající díly nebo převracející se a odlamující se trubky!**

Nevratná zhmoždění.

- ▶ Noste ochrannou obuv (podle EN ISO 20345, minimálně S1).
- ▶ Trubku podložte dostatečně podpěrou na trubky.
- ▶ Stroj přepravujte podle vyobrazení v kap. *Přeprava stroje* v návodu k provozu.

VAROVÁNÍ**Ohrožení vibracemi a neergonomickou, monotónní prací!**

Malátnost, únavu a poruchy pohybového aparátu!

Omezená reakční schopnost a křeče.

- ▶ Provádějte uvolňovací cviky.
- ▶ Střídejte práce.
- ▶ V provozu dbejte na vzpřímené a příjemné držení těla, předcházejte únavě

VAROVÁNÍ**Nechtěné stisknutí tlačítka ZAP/VYP!**

Četná zranění a materiální škody.

- ▶ Po dokončení každé pracovní činnosti, před přepravou, výměnou nástroje, čištěním, údržbou a před pracemi spojenými se seřizováním a opravami vypněte stroj, počkejte, až stroj/nástroj přejde do klidového stavu a vytáhněte síťovou zástrčku, popř. odstraňte akumulátor a na akumulátor umístěte kryt.

VAROVÁNÍ**Nebezpečné laserové záření!**

Může dojít k ohrožení oční sítnice resp. zraku.

- ▶ **Nedívejte** se do laserového paprsku a nesledujte ho pomocí optických nástrojů.
- ▶ Laserový paprsek **neměřujte** na jiné osoby.
- ▶ Čárový laser **nepoužívejte** k jiným účelům a nedemontujte ho z pily na trubky.
- ▶ Ujistěte se, že je čárový laser během montáže/demontáže vypnutý.

NEBEZPEČÍ**Nebezpečí požáru při nabíjení akumulátoru chybou nabíječkou!**

Velmi vážná zranění nebo smrt.

- ▶ Akumulátory nabíjte pouze nabíječkami, které byly doporučeny výrobcem.

VAROVÁNÍ**Unikající kapalina z akumulátoru v důsledku chybného použití!**

Četná zranění a materiální škody.

- ▶ V případě náhodného kontaktu opláchněte vodou.
- ▶ V případě zasažení očí kapalinou dodatečně vyhledejte lékaře.

VAROVÁNÍ**Vysoká hmotnost při přepravě stroje!**

Nebezpečí poranění při nadmerné námaze v zabaleném stavu.

- ▶ Pilu na trubky přepravujte po delší trase a zvedejte pouze pomocí příslušných zvedacích prostředků na paletě.
- ▶ Stroj v přepravním kufru přepravujte pomocí 2. osoby. Kufr má odpovídající rukojeti.

2.5 Varovné štítky

Výstražné a bezpečnostní pokyny umístěné na stroji se musí dodržovat.

Tyto varovné štítky jsou součástí stroje. Nesmí se odstraňovat nebo měnit. Chybějící nebo nečitelné výstražné štítky se musí ihned nahradit.

2.5.1 Stroje GF

OBRÁZEK	TYP STROJE	UMÍSTĚNÍ NA STROJI	VÝZNAM	KÓD
	GF 4 (AVM/MVM), GF 6 (AVM/MVM), GF 8 (AVM/MVM), GF 12 (AVM/MVM)	Ochrana proti třískám, čelní	Varování: Nebezpečí poranění ostrými řeznými hranami.	790 086 200
	GF 4 (AVM/MVM), GF 6 (AVM/MVM), GF 8 (AVM/MVM), GF 12 (AVM/MVM)	Motor, boční	<p>Příkaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> Používejte ochranné brýle dle DIN EN 166. Používejte ochranu sluchu dle DIN EN 352. Noste přiléhavé bezpečnostní rukavice podle DIN EN 388 a EN 407. Pročtěte si návod k provozu. 	790 046 196
	GF 4 (AVM/MVM), GF 6 (AVM/MVM), GF 8 (AVM/MVM), GF 12 (AVM/MVM)	Přímo na laseru	Varování: Laserová třída I.	<p>Pro laser 790 142 125 (stroje 230 V): 790 142 288</p> <p>Pro laser 790 142 135 (stroje 120 V): 790 142 298</p>

OBRÁZEK	TYP STROJE	UMÍSTĚNÍ NA STROJI	VÝZNAM	KÓD
	GF 4 (AVM/MVM), GF 8 (AVM/MVM), GF 12 (AVM/MVM)	Držák čárového laseru	Varování: Nebezpečné laserové záření.	790 142 289
	GF 6 (AVM/MVM)	Otočné těleso	Varování: Nebezpečné laserové záření.	

2.5.2 Stroje GFX

OBRÁZEK	UMÍSTĚNÍ NA STROJI	VÝZNAM	KÓD
	Motor, čelní	Varování: Nebezpečí poranění ostrými řeznými hranami.	790 046 196
	Motor, boční	Příkaz: Noste ochranné brýle podle DIN EN 166, ochranu sluchu podle DIN EN 352 a přiléhavé bezpečnostní rukavice podle DIN EN 388 a EN 407. Pročtěte si návod k provozu.	790 086 200

OBRÁZEK	UMÍSTĚNÍ NA STROJI	VÝZNAM	KÓD
	Přímo na laseru	Varování: Laserová třída I.	Pro laser 790 142 125 (stroje 230 V): 790 142 288 Pro laser 790 142 135 (stroje 120 V): 790 142 298
	Držák čárového laseru	Varování: Nebezpečné laserové záření.	790 142 289

2.5.3 Stroje PS

OBRÁZEK	UMÍSTĚNÍ NA STROJI	VÝZNAM	KÓD
	Ochrana před třískami, nahoře	Varování: Nebezpečí poranění ostrými řeznými hrany.	790 046 196



Svérák, vlevo


Příkaz:
Noste ochranné brýle podle DIN EN 166, ochranu sluchu podle DIN EN 352 a přiléhavé bezpečnostní rukavice podle DIN EN 388 a EN 407.

Pročtěte si návod k provozu.

OBRÁZEK	UMÍSTĚNÍ NA STROJI	VÝZNAM	KÓD
	Přímo na laseru	Varování: Laserová třída I.	Pro laser 790 142 125 (stroje 230 V): 790 142 288 Pro laser 790 142 135 (stroje 120 V): 790 142 298
	Držák čárového laseru	Varování: Nebezpečné laserové záření.	790 142 289

3 Popis

3.1 Stroje na dělení trubek a úkosové stroje GF 4, GF 6, GF 8, GF 12



POZ. OZNAČENÍ	POZ. OZNAČENÍ
1 Rukojeťový kříž	12 Vypínač ZAP/VYP
2 Čárový laser	13 Úchyty
3 Krycí deska	14 Blokování pro dálkové ovládání/uchycení pro zařezávací doraz
4 Pilový list/fréza	15 Montážní destička
5 Vybrání v metru	16 Multifunkční klíč/klika svěráku
6 Ochrana před třískami	17 Svěrák
7 Typový štítek/císlo stroje	18 Otočné upínací čelisti (jen u GF 4)
8 Šoupátko	19 Kluzná čelist
9 Motor	20 Otočné těleso
10 Štítek s přehledem otáček	21 Držák čárového laseru
11 Regulátor otáček	22 Vypínač ZAP-VYP čárového laseru

POZNÁMKA

Ochrana před třískami je bezpečnostní konstrukční díl. Jeho funkčnost musí být kontrolována každý den. Ochrana před třískami se musí u všech strojů samovolně pohybovat zpět do původní polohy (viz níže uvedený vyobrazení).


3.2 Automatický posunovací modul AVM




POZ. OZNAČENÍ

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Displej |
| 2 | Tlačítko spuštění |
| 3 | Tlačítko zastavení |
| 4 | Tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ |
| 5 | Tlačítka pro stupeň posuvu |
| 6 | Světelná závora |
| 7 | Ochranný můstek |

3.2.1 Ovládací klávesnice

PRVEK	FUNKCE
OBSLUHY	
	<p>Displej: Při připojení řízení k síti se na displeji zobrazí aktuálně zvolený stupeň posuvu. Bod vpravo dole na displeji zobrazuje, že světelná závora rozpoznaла reflektor. Také AVM je možné spustit jen s rozpoznáním reflektoru.</p> <p>V případě poruchy bliká tato indikace v sekundovém taktu s F a číslicí 1 až 6.</p> <p>Chybová hlášení/odstraňování poruch, viz kap. Chybová hlášení/odstraňování poruch AVM [► 77]</p>
	<p>Tlačítka posuvu: Stisknutím těchto tlačítek je možné nastavit požadovanou posuvnou sílu v 10 stupních. Tato tlačítka je možné u přístroje připraveného k použití kdykoliv stisknout pro nastavení stupně posuvu nebo jeho změnu během obrábění. Pokud uživatel déle stiskne některé z tlačítek, běží indikace vždy stisknutým směrem.</p>
	<p>Tlačítko spuštění: Stisknutím tohoto tlačítka se při aktivním motoru pily spustí proces obrábění. Toto tlačítko nemá po spuštění již žádnou funkci. Bez funkce je také během poruchy resp. Při zobrazení verze softwaru.</p>
	<p>Tlačítko zastavení: Během procesu obrábění stisknutí tohoto tlačítka zastaví posuv a motor pily. Poté musí být motor pily opět uveden do základní polohy. Podržením nulovacího tlačítka je možné motor pily zatočit zpět jednodušeji. Motor pily nesmí být aktivní. Jakmile se na displeji rozsvítí vpravo dole bod, je AVM opět připraven ke spuštění.</p> <p>Vyvolání aktuální verze AVM: Verze se zobrazí při současném stisknutí tlačítek + / -. Pak postupně bliká, např. S 2 0 0 H 1 2 3.</p> <p>Písmeno S znamená „software“ a následující čísla pak verzi softwaru. Následující písmeno H znamená „hardware“ a následující tři čísla pak verzi hardwaru.</p> <p>Poté indikace přeskočí zpět na naposledy nastavený stupeň posuvu.</p> <p>Tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ: Stiskněte jen v nouzovém případě. Stisknutím tlačítka NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ se přeruší proud.</p> <p>Ke spuštění opět odblokujte.</p> <p>V případě chybových hlášení je možné pomocí tlačítka O vypnout AVM, chyba se pak již na displeji nezobrazuje.</p>

3.3 Ruční posunovací modul MVM



POZ. OZNAČENÍ

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Převodovka |
| 2 | Upevňovací šrouby |
| 3 | Ozubené kolo s volnoběhem |
| 4 | Ruční kolečko |

3.4 Vlastnosti

Pily na trubky se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- Vyšší bezpečnost díky stojící trubce a otácejícímu se nástroji.
- Díky ochraně proti opětovnému rozběhu je zabráněno neúmyslnému rozběhu stroje po opětovném připojení k síti, popř. při obnově napětí po výpadku sítě.
- Samostředící upínací systém.
- Převodovka s mazáním v olejové lázni nenáročná na údržbu.
- Motor pily s regulací otáček s ergonomickou rukojetí motoru pro bezpečnou pozici obsluhy.
- Dělicí plocha bez otřepů a průřez trubky bez deformací.
- Studený proces obrábění.
- Rychlý dělicí postup.
- Výroba normovaných svařovacích faset.
- Řezání trubkových kolenců.
- Rychlá výměna nástroje.
- Konektorový spoj s rychlošroubovací spojkou pro jednoduchou a pohodlnou výměnu síťového kabelu a k zabránění přetočení kabelu.

- Neunavující práce při řezání a srážení hran u větších rozměrů trubky a síly stěny.
- Čárový laser pro optické označení oblasti řezu.
- Zablokování otočného tělesa chrání před neoprávněným použitím a krádeží (jen u GF 4/GF 6/GF 8 (AVM/MVM)).

Ochrana proti korozi

Součásti s povrchovou úpravou pro lepší kluzné vlastnosti a ochranu proti korozi.



Multifunkční klíka

Snímatelná. Tento multifunkční klíč umožňuje na stroji až 6 různých nastavení:



Přestavení rozměru



Klíka svéráku



Upevnění upínací čelisti
(jen u GF 4 (AVM/MVM))



Upevnění pilového listu/frézy



Upevnění pily na pile na rychlomontážní desce



Zablokování otočného tělesa chrání před neoprávněným použitím a krádeží.

Čárový laser

K označení místa oddělení na trubce. Ideální ke kontrole, zda je trubka nastavena na požadované místo oddělení.

- ▶ Stisknutím červeného tlačítka na čárovém laseru se na upnuté trubce zobrazí červené čárové označení (šipka), které označuje dělicí místo. Popř. je možné pozici trubky opravovat tak dlouho, až je označeno požadované dělicí místo.
- ▶ Čárový laser se automaticky vypne po 2 minutách.
- ▶ Pro opětovné zapnutí dvakrát stiskněte červené zapínací tlačítko.




Otočné upínací čelisti

Montáž upínací čelisti, viz kap. GF

4: Montáž upínacích čelistí

[► 47].

GF 4 (AVM/MVM) je standardně vybaven otočnými upínacími čelistmi. Otočením upínacích čelistí je umožněno obrábění následujících průměrů trubky:



ROHR-AD [MM]	ROHR-AD [INCH]
12 - 56 / 20 - 120	0 472 - 2 205 / 0 787 - 4 724

Konektorový spoj s rychlošroubovací spojkou

Jednoduchá a pohodlná výměna síťového kabelu a ochrana proti přetočení.



Optimalizovaná ochrana před třískami

Chrání uživatele před odletováním třísek a u GF 4 (AVM/MVM) má dodatečně otvor pro metr k odměření délky trubky.



Upínací podpěra z ušlechtilé ocele

Ideální k obrábění trubek z ušlechtilé oceli.

Zabraňuje kontaktní korozi mezi trubkou a upínacími díly.



Další vlastnosti GF 4 AVM, GF 6 AVM, GF 8 AVM nebo GF 12 AVM:

- Inteligentní řízení AVM neustále monitoruje posuvnou sílu v závislosti na potřebném výkonu.
- Díky pozici obsluhy je zajištěna maximální možná ochrana před odlétávajícími horkými třískami.
- Posuvný pohyb obvyklým způsobem obsluhou u rukojeti motoru pily je kdykoliv možný (např. při řezání trubek s tenkou stěnou).

3.5 Příslušenství a spotřební materiál

Není rozsahem dodávky.

VAROVÁNÍ**Nebezpečí poranění neschváleným příslušenstvím.**

Četná zranění a materiální škody.

- ▶ Používejte pouze originální nástroje, náhradní díly, provozní látky a příslušenství Orbitalum Tools.

- ▶ Podrobný přehled vhodného příslušenství viz katalog produktů "Orbital Welding".

Odkazy pro stažení PDF:

<https://www.orbitalum.com/de/download.html>



- ▶ Připojení vhodného příslušenství viz návod k provozu příslušenství.

Pilové listy a frézy

Všechny pilové listy a frézy Orbitalum Tools byly vyvinuty speciálně pro naše pily na trubky pro maximální namáhání a životnost. Pro nejrůznější použití jsou k dispozici 4 různá provedení pilových listů a fréz:

- **Řada Economy** pro nízkolegované a nelegované ocele a lité materiály
- **Řada Performance** pro vysoko legované ocele (ušlechtilá ocel)
- **Řada High-Performance** pro vysoké výkonné materiály a vysoko legované ocele
- **Řada Premium** speciálně pro použití pro ušlechtilou cel s velmi vysokou životností

**Mazivo na pilové listy GF TOP**

- Syntetické vysoké výkonné mazivo pro řezání a frézování.
- Zvyšuje životnost pilového listu.
- Splňuje požadavky na H2-maziva.
- Šroubovatelný štětec umožňuje jednoduché a rovnoměrné mazání pilového listu.



Kód 790 060 228

Mazací pasta na pilové listy GF LUB

- Vysoká výkonná mazací pasta bez chloru pro řezání a frézování.
- Zvyšuje životnost pilového listu.
- Ekologická mazací pasta je ekologický nástupce ROCOL; s novým názvem a lepší kvalitou.
- GF LUB splňuje požadavky nejnovějších směrnic životního prostředí a ekologických standardů.



Kód 790 041 016

Rychlomontážní deska se šroubovými svěrkami

- Pro rychlou montáž strojů na pracovní stoly.

Ideální při často se měnících místech použití.



Kód 790 041 027

Přívod trubky, základní jednotka a přístavná jednotka

Přívod trubky umožňuje přivádění dlouhých a těžkých trubek bez námahy a koaxiálně k pilám na trubky.

Velmi robustní a stabilní provedení s práškově lakovaným rámem a válečky z nerezové oceli. Ideální doplnění pro všechny pily na trubky Orbitalum (kromě GF 20 AVM. RA 2, GFX 3.0, PS 4.5, PS 6.6 možné na dotaz).



Kód 790 068 051

- Extrémní stabilita a pevnost
- Rychlé přizpůsobení rozměrů
- Vycentrování trubek během několika sekund
- Speciální povrstvení, bezúdržbový ocelový rám
- Válečky z nerezové oceli
- Rozšíření přívodu trubky je možné přídavným modulem
- Šetří čas a peníze
- Žádná kontaminace
- Vhodné pro všechny oceli



Kód 790 068 061

Mobilní pracovní stanice

- Pro mobilní použití na stavbách a v dílnách.
- Ideální doplnění pro všechny pily na trubky Orbitalum (kromě GF 20 AVM. RA 2, PS 4.5, PS 6.6 možné na dotaz).



Kód 790 068 071

Speciální převodový olej

Pro všechny typy GF a RA.



Kód 790 041 030

Přehled příkazových a výstražných štítků s objednacími čísly, viz kap.

4 Možnosti použití

4.1 Rozsah použití

TYP STROJE		GF 4 (AVM/MVM)	GF 6 (AVM/MVM)	GF 8 (AVM/MVM)	GF 12 (AVM/MVM)
Vnější průměr trubky/ trubkového kolena	[mm]	12 - 120	21,3 - 168,3	114 - 230	157 - 325
	[palce]	0 472 - 4 724	0 839 - 6 626	4 488 - 9 055	6 181 - 12 795
Tloušťka stěny, v závislosti na materiálu*	[mm]	1 - 9	1,5 - 15	2 - 10	2 - 10
	[palce]	0 039 - 0 354	0 059 - 0 591	0 079 - 0 394	0 079 - 0 394
ID trubky min. (Ø pilového listu 63 mm/ 2.480")	[mm]	21	30	137	190
	[palce]	0 827	1 181	5 394	7 480
ID trubky min. (Ø pilového listu 68 mm/ 2.677")	[mm]	16	25	132	185
	[palce]	0 630	0 984	5 197	7 283
ID trubky min. (Ø pilového listu 80 mm/ 3.150")	[mm]	4	13	120	173
	[palce]	0 157	0 512	4 724	6 811
ID trubky min. (Ø pilového listu 100 mm/ 3.937")	[mm]	–	0	100	153
	[palce]	–	0	3 937	6 024
ID trubky min. (Ø pilového listu 110 mm/ 4.331")	[mm]	–	0	–	–
	[palce]	–	0	–	–

* S automatickým ponorem. Větší síly stěny jsou možné díky ručnímu dodání nebo díky dalšímu dělicímu řezu (v závislosti na průměru pilového listu). U tenké tloušťky stěny trubky jsou popř. potřebné speciální upínací skořepiny (příslušenství).

4.2 Materiály

- Ušlechtilá ocel (libovolný obsah Cr a Mo)
- Nerezová ušlechtilá ocel (libovolný obsah Cr a Mo)
- Ušlechtilá ocel ($\text{Cr} < 12\%$ a $\text{Mo} < 2,5\%$; $\text{Cr} < 20\%$ a $\text{Mo} = 0\%$): povrchově kalená ocel, rychlořezná ocel, temperovaná ocel, ložisková ocel, nástrojová ocel
- Černá a pozinkovaná ocelová trubka
- Obecná konstrukční ocel
- Žíhaná litinová trubka (GGG)
- Hliník
- Mosaz
- Měď
- Plast (PE, PP, PVDE, PVC)

5 Technické údaje

5.1 Stroj na dělení trubek a úkosový stroj

TYP STROJE		GF 4 (AVM/MVM)	GF 6 (AVM/MVM)	GF 8 (AVM/MVM)	GF 12 (AVM/MVM)
Rozměry (vxhxš)	[mm]	680 x 325 x 480	920 x 352,7 x 574	778 x 485 x 430	940 x 592 x 374
	[palce]	26,8 x 12,8 x 18,9	36,2 x 13,9 x 22,6	30,6 x 19,1 x 16,9	37,0 x 23,3 x 14,7
Rozměry (vxhxš) s AVM	[mm]	810 x 325 x 480	972 x 352,7 x 574	918 x 485 x 430	1 070 x 592 x 374
	[palce]	31,9 x 12,8 x 18,9	38,3 x 13,9 x 22,6	36,1 x 19,1 x 16,9	42,1 x 23,3 x 14,7
Rozměry (vxhxš) s MVM	[mm]	780 x 325 x 480	920 x 352,7 x 574	788 x 485 x 430	1 090 x 592 x 374
	[palce]	30,7 x 12,8 x 18,9	36,2 x 13,9 x 22,6	31,0 x 19,1 x 16,9	42,9 x 23,3 x 14,7
Hmotnost stroje cca*	[kg]	55,0	92,7	102,5	138,6
	[lbs]	121,2	204,4	225,9	305,6
Hmotnost stroje cca*	[kg]	64,5	101,7	110,0	146,1
s AVM	[lbs]	142,2	224,2	242,5	322,1
Hmotnost stroje cca*	[kg]	60,0	97,8	104,6	140,7
s MVM	[lbs]	132,2	215,6	230,6	310,2
Provedení,	[V,Hz]	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60
1fázový střídavý proud	[V,Hz]	120, 50/60	120, 50/60	120, 50/60	120, 50/60
Výkon bez AVM	[kW]	1,8	1,8	1,8	1,8
	[HP]	2,41	2,41	2,41	2,41
Výkon s AVM	[kW]	1,9	1,9	1,9	1,9
	[HP]	2,54	2,54	2,54	2,54
Výkon AVM	[kW]	0,05	0,05	0,05	0,05
	[HP]	0,07	0,07	0,07	0,07
Třída ochrany		S ochranou izolací podle třídy II, DIN EN 60745-1			
Třída ochrany s AVM		S ochranou izolací podle třídy I, EN 60204-1			
Třída ochrany s MVM		S ochranou izolací podle třídy II, DIN EN 60745-1			

TYP STROJE		GF 4 (AVM/MVM)	GF 6 (AVM/MVM)	GF 8 (AVM/MVM)	GF 12 (AVM/MVM)
Otáčky nástroje	[ot./min]	40 - 215	40 - 215	40 - 215	40 - 215
Otáčky otočného tělesa s AVM	[ot./min]	0,1 - 3,9	0,3 - 3,5	0,1 - 2,3	0,1 - 1,8
Točivý moment otočného tělesa	[Nm]	101	353	165	210
max. s AVM					
Hladina akustického tlaku na pracovišti cca**	[dB (A)]	79	79	79	79
Hladina vibrací	[m/s ²]		< 2,5 podle DIN EN 28662, část 1		
Síťová pojistka ze strany stavby	[A]	16	16	16	16

* Hmotnost bez obalu a příslušenství.

** Měření hladiny akustického tlaku proběhlo za obvyklých provozních podmínek podle EN 50144-1. V případě nepříznivého provozního stavu může být hlučnost vyšší než 80 dB (A), proto je nutné používat ochranu sluchu podle DIN EN 352.

5.2 Čárový laser

Rozměry (l x b)	[mm]	68 x 15
	[palce]	2,7 x 0,59
Hmotnost	[g]	30
	[lbs]	0 012
Celkové výstupní napětí	[mW]	5
	[HP]	5x10-6
Výkon pro klasifikaci	[µW]	< 390
Dosah paprsku	[m]	1
	[palce]	39,37
Vlnová délka	[nm]	650
Provozní napětí	[V DC]	2.8 až 4.5
Provozní proud	[mA]	20
Provozní teplota	[°C]	-10 až 40
Teplota skladování	[°C]	-40 až 80
Laserová třída	[třída]	1
Vypínačí automatika laseru	[min]	2 (Pro opětovné zapnutí čárového laseru dvakrát stiskněte červené zapínací tlačítko.)
Typ baterie		2 x LR44 / AG13

6 Uvedení do provozu

6.1 Obsah dodávky

VÝROBEK	KS	GF 4 (AVM/MVM*)	GF 6 (AVM/MVM*)	GF 8 (AVM/MVM*)	GF 12 (AVM/MVM*)
Stroj na dělení trubek a úkosový stroj	1	X	X	X	X
Přepravní bedna	1	X	X	X	X
Pilový list, kód 790 ...	1	...042 064	...043 018	...043 018	...043 018
Montážní destička	1	X	X	X	X
Čárový laser s upevňovacími šrouby a 10 knoflíkových baterií 1,5 V (kód 790 142 124)**	1	X	X	—	—
Sada nástrojových klíčů*** (čisticí sáček s obsahem kód 790 041 014)	1	X	X	X	X
Lahev speciálního převodového oleje (kód 790 041 030)	1	X	X	X	X
Všeobecné bezpečnostní pokyny stroje na dělení trubek a úkosového stroje	1	X	X	X	X

GF 4, GF 6, GF 8, GF 12 (AVM/MVM) návod k provozu & seznam náhradních dílů

Odkazy pro stažení PDF:

[https://www.orbitalum.com/de/
download.html](https://www.orbitalum.com/de/download.html)



Změny vyhrazeny.

- * Automatický resp. ruční posunovací modul AVM/MVM je při dodávce již namontován na pilu na trubky.
 - ** U GF 4, GF 6, GF 8 a GF 12 (AVM/MVM) se čárový laser dodává samostatně a před uvedením do provozu se musí namontovat na stroj (viz kap. Montáž čárového laseru [► 46])
 - *** Sada nástrojových klíčů obsahuje následující:
 - Klíč s vnitřním šestihranem SW 4 (kód 243 870 049), SW 5 (kód 243 870 059), SW 8 (kód 243 870 089)
 - 1 štětec (kód 790 041 017)
 - 1 tuba GF TOP mazacího prostředku na pilové listy (kód 790 060 228)
- Zkontrolujte dodávku z hlediska kompletnosti a zda nejeví známky poškození způsobené během přepravy.
- Chybějící díly nebo škody vzniklé během přepravy ihned nahlaste vašemu prodejci.

7 Skladování a přeprava

7.1 Skladování

VORSICHT

**Nesprávné skladování stroje!**

Četná zranění a materiální škody.

- Stroj skladujte v originální bedně a suchém prostředí.


POZNÁMKA

**U GF 4, GF 6, GF 8 nebo GF 12 s AVM/MVM: Automatický resp.**

ruční posunovací modul AVM/MVM je při dodávce již namontován na pilu na trubky.

7.1.1 Poloha pily v přepravní bedně

Pila na trubky je stabilně uložena v přepravní bedně a může být z bedny vyjmuta jen s použitím vhodných zdvihacích prostředků (viz kap. Přeprava [► 42]). U GF 4 a GF 6 (AVM/MVM) musí být předtím z bedny odstraněny 2 dřevěné vzpěry (1).



GF 4 (AVM/MVM)



GF 8 (AVM/MVM)


U GF 6 (AVM/MVM) a GF 8 (AVM/MVM) může být rám přepravní bedny odstraněn po uvolnění 4 šroubů vlevo a vpravo dole na obou podélných stranách bedny (viz šipky).

POZNÁMKA

**U GF 6 (AVM/MVM) a GF 8 (AVM/MVM) je nutné před odstraněním rámu vyjmout z přepravní bedny příslušenství.**



GF 6 (AVM/MVM) v přepravní bedně s rámem



GF 6 (AVM/MVM) bez rámu

7.2 Přeprava

NEBEZPEČÍ



Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Před přepravou nebo změnou pracovišťe vypněte stroj, počkejte, až stroj/nástroj přejde do klidového stavu, a vytáhněte síťovou zástrčku. U akumulátorových pohonů odstraňte akumulátor a na akumulátor umístěte kryt.

VAROVÁNÍ



Během přepravy může být nevědomě stisknuto tlačítko ZAP/VYP, takže se stroj rozběhne!

Četná zranění a materiální škody.

- ▶ Před přepravou nebo změnou pracovišťe vypněte stroj, počkejte, až stroj/nástroj přejde do klidového stavu, vytáhněte síťovou zástrčku a nastavte přepravní jištění.
- ▶ U akumulátorového pohonu vyjměte akumulátor a nastavte přepravní pojistku (blokování zapnutí) (střední poloha chodu doprava/chodu doleva). Na akumulátor umístěte kryt.

VAROVÁNÍ



Vysoká hmotnost při přepravě stroje

Nebezpečí poranění nadměrným zvednutím.

- ▶ Stroj přepravujte na dlouhé vzdálenosti vhodnými zvedacími prostředky.

7.2.1 Přeprava stroje

1. Povolte šroub se šestihrannou hlavou (1) na rychlomontážní desce.
2. Skrz otočné těleso pily na trubky protahněte vhodné přepravní pásy.
3. Pilu na trubky na pásech opatrně nadzvedněte a bočně vsuňte u namontované rychlomontážní desky.
4. Pilu na trubky sešroubuje šroubem se šestihrannou hlavou (1) u montážní desky.



8 Seřízení a montáž

POZNÁMKA



Popsané pracovní kroky jsou u všech variant stejně.

8.1 Montáž pily na trubky na pracovní stůl

Pilu na trubky namontujte společně se svérákem; buďto:

- Na rychlomontážní desku (montáž, viz kap. Montáž rychlomontážní desky na pracovní stůl [► 44]), nebo
- Na rychlomontážní desku se šroubovými svěrkami (upíná se bez předvrácení přímo na pracovní stůl).

VAROVÁNÍ




Pily na trubky mají těžiště vysoko a mohou převrátit pracovní stůl, který není dostatečně únosný a zajištěný proti převrácení!

Nevrátná pohmoždění a věcné škody.

- Pilu na trubky upevnějte jen na pracovní stoly, které jsou stabilní, únosné a zajištěné proti převrácení.


8.1.1 Montáž rychlomontážní desky na pracovní stůl

1. Důlky pro otvory pro šrouby vyrazte na pracovním stole, který je stabilní, únosný a odolný proti převrácení.
Rychlomontážní desku použijte jako šablonu.
2. Vyrtejte otvory s Ø 13 mm.
3. Rychlomontážní desku sešroubujte dodanými šrouby M12x70 (8.8).



8.1.2 Montáž stroje na rychlomontážní desku

- Pilu na trubky bočně vsuňte pouze pomocí jeřábu nebo podobného zvedacího prostředku na namontované rychlomontážní desce.
- Pilu na trubky sešroubujte šroubem s šestihrannou hlavou (1).



8.1.3 Přívod trubek (základní a přistavovací jednotka, mobilní pracovní stanice)


Při použití základní jednotky přívodu trubky Orbitalum Tools se pila na trubky montuje na montážní desku základní jednotky přímo a bez speciálního příslušenství (zvláštní příslušenství, kód 790 068 051).

VAROVÁNÍ



Padající díly nebo převracející se a odlamující se trubky!

- ▶ Noste ochrannou obuv (podle EN ISO 20345, minimálně S1).
- ▶ Trubky s délkou nad 1 m podepřete stojanem nebo přívodem trubky resp. přídavným dílem.



Přívod trubek základní jednotka
(kód 790 068 051)



Přívod trubek přistavovací jednotka (kód 790 068 061)



Mobilní pracovní stanice (kód 790 068 071)

8.1.4 Skládací pracovní stůl

Použitelné jen pro pily s rozsahem použití do 4.5". Od 6" použijte přívod trubek (obj. č. 790 068 051) nebo mobilní pracovní stanici (kód 790 068 071).

VAROVÁNÍ



Pily na trubky mají těžiště vysoko a mohou převrátit pracovní stůl, který není dostatečně únosný a zajištěný proti převrácení!

Nevratná pohmoždění a věcné škody.

- ▶ Pily na trubky upevňujte jen na pracovní stoly, které jsou stabilní, únosné a zajištěné proti převrácení.
- ▶ GF 6 montujte jen na krátkou stranu skládacího pracovního stolu (kód 790 052 030).
- ▶ GF 8 a GF 12 nemontujte na skládací pracovní stůl (kód 790 052 030).



Sklopná pracovní deska (kód 790 052 030)


8.2 Montáž čárového laseru

POZNÁMKA



Na ochranu čárového laseru u pil GF před přepravním poškozením se tento dodává samostatně a před uvedením do provozu musí být namontován na stroj. Doporučujeme čárový laser demontovat ze stroje před každou přepravou.

1. Čárový laser Indicut (1) vyjměte z obalu a společně s plexisklem vsuňte do určeného otvoru (2) držáku čárového laseru na stroji.
2. Čárový laser zapněte a vyrovnejte. Čára laseru musí být v pravém úhlu k ose trubky.
3. Závitový kolík M6x5 (3) (kód 445 001 210) držáku čárového laseru opatrně utáhněte imbusovým klíčem (kód 024 387 003).





8.3 Výměna baterií čárového laseru

POZNÁMKA



Otevření, změna nebo odstranění ochranných krytů a pouzdra je povolena pouze při výměně baterií. Dodržujte pokyny k údržbě (viz kap. Údržba [► 74]).

1. Závitový kolík M6x5 (3) (kód 445 001 210) držáku čárového laseru imbusovým klíčem (kód 024 387 003) uvolněte z krycí desky.
2. Rozšroubujte čárový laser a vyměňte baterie (4) (knoflíková baterie, 10dílná sada, 1,5 V = kód 790 142 124).
3. Čárový laser opět sešroubujte.
4. Čárový laser nasadte na držák, vyrovnejte a opět utáhněte závitovým kolíkem M6x5 (3).



8.4 GF 4: Montáž upínacích čelistí

Vlastnosti otočných upínacích čelistí, viz kap. --- FEHLENDER LINK ---

8.4.1 Montáž upínacích čelistí

1. Povolte šrouby s šestihrannou hlavou bočně u svěráku s multifunkční klikou (1).
2. Vložte upínací čelisti.
3. Opět utáhněte šrouby s šestihrannou hlavou.



8.5 Montáž pilového listu, úkosové frézy, přídavné frézy

VAROVÁNÍ



Při zapnutí motoru se stroj může nekontrolovaně a samovolně otáčet kolem trubky!

Četná zranění a materiální škody.

- ▶ Pilový list resp. úkosová fréza se v základní poloze nesmí dotýkat trubky.
- ▶ Ujistěte se, že se otočné těleso při spuštění dělícího postupu nachází v základní poloze.
- ▶ Obráběnou trubku pevně upněte do svěráku.
- ▶ Multifunkční kliku před oběhem otočného tělesa stáhněte z hřídele.
- ▶ Před zapnutím motoru se ujistěte, že je k dispozici dostatečný odstup mezi pilovým listem resp. úkosovou frézou a trubkou a že je trubka pevně upnutá ve svěráku.
- ▶ Trubku podložte dostatečně podpěrou na trubky (viz kap. Přívod trubek (základní a přistavovací jednotka, mobilní pracovní stanice) [▶ 45].

VAROVÁNÍ**Odmrštěné díly / zlomení nástroje!**

Četná zranění a materiální škody.

- ▶ Nesmí se používat **žádné** poškozené nebo deformované pilové listy a frézy.
- ▶ V případě zlomení nástroje **nevjíždějte** novým nástrojem do starého řezu, může to způsobit opětovné zlomení nástroje (postup v případě zlomení nástroje *viz kap.* Postup v případě zlomu nástroje [► 76]).
- ▶ Obráběnou trubku pevně upněte do svěráku.
- ▶ Opořebeň nástroj ihned vyměňte.
- ▶ Zajistěte správnou montáž řezných nástrojů.
- ▶ Rozměr trubky se musí správně nastavit, pilový list musí při oddělení proniknout přes celou stěnu trubky.
- ▶ Zabraňte zlomení nástroje použitím malé (přiměřené) posuvné síly, správným nastavením rozměru (*viz kap.* Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky [► 51]) a otáček (*viz kap.* Stanovení a nastavení otáček [► 55]).
- ▶ Jednotku motoru držte pevně za úchyt a během obrábění ji veděte s malou (přiměřenou) posuvnou silou.

VORSICHT**Chybné použití příslušenství**

Věcné škody!





- ▶ Při použití přídavné frézy používejte pouze speciální svěrnou podložku (kód 790 046 188) Orbitalum Tools; ne svěrnou podložku, která je součástí dodávky pily.
- ▶ Nesmí se používat žádné poškozené nebo deformované pilové listy a frézy.
- ▶ Pilový list/úkosová fréza nesmí obsahovat třísky a nečistoty.
- ▶ Používejte jen originální nástroje společnosti Orbitalum Tools.
- ▶ Pilový list/úkosovou frézu resp. přídavnou frézu nasaděte tak, aby byl čitelný nápis.
Ozubení pak má správný směr.

POZNÁMKA**Před montáží pilového listu nebo frézy:**

- ▶ Šoupátko musí být otočením rukojeťového kříže zcela dolé.
Dodržujte (*viz kap.* Montáž pilového listu, úkosové frézy, přídavné frézy [► 48]).

8.5.1 Vložení pilového listu resp. úkosové frézy


1. Šoupátko (3) musí být otočením rukojeťového kříže (1) nastaveno zcela dole.
2. Ochrana před třískami (2) otočte dolů o cca 90°.
3. Povolte šestihrannou matici (9) pomocí multifunkční klyky (5). Odstraňte svěrnou podložku (8) a pilový list (4).
4. Hřídel pilového listu (6) a okolí vyčistěte štětcem.
5. Nasadte pilový list (4) nebo úkosovou frézu a svěrnou podložku (8).
- POZNÁMKA! Ujistěte se, že se plstěný kroužek (7) nachází na svěracím pouzdře.**
6. Šestihrannou matici (9) mírně dotáhněte.
7. Ochrana před třískami (2) opět umístěte do původní polohy.



8.5.2 Vložení kombinace pilový list-fréza

1. Šoupátko (3) musí být otočením rukojeťového kříže (1) nastaveno zcela dole.
2. Ochrana před třískami (2) otočte dolů o cca 90°.
3. Povolte šestihrannou matici (9) pomocí multifunkční klyky (5). Odstraňte svěrnou podložku (8) a pilový list (4).
4. Hřídel pilového listu (6) a okolí vyčistěte štětcem.
5. Nasadte přídavnou frézu (10), pilový list (4) a speciální svěrnou podložku (8) (kód 790 046 188).
- POZNÁMKA! Ujistěte se, že se plstěný kroužek (7) nachází na svěracím pouzdře.**

6. Šestihrannou matici (9) mírně dotáhněte.
7. Ochrana před třískami (2) opět umístěte do původní polohy.




8.6 Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky

VAROVÁNÍ



Padající díly nebo převracející se a odlamující se trubky!

- ▶ Noste ochrannou obuv (podle EN ISO 20345, minimálně S1).
- ▶ Trubky s délkou nad 1 m podepřete stojanem nebo přívodem trubky resp. přídavným dílem.



8.6.1 Pilový list bez přídavné frézy


VORSICHT



Poškození chybně nastaveným šoupátkem!


Poškození trubky a pilového listu.

- Posuvný díl, který není přestaven zcela dole, může při upínání přitlačit trubku na pilový list.



1. Šoupátko s pilovým listem nastavte otočením rukojeťového kříže (1) zcela dolů.
2. Trubku vložte tak, aby dosahovala krátce před pilový list (3) a upněte multifunkční klikou (2).
3. Motor u rukojeti otoče cca 30° ve směru hodinových ručiček tak, aby se pilový list nacházel v poloze vpichu.
4. Otáčejte křízovou rukojetí (1), až ozubení pilového listu (3) zasáhne do vnitřku trubky (4). Výška ozubení, která při tom musí zasahovat do vnitřku trubky, odpovídá přibližně 1 výšce zuba (je rozdílná v závislosti na pilovém listu).
5. Pokud si přejete, provedte zkušební řez (viz kap. Řezání trubky s AVM [► 61] pro stroje s AVM, kap. Řezání trubky s MVM [► 64] pro stroje s MVM a kap. Odřezání trubky v ručním provozu [► 68] pro práci v ručním provozu), ohodnoťte řez a popř. upravte rukojeťovým křížem (1).
6. Motor opět sklopte zpět do základní polohy.

Při práci s AVM: Podržte stisknuté tlačítka STOPP (5) a moto opět sklopte zpět do základní polohy.



POZNÁMKA


Nastavení stupnice rukojeťového kříže: Přestavení o jeden dílek způsobí radiální přistavení resp. změnu fasety 0,1 mm (0.004"); u GF 6 pak 0,2 mm (0.008").

8.6.2 Pilový list s přídavnou frézou

VORSICHT**Poškození chybně nastaveným šoupátkem!**


Poškození trubky a pilového listu.

- ▶ Posuvný díl, který není přestaven zcela dolu, může při upínání přitlačit trubku na pilový list.



1. Šoupátko s pilovým listem a přídavnou frézou nastavte otočením rukojeťového kříže (1) zcela dolu.
2. Trubku vložte tak, aby dosahovala krátce před pilový list (3) a upněte multifunkční klikou (2).
3. Motor u rukojeti otočte cca 30 ° ve směru hodinových ručiček tak, aby se pilový list nacházel v poloze vpichu.
4. Otáčejte rukojeťovým křížem (1) tak, aby ozubení přídavné frézy (3) překrylo sílu stěny trubky.
5. Pokud si přejete, provedte zkušební řez (viz kap. Odřezání trubky s AVM a současné srážení [► 63] pro stroje s AVM, kap. Odřezání trubky s MVM a současné srážení [► 67] pro stroje s MVM a kap. Odřezání trubky v ručním provozu a současné srážení hran [► 71] pro práci v ručním provozu), ohodnotte řez a popř. upravte rukojeťovým křížem (1).
6. Motor opět sklopte zpět do základní polohy.

Při práci s AVM: Podržte stisknuté tlačítko STOPP (5) a motor opět sklopte zpět do základní polohy.

**POZNÁMKA**

Nastavení stupnice rukojetového kříže: Přestavení o jeden dílek způsobí radiální přistavení resp. změnu fasety 0,1 mm (0.004"); u GF 6 pak 0,2 mm (0.008").


8.6.3 Nastavení úkosové frézy

VORSICHT

Poškození chybně nastaveným šoupátkem!


Poškození trubky a pilového listu.

- Posuvný díl, který není přestaven zcela dole, může při upínání přitlačit trubku na pilový list.



1. Šoupátko s úkosovou frézou nastavte otočením rukojetového kříže (1) zcela dolů.
2. Trubku vložte tak, aby dosahovala krátce před úkosovou frézou (3) (trubka nesmí vyčnívat přes frézu) a upněte multifunkční klkou (2).
3. Motor u rukojeti otoče cca 30 ° ve směru hodinových ručiček tak, aby se úkosová fréza nacházel ve frézovací pozici.
4. Otáčejte rukojetovým křížem (1) tak, aby ozubení úkosové frézy (3) překrylo sílu stěny trubky a byla dosažena požadovaná úkosová pozice.

5. Pokud si přejete, provedte zkušební srážení hran (srážení hran trubky *viz kap.* Srážení hran trubky s AVM [► 62] pro stroje s AVM, *kap.* Srážení hran trubky s MVM [► 66] pro stroje s MVM a *kap.* Srážení hran trubky v ručním provozu [► 70] pro práci v ručním provozu), ohodnoťte hranu a popř. upravte rukojetovým křížem (1).
6. Motor opět sklopte zpět do základní polohy.
Při práci s AVM: Podřížte stisknuté tlačítko STOPP (5) a motor opět sklopte zpět do základní polohy.

**POZNÁMKA**

Nastavení stupnice rukojetového kříže: Přestavení o jeden dílek způsobí radiální přistavení resp. změnu fasety 0,1 mm (0.004"); u GF 6 pak 0,2 mm (0.008").

8.7 Stanovení a nastavení otáček

POZNÁMKA

U tuhých a velmi pevných materiálů a velké síle stěny zvolte nízké otáčky.

8.7.1 Směrné hodnoty pro otáčky vřetena a stupeň posuvu (AVM)

MATERIÁL TRUBKY	POLOHA REGULÁTORU OTÁČEK (1)	OTÁČKY VŘETENA (OT./ MIN)	STUPEŇ POSUVU AVM*
Vysoce legované ušlechtilé ocele 1 - 2		40 - 65	L - 2
Nízkolegované ušlechtilé ocele 2 - 4		65 - 150	L - 4
Konstrukční ocel 4 - 6		150 - 215	5 - 9



* V závislosti na tloušťce a rozměrech stěny trubky se může stupeň posuvu a otáčky vřetena lišit.

POZNÁMKA



- ▶ Při prvním obrábění s AVM doporučujeme nízký stupeň posuvu, který je poté možné zvýšit. Vyšší hodnoty způsobí vyšší řezný výkon resp. také větší opotřebení nástroje. Inteligentní řízení AVM neustále monitoruje posuvnou sílu v závislosti na potřebném výkonu.
- ▶ Při řezání trubek s tenkou stěnou (tloušťka stěny 3 - 5 mm) vždy začněte se stupněm 1, poté zvolte vyšší stupeň.
- ▶ Stupeň posuvu (L - 9) zvolte pomocí \oplus / \ominus -tlačítka na displeji AVM (směrné hodnoty, viz tabulka nahoře).

9 Obsluha

NEBEZPEČÍ



Rozběh stroje z důvodu neúmyslné aktivace tlačítka ZAP/VYP!

Hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem.

Četná zranění a materiální škody.

- ▶ Po ukončení každé pracovní operace, před transportem, výměnou nástroje, čištěním, seřizovacími pracemi a opravami stroj vypněte, počkejte, dokud se stroj/nástroj nezastaví a vytáhněte zástrčku. U akumulátorových pohonů odstraňte akumulátor a na akumulátor umístěte kryt.

NEBEZPEČÍ



Během oběhu otočného tělesa může nadbytečné mazivo natéct do jednotky motoru!

Hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem.

- ▶ Po každém řezu odstraňte ze stroje nadbytečné mazivo.

NEBEZPEČÍ



Neočekávaný rozběh!

Velmi vážná zranění nebo smrt.

- ▶ Elektropohon: Před připojením stroje k napájení musí být vypnuto tlačítko ZAP/VYP.
- ▶ Akumulátorový pohon: Při připojování akumulátoru k motoru neaktivujte tlačítko ZAP/VYP.

NEBEZPEČÍ



Zachycení volného/širokého oděvu, dlouhých vlasů nebo šperků rotujícími díly stroje!

Velmi vážná zranění nebo smrt.

- ▶ Během obrábění noste těsně přiléhající oděv.
- ▶ Dlouhé vlasy si proti zachycení stáhněte.

VAROVÁNÍ**Odmrštěné díly / zlomení nástroje!**

Četná zranění a materiální škody.

- ▶ Trubku neobrábějte ve svéráku volně.
- ▶ Nesmí se používat žádné poškozené nebo deformované pilové listy a frézy.
- ▶ V případě zlomení nástroje nevjiždějte novým nástrojem do starého řezu, může to způsobit opětovné zlomení nástroje (postup v případě zlomení nástroje, viz kap. Postup v případě zlomu nástroje [► 76])
- ▶ Obráběnou trubku pevně upněte do svéráku.
- ▶ Opotřebený nástroj ihned vyměňte.
- ▶ Zajistěte správnou montáž řezných nástrojů.
- ▶ Rozměr trubky se musí správně nastavit, pilový list musí při oddělení proniknout přes celou stěnu trubky.
- ▶ Zabraňte zlomení nástroje použitím malé (přiměřené) posuvné síly, správným nastavením rozměru (viz kap. Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky [► 51]) a otáček (viz kap. Stanovení a nastavení otáček [► 55]).
- ▶ Jednotku motoru držte pevně za úchyt a během obrábění ji vedte s malou (přiměřenou) posuvnou silou.

VAROVÁNÍ**Nebezpečí pádu stroje a trubky!**

Nevratná zhmoždění.

- ▶ Zkontrolujte stav stroje a zajistěte jej proti pádu.
- ▶ Přesvědčte se, zda je stroj stabilně umístěn a stojí na dostatečně nosném podkladu.
- ▶ Trubku podložte dostatečnou podpěrou.

VAROVÁNÍ**Sevřené prsty mezi upínací jednotkou, upínací skořepinou a trubkou!**

Nevratná zhmoždění.

- ▶ Prsty **se nesmí** dostat mezi upínací jednotku, upínací skořepiny a trubku.
- ▶ Po ukončení každé pracovní operace, před transportem, výměnou nástroje, čištěním, seřizovacími pracemi a opravami stroj vypněte, počkejte, dokud se stroj/nástroj nezastaví a vytáhněte zástrčku.

VAROVÁNÍ

Části těla se mohou dostat mezi řezací nástroj a trubku!

Velmi těžká poranění.

Části těla **se nesmí** dostat mezi řezací nástroj a trubku.

VAROVÁNÍ

Odlétávající horké a ostrohranné třísky, povrchy trubek, řezné hrany a nástroje!

Nebezpečí zranění očí a rukou.

- ▶ Při obrábění nesahejte do rotujícího nástroje.
- ▶ Nikdy nepracujte bez namontovaného ochranného krytu nebo ochrany.
- ▶ Noste doporučený ochranný oděv, viz *kap.* .
- ▶ Po dokončení každé pracovní činnosti vypněte stroj, počkejte, až stroj/nástroj přejde do klidového stavu a vytáhněte síťovou zástrčku, popř. odstraňte akumulátor. Třísky odstraňujte přiléhavými bezpečnostními rukavicemi (dle DIN EN 388 a EN 407) za pomoci vhodného nástroje (např. kleští).
- ▶ Dávějte pozor na funkční ochranný kryt nebo ochranu.

VORSICHT

Opětovný rozběh stroje po zablokování!

Četná zranění a materiální škody.

- ▶ Při zablokování vždy odpojte stroj od napájení, abyste mohli provést nápravná opatření. U akumulátorových pohonů vyjměte akumulátor.
- ▶ Eventuálně odstraňte před opětovným spuštěním stroje upnuté díly.

VORSICHT

Výparы při obrábění s použitím maziv!

Poškození plic, pokožky a životního prostředí.

- ▶ Používejte jen originální maziva doporučená společností Orbitalum Tools.

9.1 Obrábění trubky s AVM

Obrábění trubky s MVM, viz *od kap.* Obrábění trubky s MVM [► 63].

Pro ruční provoz bez AVM nebo MVM, viz *od kap.* Obrábění trubky v ručním provozu [► 67].

POZNÁMKA

AVM provozujte jen ve spojení s pilami na trubky Orbitalum GF 4, GF 6, GF 8 nebo GF 12.

- ▶ K zásuvce AVM nepřipojujte **žádné** cizí přístroje.

9.1.1 Odstavení (také v případě nouze)

VAROVÁNÍ



Funkce nouzového zastavení není po vytažení zástrčky k dispozici!

Četná zranění a materiální škody.

- ▶ Nepoužívejte ohnuté zástrčky.
- ▶ Pro napájecí přípojky nepoužívejte zacvakávací zásuvky a zacvakávací zástrčky (modré zástrčky CEE), jinak by u nich nefungovala funkce NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ. Obsluha musí zkontrolovat, zda může být zástrčka vytažena ze zásuvky pomocí kabelu.
- ▶ Používejte jen originální náhradní díly společnosti Orbitalum Tools.
- ▶ Dbejte, abyste měli volný přístup k síťové zástrčce.
- ▶ Opusťte nebezpečnou oblast do doby, než se stroj zastaví.
- ▶ Je vyžadována potřebná radiální plocha / prostor pro pohyb osob 2 m kolem stroje.

POZNÁMKA



Tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ u AVM:

- ▶ Stiskněte jen v nouzovém případě. Stisknutím tlačítka NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ (1) se přeruší proud. Ke spuštění opět odblokujte.



Tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ u AVM

Spínač ZAP/VYP na motoru

- ▶ Aktivace přepnutím spínače ZAP/VYP (2). V případě nefunkčního spínače ZAP/VYP (2) odpojte konektor nebo co nejrychleji opusťte nebezpečnou oblast a poté odpojte konektor.

9.1.2 Uvedení AVM do provozu

1. Pilu na trubky připojte k AVM pomocí flexibilního otočného kabelu.
2. Síťový kabel AVM připojte k elektrické sítí.

9.1.3 Řezání trubky s AVM

POZNÁMKA



U pil na trubky, které nebyly delší dobu používány:

- ▶ Motor pily otočte o 180 °.
- ▶ Zapněte AVM a pilu na trubky (viz kap. Řezání trubky s AVM [► 61]), motor pily nechte běžet cca 10 s.
- ⇒ Tím se všechny části převodovky opět promažou mazacím olejem.

POZNÁMKA



Multifunkční kliku před oběhem otočného tělesa stáhněte z hřídele.

POZNÁMKA




Používejte pouze mazací prostředek/pastu na pilové listy (zádné oleje!) společnosti Orbitalum Tools (např. GF LUB nebo GF TOP). Stroj udržujte v čistotě, zásadně odstraňujte zbytky maziva ze stroje. Rozsah upínání upínacích čelistí nesmí být znečištěn, nesmí obsahovat třísky a mazivo.

POZNÁMKA



Při trvalém provozu: Po řezání uvolněte šestihrannou matici u pilového listu, zabráníte tak poškození upnutím.

1. Nastavte rozměr trubky (viz kap. Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky [► 51]).
2. Pilový list nastavte podle rozměru trubky (viz kap. Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky [► 51]).
3. Popř. mírně dotáhněte šestihrannou matici upevnění pilového listu (viz od kap. Montáž pilového listu, úkosové frézy, přídavné frézy [► 48])
4. Nastavte otáčky vřetena a stupeň posuvu (směrné hodnoty, viz od kap. Směrné hodnoty pro otáčky vřetena a stupeň posuvu (AVM) [► 56]).
5. Trubku posuňte ve svěráku vpřed na požadovanou délku trubky a upněte. Trubky delší než 1 m musí být podepřeny přívodem trubek (viz kap. Přívod trubek (základní a přístavovací jednotka, mobilní pracovní stanice) [► 45])
6. Na pilový list naneste mazivo na pilové listy:



Doporučení:

- do 2": nejméně každé 3 řezy,
- nad 2" a u trubek z chromu a ušlechtilé oceli: před každým řezem.

7. Zapněte pilu na trubky.

8. Stiskněte tlačítko spuštění .

⇒ Spustí se tak proces obrábění. Pila se po správném odřezání automaticky vypne.

9.1.4 Srážení hran trubky s AVM

POZNÁMKA



U pil na trubky, které nebyly delší dobu používány:

- ▶ Motor pily otočte o 180 °.
 - ▶ Zapněte AVM a pilu na trubky (viz kap. Řezání trubky s AVM [► 61]), motor pily nechte běžet cca 10 s.
- ⇒ Tím se všechny části převodovky opět promažou mazacím olejem.

POZNÁMKA



Multifunkční kliku před oběhem otočného tělesa stáhněte z hřídele.

POZNÁMKA



Používejte pouze mazací prostředek/pastu na pilové listy (zádné oleje!) společnosti Orbitalum Tools (např. GF LUB nebo GF TOP). Stroj udržujte v čistotě, zásadně odstraňujte zbytky maziva ze stroje. Rozsah upínání upínacích čelistí nesmí byt znečištěn, nesmí obsahovat třísky a mazivo.


POZNÁMKA



Při trvalém provozu: Po řezání uvolněte šestihrannou matici u pilového listu, zabráníte tak poškození upnutím.

1. Nastavte rozměr trubky (viz kap. Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky [► 51]).
2. Úkosovou frézu nastavte podle rozměru trubky (viz kap. Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky [► 51]).
3. Popř. mírně dotáhněte šestihrannou matici upevnění úkosové frézy (viz od kap. Montáž pilového listu, úkosové frézy, přídavné frézy [► 48])
4. Nastavte otáčky vřetena a stupeň posuvu (směrné hodnoty, viz od kap. Směrné hodnoty pro otáčky vřetena a stupeň posuvu (AVM) [► 56]).
5. Trubku posuňte ve svéráku vpřed na požadovanou délku trubky a upněte.
Trubky delší než 1 m musí být podepřeny přívodem trubek (viz . kap. Přívod trubek (základní a přístavovací jednotka, mobilní pracovní stanice) [► 45].

6. Nanesení maziva na pilové listy na úkosovou frézu:



Doporučení:

- do 2": nejméně každé 3 řezy,
- nad 2" a u trubek z chromu a ušlechtilé oceli: před každým řezem.

7. Zapněte pilu na trubky.

8. Stiskněte tlačítko spuštění ①.

⇒ Spustí se tak proces obrábění. Pila se po správném sražené hrany automaticky vypne.

9.1.5 Odřezání trubky s AVM a současné srážení

- Současné řezání a srážení je možné až do tloušťky stěny 7 mm (0.276").
- Při použití dodatečné frézy se musí motor pily kolem trubky otáčet pomaleji než u řezání, protože se současně používají dva nástroje. Pracovní průběh je stejný jako v kap. Řezání trubky s AVM [► 61].

9.2 Obrábění trubky s MVM

Obrábění trubky s AVM, viz kap. Obrábění trubky s AVM [► 59].

Pro ruční provoz bez AVM nebo MVM, viz od kap. Obrábění trubky v ručním provozu [► 67].

9.2.1 Odstavení (také v případě nouze)

VAROVÁNÍ



Funkce nouzového zastavení není po vytažení zástrčky k dispozici!

Četná zranění a materiální škody.

- ▶ Nepoužívejte ohnuté zástrčky.
- ▶ Pro napájecí přípojky **nepoužívejte** zacvakávací zásuvky a zacvakávací zástrčky (modré zástrčky CEE), jinak by u nich nefungovala funkce NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ. Obsluha musí zkontrolovat, zda může být zástrčka vytažena ze zásuvky pomocí kabelu.
- ▶ Používejte jen originální náhradní díly společnosti Orbitalum Tools.
- ▶ Dbejte, abyste měli volný přístup k síťové zástrčce.
- ▶ Opusťte nebezpečnou oblast do doby, než se stroj zastaví.
- ▶ Je vyžadována potřebná radiální plocha / prostor pro pohyb osob 2 m kolem stroje.



Spínač ZAP/VYP na motoru

- ▶ Aktivace přepnutím spínače ZAP/VYP (2). V případě nefunkčního spínače ZAP/VYP (2) odpojte konektor nebo co nejrychleji opusťte nebezpečnou oblast a poté odpojte konektor.

9.2.2 Řezání trubky s MVM

POZNÁMKA



U pil na trubky, které nebyly delší dobu používány:

- ▶ Motor pily otočte o 180 °.
- ▶ Zapněte AVM a pilu na trubky (viz kap. Řezání trubky s AVM [► 61]), motor pily nechte běžet cca 10 s.
⇒ Tím se všechny části převodovky opět promažou mazacím olejem.

POZNÁMKA

Multifunkční kliku před oběhem otočného tělesa stáhněte z hřídele.

POZNÁMKA

Používejte pouze mazací prostředek/pastu na pilové listy (žádné oleje!) společnosti Orbitalum Tools (např. GF LUB nebo GF TOP). Stroj udržujte v čistotě, zásadně odstraňujte zbytky maziva ze stroje. Rozsah upínání upínacích čelistí nesmí být znečištěn, nesmí obsahovat třísky a mazivo.

POZNÁMKA


Při trvalém provozu: Po řezání uvolněte šestihrannou matici u pilového listu, zabráníte tak poškození upnutím.

1. Nastavte rozměr trubky (viz kap. Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky [► 51]).
2. Pilový list nastavte podle rozměru trubky (viz kap. Pilový list bez přídavné frézy [► 52]).
3. Popř. mírně dotáhněte šestihrannou matici upevnění pilového listu (viz od kap. Montáž pilového listu, úkosové frézy, přídavné frézy [► 48])
4. Nastavte otáčky vřetena (směrné hodnoty, viz od kap. Směrné hodnoty pro otáčky vřetena a stupeň posuvu (AVM) [► 56]).
5. Trubku posuňte ve svěráku vpřed na požadovanou délku trubky a upněte.
Trubky delší než 1 m musí být podepřeny přívodem trubek (viz . kap. Přívod trubek (základní a přistavovací jednotka, mobilní pracovní stanice) [► 45].
6. Na pilový list naneste mazivo na pilové listy:

Doporučení:

- do 2": nejméně každé 3 řezy,
- nad 2" a u trubek z chromu a ušlechtilé oceli: před každým řezem.

7. Zapněte pilu na trubky.
8. Ruční kolečko (1) MVM opatrně otáčejte ve směru hodinových ručiček tak, až dojde k propíchnutí stěny trubky.
9. Rychle otáčejte dál, až je trubka odříznutá.
10. Vypněte motor a čekejte, až se stroj/nástroj zastaví.



9.2.3 Srážení hran trubky s MVM

POZNÁMKA



U pil na trubky, které nebyly delší dobu používány:

- ▶ Motor pily otočte o 180 °.
- ▶ Zapněte AVM a pilu na trubky (viz kap. Řezání trubky s AVM [► 61]), motor pily nechte běžet cca 10 s.
⇒ Tím se všechny části převodovky opět promažou mazacím olejem.

POZNÁMKA



Multifunkční kliku před oběhem otočného tělesa stáhněte z hřídele.

POZNÁMKA



Používejte pouze mazací prostředek/pastu na pilové listy (zádné oleje!) společnosti Orbitalum Tools (např. GF LUB nebo GF TOP). Stroj udržujte v čistotě, zásadně odstraňujte zbytky maziva ze stroje. Rozsah upínání upínacích čelistí nesmí být znečištěn, nesmí obsahovat třísky a mazivo.

POZNÁMKA




Při trvalém provozu: Po řezání uvolněte šestihrannou matici u pilového listu, zabráníte tak poškození upnutím.

1. Nastavte rozměr trubky (viz kap. Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky [► 51]).
2. Úkosovou frézu nastavte podle rozměru trubky (viz kap. Nastavení úkosové frézy [► 54]).
3. Popř. mírně dotáhněte šestihrannou matici upevnění úkosové frézy (viz od kap. Montáž pilového listu, úkosové frézy, přidavné frézy [► 48])
4. Nastavte otáčky vřetena (směrné hodnoty, viz od kap. Směrné hodnoty pro otáčky vřetena a stupeň posuvu (AVM) [► 56]).

5. Trubku posuňte ve svěráku vpřed na požadovanou délku trubky a upněte.
Trubky delší než 1 m musí být podepřeny přívodem trubek (viz . kap. Přívod trubek (základní a přistavovací jednotka, mobilní pracovní stanice) [► 45].

6. Nanesení maziva na pilové listy na úkosovou frézu:



Doporučení:

- do 2": nejméně každé 3 řezy,
- nad 2" a u trubek z chromu a ušlechtilé oceli: před každým řezem.

7. Zapněte pilu na trubky.
8. Ruční kolečko (1) MVM opatrně otáčejte ve směru hodinových ručiček tak, až se úkosová fréza nachází v zásahu.
9. Rychle otáčejte dál, až je trubka sražena.
10. Vypněte motor a čekajte, až se stroj/nástroj zastaví.

9.2.4 Odřezání trubky s MVM a současné srážení

- Současné řezání a srážení je možné až do tloušťky stěny 7 mm (0.276").
- Při použití dodatečné frézy se musí motor pily kolem trubky otáčet pomaleji než u řezání, protože se současně používají dva nástroje. Pracovní průběh je stejný jako v kap. Řezání trubky s AVM [► 61].

POZNÁMKA



Během práce pilový list a přídavnou frézu popř. ještě jednou namažte.

Při trvalém provozu: Po řezání uvolněte šestihrannou matici u pilového listu, zabráníte tak poškození upnutím.

Rovnoměrnost výšky fasety závisí na kulatosti trubky.

9.3 Obrábění trubky v ručním provozu

Obrábění trubky s AVM, viz kap. Obrábění trubky s AVM [► 59]

Obrábění trubky s MVM, viz od kap. Obrábění trubky s MVM [► 63]

9.3.1 Odstavení (také v případě nouze)

VAROVÁNÍ



Funkce nouzového zastavení není po vytažení zástrčky k dispozici!

Četná zranění a materiální škody.

- ▶ Nepoužívejte ohnuté zástrčky.
- ▶ Pro napájecí přípojky **nepoužívejte** zacvakávací zásuvky a zacvakávací zástrčky (modré zástrčky CEE), jinak by u nich nefungovala funkce NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ. Obsluha musí zkontrolovat, zda může být zástrčka vytažena ze zásuvky pomocí kabelu.
- ▶ Používejte jen originální náhradní díly společnosti Orbitalum Tools.
- ▶ Dbejte, abyste měli volný přístup k síťové zástrčce.
- ▶ Opusťte nebezpečnou oblast do doby, než se stroj zastaví.
- ▶ Je vyžadována potřebná radiální plocha / prostor pro pohyb osob 2 m kolem stroje.



Spínač ZAP/VYP na motoru

- ▶ Aktivace přepnutím spínače ZAP/VYP (2). V případě nefunkčního spínače ZAP/VYP (2) odpojte konektor nebo co nejrychleji opusťte nebezpečnou oblast a poté odpojte konektor.

9.3.2 Odrezání trubky v ručním provozu

POZNÁMKA



U pil na trubky, které nebyly delší dobu používány:

- ▶ Motor pily otočte o 180 °.
- ▶ Zapněte AVM a pilu na trubky (viz kap. Řezání trubky s AVM [► 61]), motor pily nechte běžet cca 10 s.
⇒ Tím se všechny části převodovky opět promažou mazacím olejem.

POZNÁMKA

Multifunkční kliku před oběhem otočného tělesa stáhněte z hřídele.


POZNÁMKA

Používejte pouze mazací prostředek/pastu na pilové listy (žádné oleje!) společnosti Orbitalum Tools (např. GF LUB nebo GF TOP). Stroj udržujte v čistotě, zásadně odstraňujte zbytky maziva ze stroje. Rozsah upínání upínacích čelistí nesmí být znečištěn, nesmí obsahovat trásky a mazivo.

POZNÁMKA

Při trvalém provozu: Po řezání uvolněte šestihrannou matici u pilového listu, zabráníte tak poškození upnutím.

1. Nastavte rozměr trubky (viz kap. Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky [► 51]).
2. Pilový list nastavte podle rozměru trubky (viz kap. Pilový list bez přídavné frézy [► 52]).
3. Popř. mírně dotáhněte šestihrannou matici upevnění pilového listu (viz od kap. Montáž pilového listu, úkosové frézy, přídavné frézy [► 48])
4. Nastavte otáčky vřetena (směrné hodnoty, viz od kap. Směrné hodnoty pro otáčky vřetena a stupeň posuvu (AVM) [► 56]).
5. Trubku posuňte ve svěráku vpřed na požadovanou délku trubky a upněte.
Trubky delší než 1 m musí být podepřeny přívodem trubek (viz . kap. Přívod trubek (základní a přistavovací jednotka, mobilní pracovní stanice) [► 45].
6. Na pilový list naneste mazivo na pilové listy:



Doporučení:

- do 2": nejméně každé 3 řezy,
- nad 2" a u trubek z chromu a ušlechtilé oceli: před každým řezem.

7. Zapněte motor.

8. Motor u rukojeti (1) opatrně otáčejte ve směru hodinových ručiček tak, až dojde k propíchnutí stěny trubky.



9. Rychle otáčejte dál, až je trubka odříznutá.

10. Vypněte motor a čekejte, až se stroj/nástroj zastaví.

9.3.3 Srážení hran trubky v ručním provozu

POZNÁMKA



U pil na trubky, které nebyly delší dobu používány:

- ▶ Motor pily otočte o 180 °.
- ▶ Zapněte AVM a pilu na trubky (viz kap. Řezání trubky s AVM [► 61]), motor pily nechte běžet cca 10 s.
⇒ Tím se všechny části převodovky opět promažou mazacím olejem.

POZNÁMKA



Multifunkční kliku před oběhem otočného tělesa stáhněte z hřídele.

POZNÁMKA




Používejte pouze mazací prostředek/pastu na pilové listy (žádné oleje!) společnosti Orbitalum Tools (např. GF LUB nebo GF TOP). Stroj udržujte v čistotě, zásadně odstraňte zbytky maziva ze stroje. Rozsah upínání upínacích čelistí nesmí být znečištěn, nesmí obsahovat třísky a mazivo.

POZNÁMKA



Při trvalém provozu: Po řezání uvolněte šestihrannou matici u pilového listu, zabráníte tak poškození upnutím.



1. Nastavte rozměr trubky (*viz kap.* Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky [► 51]).
2. Úkosovou frézu nastavte podle rozměru trubky (*viz kap.* Nastavení úkosové frézy [► 54]).
3. Popř. mírně dotáhněte šestíhrannou matici (*viz od kap.* Montáž pilového listu, úkosové frézy, přídavné frézy [► 48])
4. Nastavte otáčky vřetena (směrné hodnoty, *viz od kap.* Směrné hodnoty pro otáčky vřetena a stupeň posuvu (AVM) [► 56]).
5. Trubku posuňte ve svěráku vpřed na požadovanou délku trubky a upněte.
Trubky delší než 1 m musí být podepřeny přívodem trubek (*viz . kap.* Přívod trubek (základní a přistavovací jednotka, mobilní pracovní stanice) [► 45]).
6. Na pilový list naneste mazivo na pilové listy:
Doporučení:
- do 2": nejméně každé 3 řezy,
- nad 2" u trubek z chromu a ušlechtilé oceli: před každým řezem.
7. Zapněte motor.
8. Motor u rukojeti (1) opatrně otáčejte ve směru hodinových ručiček tak, až se úkosová fréza nachází v zásahu.
Rychle otáčejte dál, až je trubka sražená.
9. Vypněte motor a čekejte, až se stroj/nástroj zastaví.

9.3.4 Odřezání trubky v ručním provozu a současné srážení hran

- Současně řezání a srážení je možné až do tloušťky stěny 7 mm (0.276").
- Při použití dodatečné frézy se musí motor pily kolem trubky otáčet pomaleji než u řezání, protože se současně používají dva nástroje. Pracovní průběh je stejný jako v *kap.* Odřezání trubky v ručním provozu [► 68].

POZNÁMKA

Během práce pilový list a přídavnou frézu popř. ještě jednou namažte.

Při trvalém provozu: Po řezání uvolněte šestihrannou matici u pilového listu, zabráníte tak poškození upnutím.

Rovnoměrnost výšky fasety závisí na kulatosti trubky.

10 Údržba, servis, odstraňování poruch

NEBEZPEČÍ



Ostrožení života elektrickým proudem!

Při nedodržování hrozí smrt nebo velmi závažná poranění.

- ▶ Po ukončení každé pracovní operace, před transportem, výměnou nástroje, čištěním, seřizovacími pracemi a opravami stroj vypněte, počkejte, dokud se stroj/nástroj nezastaví a vytáhněte zástrčku. U akumulátorových pohonů odstraňte akumulátor a na akumulátor umístěte kryt.

NEBEZPEČÍ



Elektrická ohrožení kvůli špatnému elektrickému připojení!

Hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem.

- ▶ Po ukončení každé pracovní operace, před transportem, výměnou nástroje, čištěním, seřizovacími pracemi a opravami stroj vypněte, počkejte, dokud se stroj/nástroj nezastaví a vytáhněte zástrčku. U akumulátorových pohonů odstraňte akumulátor a na akumulátor umístěte kryt.
- ▶ Práce na opravách a údržbě na elektrickém zařízení nechávejte provádět pouze odborné elektrikáře.
- ▶ Zkontrolujte poškození konstrukčních dílů, např. kabelů, zástrček

POZNÁMKA



Některé z uvedených prací jsou velmi závislé na používání a podmínkách prostředí. Uvedené cykly představují minimální údaje. V některých případech jsou možné odlišné cykly údržby. K zajištění bezpečnosti stroje nechte každý rok provést údržbu autorizovaným servisem se zkouškou VDE. Pokud by stroj nefungoval podle výše uvedeného popisu, tak jej rovněž musíte zaslat autorizovanému servisu.

10.1 Údržba

INTERVAL	ČINNOST
Před zahájením práce	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pilový list zbabte pilin a nečistot. ▶ Zabraňte ucpání větracích otvorů třískami. ▶ Zkontrolujte stav oleje převodovky, popř. doplňte olej (viz kap.). ▶ Ujistěte se, že se plstěný kroužek (1) nachází na svěracím pouzdře, popř. vyměňte. Plstěný kroužek pro GF 4, GF 6, GF 8, GF 12: Kód 790 046 168
při každém čištění, při každé výměně nástroje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oblast u konce hřídele, která je označena šipkou, nečistěte stlačeným vzduchem, jinak dojde k poškození hřidelového těsnícího kroužku vniknutím třísek. ▶ Konec hřídele vyčistěte hadříkem nebo štětcem.
týdně	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Čištění a olejování: <ul style="list-style-type: none"> • Vřeteno rukojetového kříže (1) • Kluzný segment (2) • Vodicí pouzdro (3) • Kluzné dráhy svěráku (4) • Vřeteno svěráku (5)


10.1.1 Čárový laser

- ▶ Vlastní údržba laseru není povolena. V případě potřebné údržby nebo opravy je nutné laser zaslat do závodu.
- ▶ Otevření, změna nebo odstranění ochranných krytů nebo pouzdra je povolena pouze při výměně akumulátoru.

10.2 Kontrola stavu náplně oleje převodovky a doplnění oleje

Převodovky pil na trubky mají průzor na kontrolu stavu náplně oleje. Stav náplně oleje se má nacházet uprostřed průzoru.

1. Zkontrolujte stav náplně oleje u průzoru (2) a popř. doplňte.
2. Vyšroubujte šroub doplňování oleje (1).
Naplňte speciální převodový olej značky Orbitalum Tools.
3. Zašroubujte šroub doplňování oleje a utáhněte.



10.3 Čištění vedení šoupátko

VAROVÁNÍ



Nebezpečí poranění nedostatečně zajištěným šoupátkem!

- ▶ Šoupátko se **nesmí** demontovat směrem dolů.
- ▶ Při sestavování šoupátko utáhněte pojistný šroub.

1. Demontujte pojistný šroub (1).
2. Otočné těleso otočte o 180° nahoru.
3. Rukojeťový kříž (2) vyšroubujte proti směru hodinových ručiček.
4. Šoupátko (3) s motorem vytáhněte nahoru.
5. Vyčistěte vedení pouzdra šoupátko a šoupátko. Oba díly mírně namažte motorovým olejem HD 30.
6. Šoupátko opět namontujte. Pevně utáhněte pojistný šroub (1).



Poloha pojistného šroubu (1) u GF 4 a GF 6 (AVM/MVM).



Poloha pojistného šroubu (1) u GF 8, GF 12 (AVM/MVM).



10.4 Co dělat a kdy? – Obecné odstraňování poruch

PORUCHA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Motor neběží.	Byla aktivována ochrana proti přetížení.	► Spínač nastavte na "0", opět zapněte pilu na trubky a nechte běžet cca 1 min ve volnoběhu.
	Bylo aktivováno blokování opětovného najetí.	► Spínač nastavte na "0", poté opět zapněte pilu na trubky.
Pilu na trubky nelze otáčet.	Rozměr trubky je chybně nastaven.	► Nastavte správný rozměr trubky (viz kap. Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky [► 51])
Pilový list neřeže a prokluzuje.	Šestihranná matici u hřídele pilového listu není utažená.	► Šestihrannou matici mírně dotáhněte.
Pilový list neřeže.	Pilový list je opačně nasazený.	► Správně vložte pilový list. Nápis na pilovém listu musí být viditelný.
Rozměr trubky již nelze nastavit.	Vedení šoupátka je znečištěné.	► Čištění vedení šoupátka (viz kap. --- FEHLENDER LINK ---)
Posuv se nespustí.	Příliš nízký stupeň posuvu nebo otáčky motoru.	► Zvyšte stupeň posuvu nebo otáčky motoru.
Zlomení nástroje.	Příliš vysoký posuv a rychlosť řezu.	► Odstraňování, viz kap. Postup v případě zlomu nástroje [► 76].

10.4.1 Postup v případě zlomu nástroje

POZNÁMKA



V případě zlomení nástroje nevjižďte novým nástrojem do starého řezu, může to způsobit opětovné zlomení nástroje.

1. Se strojem dále nepracujte.
2. Stiskněte tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ (1), odpojte síťovou zástrčku a povolte šestihrannou matici u pilového listu.
3. Opět připojte síťovou zástrčku a nechte vyháknout tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ (1).
4. Červené tlačítko Stop (2) na AVM držte stisknuté a podle potřeby otočte stroj zpět do výchozí polohy.
5. Namontujte nový nástroj; před výměnou nástroje odpojte síťovou zástrčku (montáž pilového listu/frézy, viz od kap. 8.5 Montáž pilového listu, úkosové frézy, přídavné frézy [► 48])



10.5 Chybová hlášení/odstraňování poruch AVM

Při poruchách, které se týkají AVM, se stroj automaticky zastaví. Indikace bliká v sekundovém taktu s písmenem "F" a číslicí 1 až 6. Před novým uvedením do provozu musí být AVM odpojen od elektrické sítě stisknutím červeného tlačítka Stop (2) nebo odpojením síťové zástrčky.

PORUCHA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Indikace F1:	Příliš vysoký stupeň posuvu.	► Zvolte nižší stupeň posuvu.
Motor pily je přetížený.		
Indikace F2:	Příliš vysoký stupeň posuvu.	► Zvolte nižší stupeň posuvu.
Motor posuvu je přetížený.	Rozměr trubky je chybně nastaven.	► Nastavte správný rozměr trubky (viz kap. Upnutí trubky a nastavení rozměru trubky [► 51])
	Třísky mezi otočným tělesem a trubkou.	► Odstraňte třísky.
	Otočné těleso má těžký chod.	► Otočné těleso zprůchodněte.
	Překážka v oblasti výkyvu.	► Odstraňte překážku.
Indikace F3:	Přerušený přívod proudu motoru pily.	► Zkontrolujte připojovací kabel a konektorové spoje.
Motor pily se během obrábění vypíná.	Aktivovala se ochrana proti přetížení motoru pily.	► Spínač nastavte na "0", opět zapněte pilu na trubky a nechte běžet cca 1 min ve volnoběhu.

PORUCHA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Indikace F4:	Defektní procesor.	► Kontaktujte servisní místo.
Interní závada řízení.		
Indikace F5:	Příliš vysoká teplota řízení.	► Po ochlazení samočinné nastavení zpět.
Nadměrná teplota.		
Indikace F6:	Chybné základní nastavení.	► Kontaktujte servisní místo.
Interní závada řízení.		
Žádná indikace: AVM se nespustí.	Motor pily neběží nebo neběží dostatečně dlouho.	► Motor pily musí běžet nejméně 5 sekund před spuštěním AVM.
Posuv se zastaví v oblasti zápicu.	Blokování třískami. Rozměr trubky je chybně nastaven.	► Odstraňte třísky. ► Opravte nastavení.
	Opotřebený pilový list.	► Vložte nový pilový list.
Posuv se nevypne v koncové poloze.	Defektní světelná závora nebo reflektor.	► Vyměňte defektní součásti (popř. kontaktujte servisní místo).
Indikace na displeji: Žádná desetinná čárka v reflektoru koncové poloze.	Znečištěná světelná závora nebo	► Znečištěné díly vyčistěte.

Po odstranění příčiny poruchy je nutné opět obnovit přívod proudu pro AVM.

Po vypnutí motoru pily (v poloze "0") je možné ho znova spustit.


10.6 Servis / zákaznická služba

Při objednávce náhradních dílů jsou potřebné tyto údaje:


- Typ stroje: např. stroj na dělení trubek a úkosový stroj GF 4
- Č. stroje: viz typový štítek
- Pro objednávky náhradních dílů dbejte na seznam náhradních dílů.
- Pro odstranění problémových situací kontaktujte přímo příslušné pobočky.

11 ERSATZTEILLISTE / SPARE PARTS LIST


11.1 GF 4




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	445 209 212	1	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	17	311 400 312	1	Verschluss schraube DIN908-M10x1.0- ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN
2	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring	18	790 142 114	1	Führungs buchse Guide bushing
3	445 201 213	2	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	19	302 301 269	6	Senkschraube DIN7991-M8x20-8.8 Countersunk screw DIN7991-M8x20-8.8
4	300 005 426	2	Sechskantschraube EN24017- M12x40-8.8-ZN Hexagon screw EN24017-M12x40-8.8-ZN	21	790 142 130	1	Zylinderschraube I-6KT. M8x51.5 Cylinder screw I-6KT. M8x51.5
7	566 320 419	1	Kerbstift ISO8740-8x20-ST Grooved pin ISO8740-8x20-ST	22	790 142 122	1	Halter INDICUT Holder INDICUT
8	790 142 108	1	Gehäuse Housing	23	790 042 183	1	Deckel Cover
9	307 001 269	2	Linsenschraube ISO7380-M8x20-10.9 Oval-head screw ISO7380-M8x20-10.9	24	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1
10	790 012 473	1	Schraubstockspindel Vice spindle	25	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14
11	790 142 486	1	Orbitalum Schild GF 4 Orbitalum label GF 4	26	790 093 171	2	Filzstreifen 4x4 lfm. Felt strip 4x4 rm.
13	300 005 426	2	Sechskantschraube EN24017- M12x40-8.8-ZN Hexagon screw EN24017-M12x40-8.8-ZN	27	790 041 308	1	Gewindespindel Threaded spindle




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
28	790 042 121	1	Gleitschuh Slide shoe	41	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
29	790 041 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing	42	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Norm- SKF
30	790 041 302	1	Sterngriff Star grip	43	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10
31	445 209 212	2	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	790 041 214	2		Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15
33	790 142 189	1	Abdeckplatte Cover plate	790 041 215	2		Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20
34	790 041 312	20	Passscheibe 22.5x29x0.1 Adjusting washer 22.5x29x0.1	790 041 217	2		Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30
35	790 041 310	1	Druckfeder 3x28.5x16.2 Pressure spring 3x28.5x16.2	44	305 801 213	6	Zylinderschraube DIN7984-M6x10-8.8 Cylinder screw DIN7984-M6x10-8.8
37	566 958 175	1	Dowel pin ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST	45	790 142 121	1	Deckblech, kpl. Cover plate, cpd.
39	790 050 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"	47	790 041 212	1	Sechskantmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5
40	790 042 190	1	Ölschauglas GN541 11 G3/8 A Oil sight glass GN541 11 G3/8 A	48	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
49	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve	60	790 142 126	1	Dichtung zu Motor Seal for motor
50	790 042 185	1	Lagerdeckel Bearing cover	61	542 105 312	1	Scheibe ISO7093-M8.4-ZN Washer ISO7093-M8.4-ZN
51	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	62	553 458 312	1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-FST Serrated washer DIN6798-A8.4-FST
52	790 041 207	1	INA-Dichttring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4	63	305 501 266	1	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8
54	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11	64	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring
55	790 041 400	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel	66	790 142 252	1	Späneschutz Chip protection
56	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24	67	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
57	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202-A-Norm.-SKF Angular ball b. DIN6283202-A-Norm-SKF	68	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal-SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Normal-SKF
58	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring	70	790 041 185	1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft
59	790 142 128	1	Antriebsritzel Drive pinion	71	445 001 003	2	Gewindestift DIN913-M4x4-45H Grub screw DIN913-M4x4-45H




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
72	790 142 479	1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm	85	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42 Hexagon screw M12x42
74	305 505 181	1	Zylinderschraube ISO4762-M5x55-8-8-ZN Cylinder screw ISO4762-M5x55-8-8-ZN	86	302 301 440	3	Senkschraube DIN7991-M12x70-8-8 Multifunctional crank DIN7991-M12x70-8-8
75	565 808 524	1	Zylinderschaft DIN7979II/ISO8735-8x30-A-ST Cylinder pin DIN7979II/ISO8735-8x30-A-ST	87	790 042 814	1	Schnellmontageplatte Quick-mounting plate
76	305 501 322	4	Zylinderschraube ISO4762-M10x25-8-8 Cylinder screw ISO4762-M10x25-8-8	88	542 500 314	3	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
77	790 142 204	1	Lagerflansch Bearing flange	89	500 600 314	3	Sechskantmutter ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8
78	790 042 142	1	Ring Ring	90	790 142 180	1	Schieber, vormontiert, o. Motor Slide block, pre-mounted, w/o motor
81	790 142 282	1	Schraubstockplatte Vice plate	91	305 805 214	4	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8-8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8-8-ZN
82	307 001 322	2	Linsenschraube ISO7380-M10x25-10.9 Oval-head screw ISO7380-M10x25-10.9	93	790 142 125	1	INDICUT INDICUT
83	790 142 212	1	Gewindebuchse zu Spindel Threaded bushing for spindle		790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US
84	790 142 152	1	Multifunktionskurbel Vice crank handle	94	790 142 254	1	Welle, kpl. (Ersatzteil) Shaft, cpl. (spare part)




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
95	302 305 214	6	Senkschraube DIN7991-M6x12-10.9 Countersunk screw DIN7991-M6x12-10.9	106	790 142 243	1	Drehkörper mit Deckblech, kpl. Slide housing with cover plate, cpl.
96	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	107	305 501 148	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8
97	790 142 241	1	Spannaufsatz, V4A, kpl. Clamping insert, V4A, cpl.	108	305 805 214	6	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN
98	566 958 224	1	Spannstift ISO8752-6x30-ST Dowel pin ISO8752-6x30-ST				
100	302 303 112	22	Senkschraube DIN7991-M4x8-A2 Counters. screw DIN7991-M4x8-A2				
101	790 142 471	1	Gleitbacke, links Slide jaw, left-hand				
102	790 142 470	1	Gleitbacke, rechts Slide jaw, right-hand				
103	790 142 190	1	Exzenterbolzen Eccentric bolt				
104	790 046 168	1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4				
105	790 142 245	1	Spannbackensatz inkl. V2A-Aufsetz Clamping jaws, set incl. V2A attachment				




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	445 201 213	2	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	16	445 001 413	1	Gewindestift DIN913-M12x10-45H Threaded pin DIN913-M12x10-45H
2	566 320 419	1	Kerbstift ISO8740-8x20-ST Grooved pin ISO8740-8x20-ST	17	790 041 302	1	Sterngriff Star grip
3	790 142 108	1	Gehäuse Housing	18	445 209 212	2	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round
4	790 012 473	1	Schraubstockspindel Vice spindle	19	790 041 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing
9	300 005 426	2	Sechskantschraube EN24017- M12x40-8.8-ZN Hexagon screw EN24017-M12x40-8.8-ZN	20	305 805 214	4	Zylinderschr. DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cyl. screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN
11	790 142 206	1	Kronenrad Contrace wheel	21	790 142 189	1	Abdeckplatte Cover plate
12	311 400 312	1	Verschluss schraube DIN908-M10x1.0- ST-ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN	22	790 041 312	20	Passscheibe 22.5x29x0.1 Adjusting washer 22.5x29x0.1
13	305 505 111	4	Zylinderschraube ISO4762-M4x6-8-ZN Cylinder screw ISO4762-M4x6-8-ZN	23	790 041 310	1	Druckfeder 3x28.5x16.2 Pressure spring 3x28.5x16.2
14	790 043 556	1	Reflektor Reflector	24	790 042 121	1	Gleitschuh Slide shoe
15	790 142 290	1	Blech zu Reflektor Sheet metal for reflector	26	790 042 183	1	Deckel Cover




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
27	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	38	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10
28	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15	
29	790 093 171	2	Filzstreifen 4x4 lfm. Felt strip 4x4 rm.	790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20	
30	790 041 308	1	Gewindespindel Threaded spindle	790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30	
32	566 958 175	1	Spannstift ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST	39	305 801 213	6	Zylinderschr. DIN7984-M6x10-8.8 Cylinder scr.DIN7984-M6x10-8.8
34	790 050 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"	40	790 142 121	1	Deckblech, kpl. Cover plate, cp.
35	790 042 190	1	Ölschauglas GN541 11 G3/8 A Oil sight glass GN541 11 G3/8 A	41	305 805 214	6	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN
36	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7	42	790 041 212	1	Schaksamtmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5
37	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN6225-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN6225-6203-Norm- SKF	43	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer
				44	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
45	790 042 185	1	Lagerdeckel Bearing cover	57	790 142 128	1	Antriebsritzel Drive pinion
46	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	58	790 142 126	1	Dichtung zu Motor Seal for motor
47	790 041 207	1	INA-Dichtring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4	59	542 105 312	1	Scheibe ISO7093-M8.4-ZN Washer ISO7093-M8.4-ZN
48	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring	60	553 458 312	1	Fächertscheibe DIN6798-A8.4-FST Serrated washer DIN6798-A8.4-FST
49	790 142 252	1	Späneschutz Chip protection	61	305 501 266	1	Zylinderschr. ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8
52	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11	62	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
53	790 041 400	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel	63	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Normal- SKF
54	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24	65	790 041 185	1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft
55	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202 Angular ball b. DIN6283202-A	66	445 001 003	2	Gewindestift DIN913-M4x4-45H Grub screw DIN913-M4x4-45H
16	445 001 413	1	Gewindestift DIN913-M12x10-45H Threaded pin DIN913-M12x10-45H				



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
68	790 142 479	1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm	84	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring
71	302 301 269	6	Senkschraube DIN7991-M8x20-8.8 Countersunk screw DIN7991-M8x20-8.8	85	790 142 212	1	Gewindebuchse zu Spindel Threaded bushing for spindle
72	790 142 114	1	Führungsbuchse Guide bushing	86	790 142 152	1	Multifunktionskurbel Multifunctional crank
73	305 501 316	2	Zylinderschr. ISO4762-M10x25-8.8 Cylinder head screw ISO4762- M10x25-8.8	87	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42 Hexagon screw M12x42
74	565 808 524	1	Zylinderstift DIN7979/ISO8735-8x30-A-ST Cylinder pin DIN7979/ISO8735-8x30-A- ST	88	302 301 440	3	Senkschraube DIN7991-M12x70-8.8 Countersunk screw DIN7991-M12x70-8.8
75	790 142 204	1	Lagerflansch Bearing flange	89	790 042 814	1	Schnellmontageplatte Quick-mounting plate
76	790 142 210	1	Schutzring AVM/MVM Protective ring AVM/MVM	90	542 500 314	3	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
77	305 501 113	4	Zylinderschraube ISO4762-M4x10-12.9 Cylinder screw ISO4762-M4x10-12.9	91	500 600 314	3	Sechskantmutter ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8
82	790 142 282	1	Schraubstockplatte Vice end plate	92	305 601 294	2	Zylinderschraube ISO4762-M8x80/28-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x80/28-8.8
83	307 001 322	2	Linsenschraube ISO7380-M10x25-10.9 Oval-head screw ISO7380-M10x25-10.9	93	790 043 575	1	AVM V2 kpl. (230/110 V) AVM V2 cpl. (230/110 V)




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
94	790 142 214	1	Schutzsteg Protective web	103	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H
95	307 002 219	1	Linsenschraube ISO7380-M6x20-10.9-ZN Oval-head screw ISO7380-M6x20-10.9- ZN	105	302 303 112	22	Senkschraube DIN7991-M4x8-A2 Countersunk screw DIN7991-M4x8-A2
96	790 142 180	1	Schieber, vormontiert, o. Motor Slide block, pre-mounted, w/o motor	106	790 142 470	1	Gleitbacke, rechts Slide jaw, right-hand
97	790 142 125	1	INDICUT INDICUT	107	790 142 471	1	Gleitbacke, links Slide jaw, left-hand
790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US		108	790 142 254	1	Welle, kpl. (Ersatzteil) Shaft, cpl. (spare part)
98	302 305 214	6	Senkschraube DIN7991-M6x12-10.9 Counters. screw DIN7991-M6x12-10.9	109	790 142 190	1	Exzenterbolzen Eccentric bolt
99	566 958 224	1	Spannstift ISO8752-6x30-ST Dowel pin ISO8752-6x30-ST	110	790 046 168	1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4
100	445 209 212	1	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	111	790 142 245	1	Spannbackensatz inkl. V2A-Aufsatz Clamping jaws incl. V2A attachm.
101	790 142 241	1	Spannaufsatzz, V4A, kpl. Clamping insert, V4A, cpl.	112	790 142 243	1	Drehkörper mit Deckblech, kpl. Slide housing w. cover plate, cpl.
102	790 043 505	1	Vorschubmodul, manuell (MVM) kpl. Feed module, manual (MVM) cpl.	113	305 501 148	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8




11.3 GF 6


POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring	29	790 143 250	1	Drehkörper mit Deckplatte Slide housing with cover plate
2	307 001 422	2	Linsenschraube ISO7380-M12x25-10.9 Oval-head screw ISO7380-M12x25-10.9	30	790 143 119	1	Deckplatte Cover plate
3	790 012 474	1	Schraubstockplatte Vice plate	31	790 143 130	1	Zylinderschraube M8x55 (Nacharbeit) Cylinder screw M8x55 (rework)
8	566 320 422	1	Kerbstift ISO8740-8x25-ST Grooved pin ISO8740-8x25-ST	32	305 801 213	6	Zylinderschr. DIN7984-M6x10-8.8 Cylinder screw DIN7984-M6x10-8.8
9	790 143 108	1	Schraubstockgehäuse Vice housing	33	790 043 183	1	Deckel Cover
10	790 047 158	1	Schraubstockspindel Vice spindle	34	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1
18	790 043 129	1	Ring Ring	35	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10
20	311 400 312	1	Verschlusschraube DIN908-M10x1.0-ST-ZN ZN	36	790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15
23	305 501 322	4	Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN	37	790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20
28	445 001 210	2	Zylinderschraube ISO4762-M10x25-8.8 Cylinder screw ISO4762-M10x25-8.8	38	790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30
			Gewindestift DIN913-M6x5-45H Grub screw DIN913-M6x5-45H				




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
36	790 041 185	1	Schnecke/Radwelle Worm wheel shaft	50	790 043 128	1	Abdeckplatte Cover plate
37	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Normal- SKF	51	790 043 130	1	Druckfeder 30x3.75x16.3 Pressure spring 30x3.75x16.3
38	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7	52	790 143 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing
39	790 046 208	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel	53	790 143 184	1	Gewindespindel Threaded spindle
41	790 143 121	1	Nockenrolle, Halter Cam roller, holder	54	790 143 178	1	Schieber Slide block
42	790 047 191	1	Stützrolle Support roller	55	566 958 175	1	Spannstift ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST
43	790 047 180	1	Hubrollenachse Lifting roll axis	58	790 041 207	1	INA-Dichtring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4
44	302 302 112	4	Senkschraube DIN7991-M4x10-8-ZN Countersunk screw DIN7991-M4x10-8-ZN	60	790 050 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"
45	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	61	790 043 126	1	Ölschauglas R1/2 Oil sight glass R1/2
47	790 041 302	1	Sterngriff Star grip	62	790 043 185	1	Lagerdeckel Bearing cover




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
64	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve	78	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H
65	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer	79	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24
66	790 041 212	1	Sechskantmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5	80	790 046 186	1	Distanzring Schneckenwelle Spacer ring worm shaft
68	566 958 250	1	Spannstift ISO8752-6x25-ST Dowel pin ISO8752-6x25-ST	82	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring
69	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11	84	553 458 312	1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-FST Serrated washer DIN6798-A8.4-FST
71	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202-A-Norm.-SKF Angular ball b. DIN6283202-A-Norm-SKF	85	305 501 266	7	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8
72	790 046 190	1	Distanzbuchse Schneckenw., innen Spacer bush worm shaft, inside	86	790 142 126	1	Dichtung zu Motor Seal for motor
73	610 102 015	1	Rillenkugellager DIN625-6202 Grooved ball b. DIN625-6202	94	305 805 214	8	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN
74	790 142 128	1	Antriebsritzel Drive pinion	95	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring
75	542 105 312	1	Scheibe ISO7093-M8.4-ZN Washer ISO7093-M8.4-ZN	96	790 142 254	1	Welle, kpl. Shaft, cpl.



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
98	790 143 113	1	Deckblech, kpl. Cover plate, cpl.	111	542 500 314	3	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
99	790 093 171	2	Filzstreifen 4x4 lfm. Felt strip 4x4 rm.	112	500 600 314	3	Sechskantmutter ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8
101	302 303 112	16	Senkschraube DIN7991-M4x8-A2 Counters. screw DIN7991-M4x8-A2	113	445 209 212	4	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round
103	790 142 125	1	INDICUT INDICUT	114	790 143 506	1	Führungsflansch Guide flange
	790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US	115	305 805 214	4	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8-ZN
104	790 143 260	1	Späneschutz Chip protection	116	790 142 479	1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm
105	790 143 180	1	Schieber vormontiert o. Motor Slide block pre-m. w/o motor	117	790 046 168	1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4
108	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42 Hexagon screw M12x42	120	790 146 200	1	Spannaufssatz, V4A, kpl. Clamping insert, V4A, cpl.
109	302 301 440	3	Senkschraube DIN7991-M12x70-8.8 Countersunk screw DIN7991-M12x70-8.8	121	790 146 246	1	Gleitspannbacke rechts inkl. Spannaufssatz slide jaw right-hand inc.clamping insert
110	790 042 814	1	Schnellmontageplatte Quick-mounting plate	122	790 146 245	1	Gleitspannbacke links inkl. Spannaufssatz Slide jaw left-hand incl.clamping insert




POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION
123	565 808 527	1	Zylinderstift DIN7979/ISO8735-8x36-A-ST Cylinder pin DIN7979/ISO8735-8x36-A-ST	
124	445 201 162	1	Gewindestift DIN915-M5x8-45H Grub screw DIN915-M5x8-45H	
125	790 142 190	1	Exzenterbolzen Eccentric bolt	
126	445 209 164	1	Gewindestift DIN915-M5x12-45H-Nylon Grub screw DIN915-M5x12-45H-Nylon	
127	305 501 148	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8	
128	790 143 114	1	Buchse Bushing	




11.4 GF 6 AVM/MVM


POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring	19	790 143 506	1	Führungsflansch Guide flange
2	307 001 422	2	Linsenschraube ISO7380-M12x25-10.9 Oval-head screw ISO7380-M12x25-10.9	20	311 400 312	1	Verschluss schraube DIN908-M10x1.0-ST-ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN
3	790 012 474	1	Schraubstockplatte Vice plate	21	305 601 294	2	Zylinderschraube ISO4762-M8x80/28-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x80/28-8.8
8	566 320 422	1	Kerbstift ISO8740-8x25-ST Grooved pin ISO8740-8x25-ST	22	790 043 575	1	AVM V2 kpl. zu GF 4/6, RA 6/8/12 AVM V2 cpl. for GF 4/6, RA 6/8/12 (230/110 V)
9	790 143 108	1	Schraubstockgehäuse Vice housing	23	305 501 322	4	Zylinderschraube ISO4762-M10x25-8.8 Cylinder screw ISO4762-M10x25-8.8
10	790 047 158	1	Schraubstockspindel Vice spindle	25	790 043 556	1	Reflektor Reflector
14	307 005 113	6	Linsenschraube ISO7380-M4x10-10.9-ZN Oval-head screw ISO7380-M4x10-10.9-ZN	27	790 143 308	1	Reflektorböschung Reflector plate
15	790 043 525	1	Schutzring Protective ring	28	445 001 210	2	Gewindestift DIN913-M6x5-45H-TUFLOK/ FL Grub screw DIN913-M6x5-45H-TUFLOK/ FL
16	302 301 269	6	Senkschraube DIN7991-M8x20-8.8 Countersunk screw DIN7991-M8x20-8.8	29	790 143 250	1	Drehkörper mit Deckplatte Slide housing with cover plate
17	790 043 510	1	Kronenrad GF 6 Contrace wheel GF 6	30	790 143 119	1	Deckplatte Cover plate




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
31	790 143 130	1	Zylinderschraube M8x55 Cylinder screw M8x55	38	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
32	305 801 213	6	Zylinderschraube DIN7984-M6x10-8.8 Cylinder screw DIN7984-M6x10-8.8	39	790 046 208	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel
33	790 043 185	1	Lagerdeckel Bearing cover	41	790 143 121	1	Nockenrolle, Halter Cam roller, holder
34	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	42	790 047 191	1	Stützrolle Support roller
35	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10	43	790 047 180	1	Hubrollenachse Lifting roll axis
790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15	44	302 302 112	4	Senkschraube DIN7991-M4x8-8.8 Countersunk screw DIN7991-M4x8-8.8	
790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20	45	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	
790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30	47	790 041 302	1	Sterngriff Star grip	
36	790 041 185	1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft	50	790 043 128	1	Abdeckplatte Cover plate
37	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Norm- SKF	51	790 043 130	1	Druckfeder 30x3.75x16.3 Pressure spring 30x3.75x16.3




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
52	790 143 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing	66	790 041 212	1	Sechskantmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5
53	790 143 184	1	Gewindespindel Threaded spindle	68	566 958 250	1	Spannschraube ISO8752-6x25-ST Dowel pin ISO8752-6x25-ST
54	790 143 178	1	Schieber Slide block	69	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11
55	566 958 175	1	Spannschraube ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST	71	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202-A-Norm- SKF Angular ball b. DIN6283202-A-Norm-SKF
58	790 041 207	1	INA-Dichttring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4	72	790 046 190	1	Distanzbeschleuniger DIN6283202-A-Norm- SKF Spacer bush worm shaft, inside
60	790 050 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"	73	610 102 015	1	Rillenkugellager DIN625-6202 Grooved ball bearing DIN625-6202
61	790 043 126	1	Ölschauglas R1/2 Oil sight glass R1/2	74	790 142 128	1	Antriebsritzel Drive pinion
62	790 043 183	1	Deckel Cover	75	542 105 312	1	Scheibe ISO7093-M8-4-ZN Washer ISO7093-M8-4-ZN
64	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve	78	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H
65	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer	79	790 041 181	1	Passfeder DIN8885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
80	790 046 186	1	Distanzring Schneckenwelle Spacer ring worm shaft	100	305 505 111	4	Zylinderschraube ISO4762-M4x6-8.8-ZN Cylinder screw ISO4762-M4x6-8.8-ZN
82	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring	101	302 303 112	16	Senkschraube DIN7991-M4x8-A2 Countersunk screw DIN7991-M4x8-A2
84	553 458 312	1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-FST Serrated washer DIN6798-A8.4-FST	104	790 142 125	1	INDICUT INDICUT
85	305 501 266	1	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8		790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US
86	790 142 126	1	Dichtung zu Motor Seal for motor	105	790 143 260	1	Späneschutz Chip protection
94	305 805 214	8	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN	106	790 143 180	1	Schieber vormontiert o. Motor Slide block pre-m. w/o motor
95	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring	108	790 043 505	1	Vorschubmodul, manuell (MVM) kpl. Feed module, manual (MVM) cpl.
96	790 142 254	1	Welle, kpl. Shaft, cpl.	110	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42 Hexagon screw M12x42
98	790 143 113	1	Deckblech, kpl. Cover plate, cpl.	111	302 301 440	3	Senkschraube DIN7991-M12x70-8.8 Countersunk screw DIN7991-M12x70-8.8
99	790 093 171	1	Filzstreifen 4x4, 1m Felt strip 4x4, 1m	112	790 042 814	1	Schnellmontageplatte Quick-mounting plate




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
113	542 500 314 3	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV		125	565 808 527 1	Zylinderschraube DIN7979/ISO8735-8x36-A-ST Cylinder pin DIN7979/ISO8735-8x36-A-ST	
114	500 600 314 3	Sechskantmutter ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8		126	445 201 162 1	Gewindestift DIN915-M5x8-45H Grub screw DIN915-M5x8-45H	
115	305 805 214 4	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8-8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8-8-ZN		127	790 142 190 1	Exzenterbolzen Eccentric bolt	
116	790 043 550 1	AVM Schutzsteg AVM protective web		128	445 209 164 1	Gewindestift DIN915-M5x12-45H-Nylon Grub screw DIN915-M5x12-45H-Nylon	
117	307 002 219 1	Linsenschraube ISO7380-M6x20-10.9-ZN Oval-head screw ISO7380-M6x20-10.9- ZN		129	305 501 148 4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8	
118	790 142 479 1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm		130	790 143 114 1	Buchse Bushing	
119	790 046 168 1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4		131	445 209 212 4	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	
122	790 146 200 1	Spannaufsetsatz V4A, kpl. Clamping insert, V4A, cpl.					
123	790 146 246 1	Gleitspannbacke rechts inkl. Spannaufsetsatz slide jaw right-hand incl. clamping insert					
124	790 146 245 1	Gleitspannbacke links inkl. Spannaufsetsatz Slide jaw left-hand incl. clamping insert					




11.5 GF 8 (Fig. 1)

POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 142 152	1	Multifunktionskurbel Multifunctional crank	11	790 047 202	1	Transportöse Transport lug
2	445 201 213	2	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	12	305 801 266	2	Zylinderschraube DIN7984 M8x16-8.8 Cylinder screw DIN7984 M8x16-8.8
3	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring	13	311 400 312	1	Verschluss schraube DIN908-M10x1.0-ST-ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN
4	307 001 422	2	Linsenschraube ISO7380-M12x25-10.9 Oval-head screw ISO7380-M12x25-10.9	14	790 045 507	1	Führungsflansch Guide flange for feed module
5	790 012 474	1	Schraubstockplatte Vice plate	15	566 600 332	2	Kegelstift ISO8736-A-10x50-ST Taper pin ISO8736-A-10x50-ST
6	566 320 422	1	Kerbstift ISO8740-8x25-ST Grooved pin ISO8740-8x25-ST	16	445 209 164	1	Gewindestift DIN915-M5x12-45H-Nylon Grub screw DIN915-M5x12-45H-Nylon
7	790 143 108	1	Schraubstockgehäuse Vice housing	17	305 501 322	4	Zylinderschraube ISO4762-M10x25-8.8 Cylinder screw ISO4762-M10x25-8.8
8	790 047 158	1	Schraubstockspindel Vice spindle	18	302 301 440	4	Senkschraube DIN7991-M12x70-8.8 Countersunk screw DIN7991-M12x70-8.8
9	790 045 330	4	Spannaufsatz, V4A Clamping insert, V4A	19	542 500 314	4	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
10	302 302 112	24	Senkschraube DIN7991-M4x8-8.8 Countersunk screw DIN7991-M4x8-8.8	20	500 600 314	3	Sechskantschraube ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8




POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION
21	790 042 814	1	Schnellmontageplatte	Quick-mounting plate
22	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42	Hexagon screw M12x42
23	790 045 246	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz rechts	Slide jaw incl. clamping insert right-hand
24	790 045 245	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz links	Slide jaw incl. clamping insert left-hand




11.6 GF 8 (Fig. 2)


POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	305 501 269	6	Zylinderschraube ISO4762-M8x20-12.9 Cylinder screw ISO4762-M8x20-12.9	11	790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20
2	790 045 121	1	Ring Ring	12	790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30
3	790 045 324	1	Deckplatte, kpl. Cover plate, cpl.	13	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball b. DIN625-6203-Normal- SKF
4	305 801 213	7	Zylinderschraube ISO4762-M6x10-12.9 Cylinder screw DIN7984-M6x10-8.8	14	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
5	790 045 318	1	Deckel Cover	15	790 041 400	1	Schneckenwelle + Rad Worm shaft + wheel
6	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	16	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-B5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24
7	790 041 185	1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft	17	612 032 015	1	Schägkugellager DIN6283202-A-Norm.- SKF Angular ball b. DIN6283202-A-Norm.-SKF
8	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	18	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring
9	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10	19	790 142 128	1	Antreibsritzel* Drive pinion*
10	790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15				



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
20	542 500 311	1	Scheibe ISO7090-6-200HV Washer ISO7090-6-200HV	31	445 201 162	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x8-45H
21	553 458 312	1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-F-ST Serrated washer DIN6798-A8.4-F-ST	32	790 047 180	1	Hubrollenachse Lifting roll axis
22	305 501 266	1	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8	33	790 047 191	1	Stützrolle Support roller
23	790 041 192	1	Dichtung D 120x1 Seal D 120x1	34	790 045 331	1	Nockenrolle, Halter Cam roller, holder
24	790 041 190	1	Lagerbuchse Bearing bush 10x16x11	35	566 958 072	2	Spannstift ISO8752-3x8-ST Dowel pin ISO8752-3x8-ST
25	305 501 148	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8	36	790 043 119	1	Deckplatte Cover plate
26	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	37	790 003 316	2	Kugelschnäpper Ball catch D6
27	566 958 224	1	Spannstift ISO8752-6x30-ST Dowel pin ISO8752-6x30-ST	38	445 209 212	2	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round
28	790 142 254	1	Welle, kpl. Shaft, cp.	39	790 041 302	1	Sterngriff Star grip
29	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring	40	588 723 209	1	Kerbknagel ISO8746-2,3x5-ST-NI 588 723 209




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
41	305 805 214	15	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN	51	790 041 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"
42	790 045 308	1	Abdeckplatte, Loch D14 Cover plate, hole D 14	52	790 045 320	1	Lagerdeckel Bearing cover
43	790 041 312	1	Passscheibe 22.5x29x0.1 Adjusting washer 22.5x29x0.1	53	790 041 207	1	INA-Dichtring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4
44	790 043 130	1	Druckfeder 30x3.75x16.3 Pressure spring 30x3.75x16.3	54	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve
45	790 041 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing	55	790 046 168	1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4
46	790 041 308	1	Gewindespindel Threaded spindle	56	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer
47	790 045 381	1	Schieber GF8 Slide block GF8	57	790 041 212	1	Sechskantmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5
48	566 958 175	1	Spannstift ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST	58	500 600 311	1	Sechskantmutter ISO4032-M6-8 Hexagon nut ISO4032-M6-8
49	790 043 126	1	Ölschauglas R1/2 Oil sight glass R1/2	59	790 142 125	1	INDICUT INDICUT
50	621 441 107	1	Dichtring 10.7x16x1 5 USIT Seal ring 10.7x16x1 5 USIT	59	790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
60	790 142 479	1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D 15 mm
61	790 045 530	1	Laser, Halter Indicut Holder
62	445 001 003	2	Gewindestift DIN913-M4x4-45H Grub screw DIN913-M4x4-45H
64	305 501 116	2	Zylinderschraube ISO4762-M4x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M4x16-8.8
65	790 045 315	1	Deckplatte GF8 cover plate
66	790 045 382	1	Schild GF8 Label GF8
67	790 045 383	1	Schieber GF8 vorm. o.Motor u.Ritzel Slide b. GF8 pre-m.w/o motor+pinion
68	790 043 262	1	Späneschutz, schwenkbar, kpl. Chip protection, swiveling, cpl.
69	790 045 333	1	Nockenrolle, Halter, kpl. Cam roller, shaft, cpl.

11.7 GF 8 AVM/MVM (Fig. 1)




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 142 152	1	Multifunktionskurbel Multifunctional crank	11	311 400 312	1	Verschluss schraube DIN908-M10x1.0-ST-ZN ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN
2	445 201 213	2	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	12	790 045 507	1	Führungs flansch Guide flange for feed module
3	790 011 511	2	Stell ring Adjusting ring	13	566 600 332	2	Kegelstift ISO8736-A-10x50-ST Taper pin ISO8736-A-10x50-ST
4	307 001 422	2	Linsenschraube ISO7380-M12x25-10.9 Oval-head screw ISO7380-M12x25-10.9	14	445 209 164	1	Gewindestift DIN915-M5x12-45H-Nylon Grub screw DIN915-M5x12-45H-Nylon
5	790 012 474	1	Schraubstockplatte Vice plate	15	305 501 322	4	Zylinderschraube ISO4762-M10x25-8.8 Cylinder screw ISO4762-M10x25-8.8
6	566 320 422	1	Kerbstift ISO8740-8x25-ST Grooved pin ISO8740-8x25-ST	16	302 301 440	4	Senkschraube DIN7991-M12x70-8.8 Countersunk screw DIN7991-M12x70-8.8
7	790 143 108	1	Schraubstock gehäuse Vice housing	17	542 500 314	4	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
8	790 047 158	1	Schraubstock spindel Vice spindle	18	500 600 314	3	Sechskantmutter ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8
9	790 045 330	4	Spannauf satz, V4A Clamping insert, V4A	19	790 042 026	1	Schnellmontageplatte, kpl. Quick-mounting plate, cpl.
10	302 302 112	24	Senkschraube DIN7991-M4x8-8.8 Countersunk screw DIN7991-M4x8-8.8	20	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42 Hexagon screw M12x42




POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION
21	790 045 246	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz rechts	Slide jaw incl.clamping insert righthand
22	790 045 245	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz links	Slide Jaw incl. clamping insert lefthand


11.8 GF 8 AVM/MVM (Fig. 2)




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	302 301 269	6	Senkschraube DIN7991-M8x20-8.8 Countersunk screw DIN7991-M8x20-8.8	11	790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15
2	790 045 125	1	Schutzring Protective ring	12	790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20
3	790 045 510	1	GF 8 Kronentrad GF 8 contrate wheel	13	790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30
4	790 045 324	1	Deckplatte, kpl. Cover plate, cpl.	14	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Normal- SKF
5	305 801 213	7	Zylinderschraube ISO4762-M6x10-12.9 Cylinder screw ISO4762-M6x10-12.9	15	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
6	790 045 318	1	Deckel Cover	16	790 041 400	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel
7	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	17	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24
8	790 041 185	1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft	18	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202-A-Norm.- SKF Angular ball b. DIN6283202-A-Norm-SKF
9	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	19	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring
10	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10				




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
20	790 142 128	1	Antreibsritzel für GF07/GF09-Motor* Drive pinion for motor GF07/GF09*	30	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring
21	542 500 311	1	Scheibe ISO7090-6-200HV Washer ISO7090-6-200HV	32	445 201 162	1	Gewindestift DIN915-M5x8-45H Grub screw DIN915-M5x8-45H
22	553 458 312	1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-FST Serrated washer DIN6798-A8.4-FST	33	305 505 111	2	Zylinderschraube ISO4762-M4x6-8.8-ZN Cylinder screw ISO4762-M4x6-8.8-ZN
23	305 501 266	1	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8	34	790 043 556	1	Reflektor Reflector
24	790 041 192	1	Dichtung D120x1 Seal D120x1	35	790 045 552	1	Reflektorblech Reflector plate
25	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11	36	790 047 180	1	Hubrollenachse Lifting roll axis
26	305 501 148	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8	37	790 047 191	1	Stützrolle Support roller
27	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	38	790 045 331	1	Nockenrollenhalter Cam roller holder
28	566 958 224	1	Spannstift ISO8752-6x30-ST Dowel pin ISO8752-6x30-ST	39	566 958 072	2	Spannstift ISO8752-3x8-ST Dowel pin ISO8752-3x8-ST
29	790 142 254	1	Welle, kpl. Shaft, cpl.				



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
40	790 043 119	1	Deckplatte Cover plate	50	790 041 308	1	Gewindespindel Threaded spindle
41	790 003 316	2	Kugelschäpper D6 Ball catch D6	51	790 045 381	1	Schieber*** Slide block***
42	445 209 212	2	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	52	566 958 175	1	Spannstift ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST
43	790 041 302	1	Sterngriff Star grip	53	790 043 126	1	Ölschauglas R1/2 Oil sight glass R1/2
44	588 723 209	1	Kerbnagel ISO8746-2-3x5-ST-NI Dowel pin ISO8746-2-3x5-ST-NI	55	790 050 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"
45	305 805 214	15	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8-ZN	56	790 045 320	1	Lagerdeckel Bearing cover
46	790 045 308	1	Abdeckplatte, Loch D14 Cover plate, hole D14	57	790 041 207	1	INA-Dichtring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4
47	790 041 312	1	Passscheibe 22.5x29x0.1 Adjusting washer 22.5x29x0.1	58	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve
48	790 043 130	1	Druckfeder 30x3.75x16.3 Pressure spring 30x3.75x16.3	59	790 046 168	1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4
49	790 041 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing	60	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
61	790 041 212	1	Sechskantmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5	71	790 045 383	1	Schieber GF8 vorm. o.Motor u.Ritzel (ET) Slide b. GF8 pre-n.w/o motor+pinion
62	500 600 311	1	Sechskantmutter ISO4032-M6-8 Hexagon nut ISO4032-M6-8	72	790 043 262	1	Späneschutz, schwenkbar, kpl. Chip protection, swiveling, cpl.
63	790 142 125	1	INDICUT INDICUT	* ab Maschinen-Nr. 045591101 / from machine-no. 045591101		** bis Maschinen-Nr. 045591100 / up to machine-no. 045591100	
	790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US	*** ab Maschinen-Nr. 045591101 / from machine-no.:		• RA8 230 V 790 045 095; S/N 04570013	
64	790 142 479	1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm	• RA8 AVM 230 V 790 045 096; S/N 04570602		• RA8 AVM 120 V 790 045 001; S/N 04570901	
65	790 045 530	1	Laser, Halter Holder	• RA8 AVM 120 V 790 045 007; S/N 04570905		• RA8 MVM 230 V 790 045 063; S/N 04570952	
66	445 001 003	2	Gewindestift DIN913-M4x4.45H Grub screw DIN913-M4x4.45H	• RA8 MVM 120 V 790 045 082; S/N 04570955			
68	305 501 116	2	Zylinderschraube ISO4762-M4x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M4x16-8.8				
69	790 045 315	1	Deckplatte GF 8 cover plate				
70	790 045 382	1	Schild GF 8 Label GF 8				



11.9 GF 12 (Fig. 1)


POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 142 152	1	Multifunktionskurbel Multifunctional crank	11	790 047 202	1	Transportöse Transport lug
2	445 201 213	2	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	12	305 505 269	2	Zylinderschraube ISO4762-M8x20-8.8-ZN Cylinder screw ISO4762-M8x20-8.8-ZN
3	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring	13	311 400 312	1	Verschlusschraube DIN908-M10x1.0-ST-ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN
4	307 001 319	4	Linsenschraube ISO7380-M10x20-10.9 Oval-head screw ISO7380-M10x20-10.9	14	790 047 506	1	Vorschubmodul Führungsfansch Feed module guide flange
5	790 047 176	1	Schraubstockplatte Vice plate	15	305 501 326	6	Zylinderschraube ISO4762-M10x35-8.8 Cylinder screw ISO4762-M10x35-8.8
6	790 047 152	1	Schraubstock Vice	16	566 600 332	2	Kegelstift ISO8736-A-10x50-ST Taper pin ISO8736-A-10x50-ST
7	790 047 158	1	Schraubstockspindel Vice spindle	17	302 301 440	4	Senkschraube DIN7991-M12x70-8.8 Countersunk screw DIN7991-M12x70-8.8
8	790 047 189	8	RA 12 Distanzplatte RA 12 spacer plate	18	542 500 314	4	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
9	790 047 186	8	Prismenplatte Prism plate	19	500 600 314	4	Sechskantmutter ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8
10	302 305 214	16	Senkschraube DIN7991-M6x12-10.9 Countersunk screw DIN7991-M6x12-10.9	20	790 047 160	1	Schnellmontageplatte Quick-mounting plate



POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION
21	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42	Hexagon screw M12x42
22	790 047 246	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatzz rechts	Slide jaw incl. clamping insert, right
23	790 047 245	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatzz links	Slide jaw incl. clamping insert, left


* ab Maschinen-Nr. 047600101/from machine-no. 047600101

** bis Maschinen-Nr. 047600100/up to machine-no. 047600100




11.10 GF 12 (Fig. 2)


POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION	POS. NO.	CODE PART NO.	STK. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
1	305 801 266 8	Zylinderschraube DIN7984-M8x16-8.8 Cylinder screw DIN7984-M8x16-8.8	8		11	790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15
2	790 047 173 1	Ring Ring	1		12	790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20
3	790 047 192 2	Griffstange Handle bar	2		13	790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30
4	790 047 166 1	Drehkörper Slide housing	1		14	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Normal- SKF
5	305 501 213 6	Zylinderschraube ISO4762-M6x10-8.8 Cylinder screw ISO4762-M6x10-8.8	6		15	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
6	790 047 172 1	Deckel Cover	1		16	790 041 400	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel
7	790 041 209 2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	2		17	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202-A-Norm.- SKF
8	790 041 185 1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft	1		18	790 041 189	1	Angular ball b. DIN6283202-A-Norm-SKF Gewindering Threaded ring
9	790 041 186 1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	1		19	790 142 128	1	Antreibsitzel GF07/GF09-Motor* Drive pinion motor GF07/GF09*
10	790 041 213 2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10	2			790 041 182	1	Antreibsitzel FE680-Motor** Drive pinion for motor FE680**




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
20	542 105 312 1	Scheibe ISO7093-M8x4-ZN Washer ISO7093-M8x4-ZN		31	305 501 169 4	Zylinderschraube ISO4762-M5x20-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x20-8.8	
21	553 458 312 1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-F-ST Serrated washer DIN6798-A8.4-F-ST		32	588 723 209 1	Kerbnagel ISO8746-2.3x5-ST-NI Dowel pin ISO8746-2.3x5-ST-NI	
22	305 501 266 1	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8		33	790 047 180 1	Hubrollenachse Lifting roll axis	
23	790 142 126 1	Dichtung zu Motor Seal for motor		34	790 047 191 1	Stützrolle Support roller	
24	790 041 181 1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24		35	790 047 178 1	Hubrollenhalter Lifting roll holder	
25	790 041 190 1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11		36	445 001 162	Gewindestift DIN913-M5x8-45H Grub screw DIN913-M5x8-45H	
26	305 501 148 4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8		37	790 047 182 1	Führungsplatte Guide plate	
27	790 142 254 1	Welle, kpl. (Ersatzteil) Shaft, cpl. (spare part)		38	566 958 175 1	Spannstift ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST	
28	566 958 123 1	Spannstift ISO8752-4x28-ST Dowel pin ISO8752-4x28-ST		39	445 209 212 2	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	
29	790 042 256 1	Schenkelfeder Leg spring		40	790 041 302 1	Sterngriff Star grip	



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
41	790 041 312 20	Passscheibe 22.5x29x0.1 Adjusting washer 22.5x29x0.1		52	790 046 168 1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4	
42	790 043 130 1	Druckfeder 30x3.75x16.3 Pressure spring 30x3.75x16.3		53	790 041 188 1	Klemmscheibe Clamping washer	
43	790 041 306 1	Gewindebuchse Threaded bushing		54	790 041 212 1	Sechskantmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5	
44	790 047 184 1	Gewindespindel Threaded spindle		55	500 600 311 1	Sechskantmutter ISO4032-M6-8 Hexagon nut ISO4032-M6-8	
45	790 047 381 1	Schieber GF12 Slide block GF12		56	790 142 125 1	INDICUT INDICUT	
46	790 043 126 1	Ölschauglas R1/2 Oil sight glass R1/2		790 142 135 1	INDICUT US INDICUT US		
48	790 050 191 1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"		57	790 142 479 1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm	
49	790 047 174 1	Lagerdeckel Bearing cover		58	790 045 530 1	Laser, Halter Holder	
50	790 041 207 1	INA-Dichtiring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4		59	445 001 003 2	Gewindestift DIN913-M4x4-45H Grub screw DIN913-M4x4-45H	
51	790 041 208 1	Klemmbuchse Clamping sleeve		60	542 501 309 2	Scheibe DIN125;ISO7092-4-200HV Washer DIN125;ISO7092-4-200HV	




POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION	POS. NO.	CODE PART NO.	STK. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
61	305 501 116 11	11	Zylinderschraube ISO4762-M4x16-8.8	* ab Maschinen-Nr. 047600101/from machine-no. 047600101	62	790 047 315	1	Cylinder screw ISO4762-M4x16-8.8 Deckplate GF12 Cover plate GF12
63	305 805 214 1	1	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN	Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN	64	790 047 382 1	1	Schild GF 12 Label GF 12
65	790 047 383 1	1	Schieber GF12 vorm. o.Motor u.Ritzel (ET)	Slide b. GF12 pre-m.w/o motor+pinion	66	790 043 262 1	1	Späneschutz, schwenkbar, kpl. Chip protection, swiveling, cpl.
67	445 201 213 1	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H					




11.11 GF 12 AVM/MVM (Fig. 1)

POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 142 152	1	Multifunktionskurbel Multifunctional crank	11	311 400 312	1	Verschluss schraube DIN908-M10x1.0-ZN ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN
2	445 201 213	2	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	12	790 047 506	1	Vorschubmodul Führungsfansch Feed module guide flange
3	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring	13	305 501 326	6	Zylinderschraube ISO4762-M10x35-8.8 Cylinder screw ISO4762-M10x35-8.8
4	307 001 319	4	Linsenschraube ISO7380-M10x20-10.9 Oval-head screw ISO7380-M10x20-10.9	14	566 600 332	2	Kegelstift ISO8736-A-10x50-ST Taper pin ISO8736-A-10x50-ST
5	790 047 176	1	Schraubstockplatte Vice plate	15	302 301 440	4	Senkschraube DIN7991- M12x70-8.8Countersunk screw DIN7991- M12x70-8.8
6	790 047 152	1	Schraubstock Vice	16	542 500 314	4	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
7	790 047 158	1	Schraubstockspindel Vice spindle	17	500 600 314	4	Sechskantmutter ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8
8	790 047 189	8	GF 12 Distanzplatte GF 12 spacer plate	18	790 143 116	1	Schnellmontageplatte Quick-mounting plate
9	790 047 186	8	Prismenplatte Prism plate	19	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42 Hexagon screw M12x42
10	302 305 214	16	Senkschraube DIN7991-M6x12-10.9 Countersunk screw DIN7991-M6x12-10.9	20	790 047 246	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz rechts Slide jaw incl. clamping insert, right




POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION
21	790 047 245	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz links Slide jaw incl. clamping insert, left	* ab Maschinen-Nr. 047600101 / from machine-no. 047600101 ** bis Maschinen-Nr. 047600100 / up to machine-no. 047600100




11.12 GF 12 AVM/MVM (Fig. 2)



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	307 001 119 6	6	Linsenschraube ISO7380-M4x20-10.9 Oval-head screw ISO7380-M4x20-10.9	12	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10
2	790 047 525 1	1	Schutzring Protective ring	13	790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15
3	790 047 510 1	1	Kronenrad GF 12 Contrafe wheel GF 12	14	790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20
5	790 047 192 2	2	Griffstange Handlebar	15	790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30
6	790 047 166 1	1	Drehkörper Slide housing	16	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203-Normal- SKF
7	305 501 213 6	6	Zylinderschraube ISO4762-M6x10-8.8 Cylinder screw ISO4762-M6x10-8.8	17	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
8	790 047 172 1	1	Deckel Cover	18	790 041 400	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel
9	790 041 209 2	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	19	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202-A-Norm.- SKF Angular ball b. DIN6283202-A-Norm-SKF
10	790 041 185 1	1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft	20	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring
11	790 041 186 1	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14				




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
21	790 142 128	1	Antreibsritzel für GF07/GF09-Motor* Drive pinion for motor GF07/GF09*	31	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring
22	542 105 312	1	Scheibe ISO7093-M8.4-ZN Washer ISO7093-M8.4-ZN	33	305 505 111	4	Zylinderschraube ISO4762-M4x6-8.8-ZN Cylinder screw ISO4762-M4x6-8.8-ZN
23	553 458 312	1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-FST Serrated washer DIN6798-A8.4-FST	34	305 501 169	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x20-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x20-8.8
24	305 501 266	1	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8	35	790 043 556	1	Reflektor Reflector
25	790 142 126	1	Dichtung zu Motor Seal for motor	36	790 143 308	1	Reflektorkblech Reflector plate
26	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24	37	588 723 209	1	Kerbnagel ISO8746-3x5-ST-NI Dowel pin ISO8746-3x5-ST-NI
27	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11	38	790 047 180	1	Hubrollenachse Lifting roll axis
28	305 501 148	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8	39	790 047 191	1	Stützrolle Support roller
29	566 958 123	1	Spannstift ISO8752-4x28-ST Dowel pin ISO8752-4x28-ST	40	790 047 178	1	Hubrollenhalter Lifting roll holder
30	790 142 254	1	Welle, kpl. (Ersatzteil) Shaft, cpl. (spare part)				




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
41	790 047 182	1	Führungsplatte Guide plate	51	790 043 126	1	Ölschauglas R1/2 Oil sight glass R1/2
42	445 201 162	1	Gewindestift DIN915-M5x8-45H Grub screw DIN915-M5x8-45H	53	790 050 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"
43	445 209 212	1	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	54	790 047 174	1	Lagerdeckel Bearing cover
44	790 041 302	1	Sterngriff Star grip	55	790 041 207	1	INA-Dichtring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4
45	790 041 312	20	Passscheibe 22.5x29x0.1 Adjusting washer 22.5x29x0.1	56	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve
46	790 043 130	1	Druckfeder 30x3.75x16.3 Pressure spring 30x3.75x16.3	57	790 046 168	1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4
47	790 041 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing	58	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer
48	790 047 184	1	Gewindespindel Threaded spindle	59	790 041 212	1	Sechskantschraube M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5
49	790 047 381	1	Schieber GF12 Slide block GF12	60	500 600 311	1	Sechskantschraube ISO4032-M6-8 Hexagon nut ISO4032-M6-8
50	566 958 175	1	Spannstift ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST				




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
61	790 142 125	1	INDICUT INDICUT INDICUT	109	790 047 246	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz rechts Slide jaw incl. clamping insert, right
62	790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US	110	790 142 477	1	Schild ORBITALUM 55x160 Label ORBITALUM 55x160
63	790 142 479	1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm	111	790 047 382	1	Schild GF 12 Label GF 12
64	790 045 530	1	Laser, Halter Holder	112	790 047 383	1	Schieber GF12 vorm. o. Motor u.Ritzel (ET) Slide b, GF12 pre-m.w/o motor+pinion
65	445001 003	2	Gewindestift DIN913-M4x4-45H Grub screw DIN913-M4x4-45H	113	790 043 262	1	Späneschutz, schwentbar, kp. Chip protection, swiveling, cpl.
66	305 501 116	2	Zylinderschraube ISO4762-M4x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M4x16-8.8	114	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H
67	790 045 315	1	Deckplatte GF 8 Cover plate GF 8				
68	305 805 214	11	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8-8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8-8-ZN				
108	790 047 245	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz links Slide jaw incl. clamping insert, left				

11.13 AVM: Automatisches Vorschubmodul | AVM: Automatic feed module


POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 043 582	1	Folientastatur Membrane keypad	9	790 043 581	1	Getriebemotor, kpl. Gear motor, cpl.
2	790 043 584	1	Schalter, NOT-AUS, kpl. Switch, emergency OFF, cpl.	10	790 043 540	1	Gehäuseboden Housing base
790 142 214	1	Schutzsteg Protective web	11	305 601 294	2	Zylinderschraube ISO4762-M8x80/28-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x80/28-8.8	
790 043 550	1	AVM Schutzsteg AVM protective web	12	305 505 126	4	Zylinderschraube ISO4762-M4x35-8.8-ZN Cylinder screw ISO4762-M4x35-8.8-ZN	
790 045 550	1	Schutzsteg Protective web	13	790 043 548	1	Lagerscheibe Bearing plate	
790 047 550	1	Schutzsteg Protective web	14	305 805 214	4	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN	
307 002 219	1	Linsenschraube ISO7380-M6x20-10.9-ZN Oval-head screw ISO7380-M6x20-10.9- ZN	15	790 043 528	2	Passscheibe DIN988-PS25x36x1 Adjusting washer DIN988-PS25x36x1	
6	790 043 583	1	Lichtschranke Light barrier	16	790 043 529	1	Hülsenfreilauf Roller clutch
7	790 043 599	1	Platine AVM (V2) Circuit board AVM (V2)	17	790 043 512	1	Stirnrad RA 6 Spur gear RA 6
8	790 043 552	1	Halteblech Retaining plate				



POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION	POS. NO.	CODE PART NO.	STK. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
18	790 043 532	1	Gehäuse, Deckel Housing cover		26	790 043 575	1	AVM V2 kpl. zu GF 4/6, RA 6/8/12 (230/110 V) AVM V2 cpl. for GF 4/6, RA 6/8/12 (230/110 V)
19	307 005 113	4	Linsenschraube ISO7380-M4x10-10.9-ZN Oval-head screw ISO7380-M4x10-10.9- ZN		790 043 567	1		Kabelführung AVM V2 kpl. GF 4 Cable guide AVM V2 cpl. GF 4
	790 142 054	1	AVM Netzkabel 230 V EU AVM power cable 230 V EU		790 043 572	1		Kabelführung AVM V2 kpl. GF 6/RA8 Cable guide AVM V2 cpl. GF 6/RA8
	790 142 272	1	AVM Netzkabel 230 V AUS AVM power cable 230 V AUS		27	790 043 572	1	Kabelführung AVM V2 kpl. GF 6/RA8 Cable guide AVM V2 cpl. GF 6/RA8
20	790 142 270	1	AVM Netzkabel 230 V CH AVM power cable 230 V CH			790 043 570	1	Kabelführung AVM V2 kpl. GF 12 Cable guide AVM V2 cpl. GF 12
	790 142 055	1	AVM Netzkabel 120 V US AVM power cable 120 V US		28	790 043 588	1	AVM Gerätestecker Zwischenkabel, kp. AVM connector plug power cable, cpl.
	790 142 271	1	AVM Netzkabel 110 V GB AVM power cable 110 V GB		29	790 043 589	1	AVM Gerätedose Netzkabel, kp.. AVM connector socket power cable, cpl.
	790 142 050	1	AVM Zwischenkabel 230 V AVM intermediate cable 230 V		30	790 043 558	1	Steuergehäuse V2 Control housing V2
21	790 142 051	1	AVM Zwischenkabel 120 V AVM intermediate cable 120 V					
25	790 142 215	1	AVM, Wellenfeder AVM, shaft spring					


11.14 MVM: Manuelles Vorschubmodul | MVM: Manual feed module

POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 043 514	1	Getriebewelle MVM Gear shaft MVM	11	554 158 317	1	Sicherungsring DIN471-17x1 Circclip DIN471-17x1
2	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	12	790 043 526	1	Stopfen AD45 L14. Plug OD45 L14
3	307 001 113	4	Linsenschraube ISO7380-M4x10-10.9 Oval-head screw ISO7380-M4x10-10.9	13	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11
4	790 043 532	1	Gehäuse, Deckel Housing, cover	14	305 601 294	2	Zylinderschraube ISO4762-M8x80/28-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x80/28-8.8
5	790 043 528	3	Passscheibe DIN988-PS25x36x1 Adjusting washer DIN988-PS25x36x1	15	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24
6	790 043 529	1	Hülsenfellauf Roller clutch	16	610 102 015	1	Rillenkugellager DIN625-6202 Grooved ball bearing DIN625-6202
7	790 043 512	1	Stirnrad RA 6 Spur gear RA 6	17	790 043 521	1	Distanzhülse Spacer sleeve
8	790 043 522	1	Gleitlager 25x30x32 Slide bearing 25x30x32	18	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring
9	790 043 508	1	Getriebegehäuse MVM Gear housing MVM	19	790 043 523	1	Handrad zu Getriebe Handwheel for gear
10	790 041 400	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel	20	542 105 312	1	Scheibe ISO7093-M8.4-ZN Washer ISO7093-M8.4-ZN




POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION
21	305 505 266	1	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8-ZN	Cylinder screw ISO4762-M8x16-8-ZN
22	790 043 505	1	Vorschubmodul, manuell (MVM) kpl.	Feed module, manual (MVM) cp.

11.15 Motor GF-Sägen | Motor GF pipe cutter



POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION	POS. NO.	CODE PART NO.	STK. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
1	790 142 500	1	Anker mit Lüfter 120 V Rotor with fan 120 V		9	790 142 512	1	Zwischenstück mit Elektronik 230 V Spacer with electronics 230 V
	790 142 501	1	Anker mit Lüfter 230 V Rotor with fan 230 V			790 142 511	1	Zwischenstück mit Elektronik 120 V Spacer with electronics 120 V
2	790 142 502	2	Kohle 120V Carbon 120V		10	790 142 513	2	Griß mit Schrauben u. Muttern Grip with screws and nuts
	790 142 503	2	Kohle 230V Carbon 230V		13	790 142 516	1	Kabel mit Steckkupplung 230 V Cable with plug coupling 230 V
4	790 142 506	1	Schalter Switch			790 142 517	1	Kabel mit Steckkupplung 120 V Cable with plug coupling 120 V
5	790 142 507	1	Radialwellendichtring VITON Radial shaft seal VITON		15	790 142 460	1	GF 07 Motor 230 V 50/60 Hz o. Flexdrehk. (GF 4, GF 6, GF 8, GF 12)****
	790 142 508	1	Rillenkugellager vorne 6201 Grooved ball bearing front 6201					GF 07 motor 230V 50/60Hz w/o swivel cb. (GF 4, GF 6, GF 8, GF 12)****
6	790 142 509	1	Rillenkugellager hinten 6200 Grooved ball bearing rear 6200			790 142 463	1	GF 07 Motor 120 V 50/60 Hz o. Flexdrehk. (GF 4, GF 6, GF 8, GF 12)****
	790 142 510	1	Schaltergehäuse Switch housing					GF 07 motor 120V 50/60Hz w/o swivel cb. (GF 4, GF 6, GF 8, GF 12)****
7					16	790 142 092	1	Ringmagnet
8					17	790 142 521	4	Blechscheibe 4.8x32 Tapping screw 4.8x32



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
18	790 142 480	1	GF 07 Zwischenflansch GF 07 intermediate flange	26	790 142 505	1	Kohlehalter 230 V Carbon holder 230 V
	790 046 480	1	GF09 Zwischenflansch GF09 intermediate flange		790 142 504	1	Kohlehalter 120 V Carbon holder 120 V
19	790 142 481	1	GF 07/09 Lagergummi zu Motor GF 07/09 bearing rubber f. motor	27	542 505 310	1	Scheibe DIN125-ISO7090-5-200HV-ZN Washer DIN125-ISO7090-5-200HV-ZN
20	790 142 522	4	Blechschaube 4.8x120 Tapping screw 4.8x120	28	500 605 310	1	Sechskantmutter ISO4032-M5-8-ZN Hexagon nut ISO4032-M5-8-ZN
21	790 142 482	2	Abdeckung Cover	29	790 142 529	2	Spannschift 4x50 Dowel pin 4x50
22	790 142 483	1	Gehäuse Housing	30	790 142 530	1	Distanzhülse Spacer
23	790 142 519	4	Blechschaube 3.5x13 Tapping screw 3.5x13	–	790 142 518	1	Kabelbride Cable bracket
24	790 142 484	1	Stator 230 V Stator 230 V	–	790 142 519	2	Blechschaube 3.5x13 Tapping screw 3.5x13
	790 142 485	1	Stator 120 V Stator 120 V	–	790 142 527	1	Filtermatte Filter mat
25	790 041 493	1	F/FEE680 Kabelschutzschlauch F/FEE680 cable protective hose	–	790 142 528	1	Druckrahmen Pressure frame

11.16 Flexdrehkabel zu GF-Maschinen | Swivel cable GF machines

POS. NO.	CODE PART NO.	STK. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NO.	CODE PART NO.	STK. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
-	790 142 081 1	Flexdrehkabel 230 V EU, kpl.** Swivel cable 230 V EU, cpl.**	-	790 142 080	Flexdrehkabel 230 V AUS** Swivel cable 230 V AUS**	-	Flexdrehkabel 230 V AUS** Swivel cable 230 V AUS**
-	790 142 082 1	Flexdrehkabel 120 V US/CA, kpl.** Swivel cable 120 V US/CA, cpl.**	-	790 142 518	Kabelbride Cable bracket	-	Kabelbride Cable bracket
-	790 142 083 1	Flexdrehkabel 230 V CH, kpl.** Swivel cable 230 V CH, cpl.**	-	790 142 519	Blechschraube 3.5x13 Tapping screw 3.5x13	-	Blechschraube 3.5x13 Tapping screw 3.5x13
-	790 142 084 1	Flexdrehkabel 230 V AUS, kpl.** Swivel cable 230 V AUS, cpl.**	-	790 142 527	Filtermatte Filter mat	-	Filtermatte Filter mat
-	790 142 087 1	Flexdrehkabel 120 V GB, kpl.** Swivel cable 120 V GB, cpl.**	-	790 142 528	Druckrahmen Pressure frame	-	Druckrahmen Pressure frame
-	790 142 076 1	Flexdrehkabel 230 V EU*** Swivel cable 230 V EU***	-			-	
-	790 142 077 1	Flexdrehkabel 120 V US/CA*** Swivel cable 120 V US/CA***	-			-	
-	790 142 078 1	Flexdrehkabel 230 V CH*** Swivel cable 230 V CH***	-			-	
-	790 142 079 1	Flexdrehkabel 120 V GB*** Swivel cable 120 V GB***	-			-	
-	790 142 076 1	Flexdrehkabel 230 V EU*** Swivel cable 230 V EU***	-			-	

** RA 6 (AVM/MVM): bis Maschinen-Nr. 43590905 / up to machine no 43590905
 RA 8 (AVM/MVM): bis Maschinen-Nr. 45591005 / up to machine no 45591005
 RA 12 (AVM/MVM): bis Maschinen-Nr. 47591102 / up to machine no 47591102

*** RA 6 (AVM/MVM): ab Maschinen-Nr. 43591101 / from machine no 43591101
RA 8 (AVM/MVM): ab Maschinen-Nr. 45591101 / from machine no 45591101
RA 12 (AVM/MVM): ab Maschinen-Nr. 47600101 / from machine no 47600101

**** GF 8 (230V / 790045095); ab Maschinen-Nr. 4570013

GF 8 (120V / 790045095); ab Maschinen-Nr. 4570602

GF 8 AVM (230V / 790045001); ab Maschinen-Nr. 4570901

GF 8 AVM (120V / 790045005); ab Maschinen-Nr. 4570905

GF 8 MVM (230V / 790045069); ab Maschinen-Nr. 4570952

GF 8 MVM (120V / 790045082); ab Maschinen-Nr. 4570955

**** GF 12 (230V / 790047095; ab Maschinen-Nr. 04771600

GF 12 (120V / 790047096); ab Maschinen-Nr. 04771001

GF 12 AVM (230V / 790047001; ab Maschinen-Nr. 04771901

GF 12 AVM (120V / 790047007); ab Maschinen-Nr. 04771909

GF 12 MVM (230V / 790047069); ab Maschinen-Nr. 04771950

GF 12 MVM (120V / 790047082); ab Maschinen-Nr. 04771955

12 Prohlášení o shodě

ORIGINAL

de	EG-Konformitätserklärung
en	EC Declaration of conformity
fr	CE Déclaration de conformité
it	CE Dichiarazione di conformità
es	CE Declaración de conformidad
nl	EG-conformiteitsverklaring
cz	ES Prohlášení o shodě
sk	EÚ Prehlásenie o zhode
pl	Deklaracja zgodności WE



Orbitalum Tools GmbH
Josef-Schüttler-Straße 17
78224 Singen, Deutschland
Tel. +49 (0) 77 31 792-0

Maschine und Typ (inklusive optional erhältlichen Zubehörartikeln von Orbitalum): / Machinery and type (including optionally available accessories from Orbitalum): / Machine et type (y compris accessoires Orbitalum disponibles en option): / Macchina e tipo (inclusi gli articoli accessori acquistabili optionalmente da Orbitalum): / Máquina y tipo (incluidos los artículos de accesorios de Orbitalum disponibles opcionalmente): / Machine en type (inclusief optioneel verkrijgbare accessoires van Orbitalum): / Stroj a typ stroje (včetně volitelného příslušenství firmy Orbitalum): / Stroj a typ (vrátane volitelné dostupného příslušenstva od Orbitalum): / Maszyna i typ (wraz z opcjonalnie dostępymi akcesoriami firmy Orbitalum):

Rohrtrenn- und Anfasmaschinen

- GF 4, GF 4 MVM, GF 4 AVM
- GF 6, GF 6 MVM, GF 6 AVM
- GF 8, GF 8 MVM, GF 8 AVM
- GF 12, GF 12 MVM, GF 12 AVM
- GFX 3.0
- GFX 6.6
- PS 4.5 Plus
- PS 4.5 Plus Akku

Seriennummer: / Series number: / Nombre de série: / Numero di serie: / Número de serie: /
Seriennummer: / Sériové číslo: / Sériové číslo / Numer serény

Baujahr: / Year: / Année: / Anno: / Año: / Bouwjaar: / Rok výroby: / Rok výroby:

Hiermit bestätigen wir, dass die genannte Maschine entsprechend den nachfolgend aufgeführten Richtlinien gefertigt und geprüft worden ist: / Herewith our confirmation that the named machine has been manufactured and tested in accordance with the following standards: / Par la présente, nous déclarons que la machine citée ci-dessus a été fabriquée et testée en conformité aux directives: / Con la presente confermiamo che la macchina sopra specificata è stata costruita e controllata conformemente alle direttive qui di seguito elencate: / Por la presente confirmamos que la máquina mencionada ha sido fabricada y comprobada de acuerdo con las directivas especificadas a continuación: / Hiermee bevestigen wij, dat de vermelde machine in overeenstemming met de hieronder vermelde richtlijnen is gefabriceerd en gecontroleerd: / Tento potvrzuje, že uvedený stroj byl vyroben a testován v souladu s níže uvedenými směrnicemi: / Týmto potvrzujeme, že uvedený stroj bol zhotovený a odskúšaný podľa nižšie uvedených smerníc: / Niniejszym potwierdzamy, że powyższa maszyna została wyprodukowana i przetestowana zgodnie z wymienionymi poniżej wytycznymi.

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt: / The following harmonized norms have been applied: / Les normes suivantes harmonisées ouvertes sont appliquées: / Las siguientes normas armonizadas han sido aplicadas: / Onderstaande geharmoniseerde normen zijn toegepast: / Jsou použity následující harmonizované normy: / Boli aplikované tieto harmonizované normy: / Stosowane są następujące normy zharmonizowane:

- EN ISO 12100:2011-03
- EN ISO 62841-1:2016-07

Bevollmächtigt für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: / Authorised to compile the technical file: / Autorisé à compiler la documentation technique: / Incaricato della redazione della documentazione tecnica: / Autorizado para la elaboración de la documentación técnica: / Gemachtgde voor het samenstellen van het technisch dossier: / Osoba zplnomocněná k sestavení technické dokumentace: / Spôsobomocnencie pre zostavanie technických podkladov: / Uprawniony do sporządzania dokumentacji technicznej:

Bestätigt durch: / Confirmed by: / Confirmé par: /
Confermato da: / Confirmado por: / Bevestigd door: / Potvrđili: / Potvrdil: / Bestätigt durch:

Gerd Riegraf
Orbitalum Tools GmbH
D-78224 Singen

Jürgen Jäckle - Product Compliance Manager

Singen, 22.06.2023:

ORIGINAL

de UKCA-Konformitätserklärung
 en UKCA Declaration of conformity



Orbitalum Tools GmbH
 Josef-Schüttler-Straße 17
 78224 Singen, Deutschland
 Tel. +49 (0) 77 31 792-0

Maschine und Typ (inklusive optional erhältlichen Zubehörartikeln von Orbitalum): /
 Machinery and type (including optionally available accessories from Orbitalum):

- Rohrtrenn- und Anfasmaschinen
- GF 4, GF 4 MVM, GF 4 AVM
- GF 6, GF 6 MVM, GF 6 AVM
- GF 8, GF 8 MVM, GF 8 AVM
- GF 12, GF 12 MVM, GF 12 AVM
- GFX 3.0
- GFX 6.6
- PS 4.5 Plus
- PS 4.5 Plus Akku

Seriennummer: / Series number:

Baujahr: / Year:

Hiermit bestätigen wir, dass die genannte Maschine entsprechend den nachfolgend aufgeführten Richtlinien gefertigt und geprüft worden ist: / Herewith our confirmation that the named machine has been manufactured and tested in accordance with the following regulations:

- S.I. 2008/1597 Supply of Machinery (Safety)
- S.I. 2016/1091 Electromagnetic Compatibility
- S.I. 2012/3032 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Schutzziele folgender Richtlinien werden eingehalten: / Protection goals of the following guidelines are observed:

- S.I. 2016/1101 Electrical Equipment (Safety)

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt: / The following harmonized standards have been applied:

- EN ISO 12100:2011-03
- EN ISO 62841-1:2016-07

Bevollmächtigt für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: / Authorised to compile the technical file:

Bestätigt durch: / Confirmed by:

Singen, 11.08.2023:

Jürgen Jackle - Product Compliance Manager

Orbitalum Tools GmbH provides global customers one source for the finest in pipe & tube cutting, beveling and orbital welding products.

worldwide | sales + service

NORTH AMERICA

USA

E.H. Wachs
600 Knightsbridge Parkway
Lincolnshire, IL 60699
USA
Tel. +1 847 537 8800
Fax +1 847 520 1147
Toll Free 800 323 8185

Northeast
Sales, Service & Rental Center
E.H. Wachs
1001 Lower Landing Road, Suite 208
Blackwood, New Jersey 08012
USA
Tel. +1 856 579 8747
Fax +1 856 579 8748

Southeast
Sales, Service & Rental Center
E.H. Wachs
171 Johns Road, Unit A
Greer, South Carolina 29650
USA
Tel. +1 864 655 4771
Fax +1 864 655 4772

Northwest
Sales, Service & Rental Center
E.H. Wachs
2079 NE Alcock Drive, Suite 1010
Hillsboro, Oregon 97124
USA
Tel. +1 503 941 9270
Fax +1 971 727 8936

Gulf Coast
Sales, Service & Rental Center
E.H. Wachs
2220 South Philippe Avenue
Gonzales, LA 70737
USA
Tel. +1 225 644 7780
Fax +1 225 644 7785

Houston South
Sales, Service & Rental Center
E.H. Wachs
3327 Daisy Street
Pasadena, Texas 77505
USA
Tel. +1 713 983 0784
Fax +1 713 983 0703

CANADA

Wachs Canada Ltd
Eastern Canada Sales, Service & Rental
Center

1250 Journey's End Circle, Unit 5
Newmarket, Ontario L3Y 0B9

Canada
Tel. +1 905 830 8888
Fax +1 905 830 6050

Toll Free: 888 785 2000

Wachs Canada Ltd
Western Canada Sales, Service & Rental
Center

5411 82 Ave NW
Edmonton, Alberta T6B 2J6
Canada
Tel. +1 780 469 6402
Fax +1 780 463 0654
Toll Free 800 661 4235

EUROPE

GERMANY

Orbitalum Tools GmbH
Josef-Schuetter-Str. 17
78224 Singen
Germany
Tel. +49 (0) 77 31 - 792 0
Fax +49 (0) 77 31 - 792 500

UNITED KINGDOM

Wachs UK
UK Sales, Rental & Service Centre
Units 4 & 5 Navigation Park
Road One, Winsford Industrial Estate
Winsford, Cheshire CW7 3 RL
United Kingdom
Tel. +44 (0) 1606 861 423
Fax +44 (0) 1606 556 364

ASIA

CHINA

Orbitalum Tools
New Caohejing International
Business Centre
Room 2801-B, Building B
No 391 Gui Ping Road
Shanghai 200052
China
Tel. +86 (0) 512 5016 7813
Fax +86 (0) 512 5016 7820

INDIA

ITW India Pvt. Ltd
Plot No.28/22, D-2 Block
Near KSB Chowk
MIDC, Chinchwad
Pune - 411019
Maharashtra - India
Mob. +91 (0) 91 00 99 45 7

AFRICA & MIDDLE EAST

Wachs Middle East & Africa
Operations
PO Box 262543
Free Zone South FZS 5, AC06
Jebel Ali Free Zone (South-5),
Dubai
United Arab Emirates
Tel. +971 4 88 65 211
Fax +971 4 88 65 212

UNITED ARAB EMIRATES

Wachs Middle East & Africa Operations

PO Box 262543

Free Zone South FZS 5, AC06
Jebel Ali Free Zone (South-5),
Dubai

United Arab Emirates

Tel. +971 4 88 65 211

Fax +971 4 88 65 212