


# **GF 4, GF 6, GF 8, GF 12**

## **(AVM/MVM)**

### **sl Stroji za razrez cevi in posnemanje robov**

Originalna navodila za uporabo in seznam  
nadomestnih delov



790 142 765 REV 01 | 2309



# Kazalo vsebine

<b>1 O teh navodilih .....</b>	<b>6</b>
1.1 Opozorila.....	6
1.2 Nadaljnji simboli in znaki.....	6
1.3 Kratice.....	7
<b>2 Informacije za lastnika naprave in varnostni napotki.....</b>	<b>8</b>
2.1 Odgovornosti upravljavca .....	8
2.2 Uporaba stroja .....	8
2.2.1 Uporaba za predvideni namen .....	8
2.2.2 Uporaba, ki ni v skladu s predvidenim namenom.....	9
2.2.3 Omejitve stroja .....	9
2.2.4 Zaustavitev stroja .....	9
2.3 Varovanje okolja in odstranjevanje med odpadke .....	10
2.3.1 REACH (registriranje, ocenjevanje, dovoljevanje in omejevanje kemičnih snovi).....	10
2.3.2 Ostružki in mast za gonila .....	10
2.3.3 Električna orodja in pribor.....	11
2.3.4 Vračilo akumulatorskih baterij in baterij.....	11
2.4 Osnovni varnostni napotki.....	12
2.5 Opozorilne tablice .....	18
2.5.1 Stroji GF .....	18
2.5.2 Stroji GFX.....	19
2.5.3 Stroji PS .....	20
<b>3 Opis .....</b>	<b>23</b>
3.1 Stroji za razrez cevi in posnemanje robov GF 4, GF 6, GF 8, GF 12 .....	23
3.2 Samodejni podajalni modul AVM .....	25
3.2.1 Upravljalna tipkovnica .....	26
3.3 Ročni podajalni modul MVM .....	27
3.4 Lastnosti.....	27
3.5 Dodatna oprema in potrošni material.....	30
<b>4 Možnosti uporabe .....</b>	<b>34</b>
4.1 Področje uporabe.....	34
4.2 Materiali .....	35
<b>5 Tehnični podatki.....</b>	<b>36</b>

5.1	Stroji za razrez cevi in posnemanje robov .....	36
5.2	Črtni laser.....	38
<b>6</b>	<b>Zagon .....</b>	<b>39</b>
6.1	Obseg dobave.....	39
<b>7</b>	<b>Skladiščenje in transport .....</b>	<b>41</b>
7.1	Skladiščenje.....	41
7.1.1	Položaj žage v transportnem zaboju .....	41
7.2	Transport.....	42
7.2.1	Transport stroja .....	43
<b>8</b>	<b>Postavitev in montaža .....</b>	<b>44</b>
8.1	Montaža žage za cevi na delovno mizo .....	44
8.1.1	Montaža hitromontažne plošče na delovno mizo .....	44
8.1.2	Montaža stroja na hitromontažno ploščo.....	45
8.1.3	Podajalnik cevi (osnovna in dodatna enota, mobilna delovna postaja)....	45
8.1.4	Zložljiva delovna miza .....	46
8.2	Montaža črtnega laserja.....	46
8.3	Zamenjava baterij črtnega laserja.....	47
8.4	GF 4: Montaža vpenjalnih čeljusti .....	47
8.4.1	Montaža vpenjalnih čeljusti .....	48
8.5	Montaža žaginega lista, rezkalnika za posnemanje robov in dodatnega rezkalnika	48
8.5.1	Vstavljanje žaginega lista ali rezkalnika za posnemanje robov.....	50
8.5.2	Vstavljanje kombinacije žaginega lista in rezkalnika .....	50
8.6	Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi .....	51
8.6.1	Žagin list brez dodatnega rezkalnika.....	52
8.6.2	Žagin list z dodatnim rezkalnikom .....	53
8.6.3	Nastavljanje rezkalnika za posnemanje robov .....	54
8.7	Določanje in nastavljanje števila vrtljajev.....	55
8.7.1	Orientacijske vrednosti za število vrtljajev vretena in stopnjo podajanja (AVM) .....	56
<b>9</b>	<b>Upravljanje.....</b>	<b>57</b>
9.1	Obdelava cevi z AVM.....	59
9.1.1	Zaustavitev (tudi v primeru sile) .....	60
9.1.2	Zagon AVM .....	60
9.1.3	Rezanje cevi z AVM .....	61
9.1.4	Posnemanje robov cevi z AVM .....	62
9.1.5	Rezanje cevi z AVM in istočasno posnemanje robov.....	63

9.2	Obdelava cevi z MVM .....	63
9.2.1	Zaustavitev (tudi v primeru sile) .....	64
9.2.2	Rezanje cevi z MVM.....	64
9.2.3	Posnemanje robov cevi z MVM.....	66
9.2.4	Rezanje cevi z MVM in istočasno posnemanje robov .....	67
9.3	Obdelava cevi v ročnem načinu.....	67
9.3.1	Zaustavitev (tudi v primeru sile) .....	68
9.3.2	Rezanje cevi v ročnem načinu .....	69
9.3.3	Posnemanje robov cevi v ročnem načinu.....	70
9.3.4	Rezanje cevi v ročnem načinu in istočasno posnemanje robov .....	71
<b>10</b>	<b>Vzdrževanje, popravila, odpravljanje motenj .....</b>	<b>73</b>
10.1	Vzdrževanje .....	74
10.1.1	Črtni laser .....	74
10.2	Preverjanje nivoja olja v gonilu in dolivanje olja.....	75
10.3	Čiščenje vodila drsnika .....	75
10.4	Kaj storiti, če? – Odpravljanje splošnih motenj .....	76
10.4.1	Postopek v primeru zloma orodja.....	77
10.5	Sporočila o napakah/odpravljanje motenj AVM .....	77
10.6	Servis/služba za podporo strankam.....	79
<b>11</b>	<b>ERSATZTEILLISTE / SPARE PARTS LIST .....</b>	<b>81</b>
11.1	GF 4 .....	82
11.2	GF 4 AVM/MVM.....	92
11.3	GF 6 .....	102
11.4	GF 6 AVM/MVM.....	112
11.5	GF 8 (Fig. 1).....	122
11.6	GF 8 (Fig. 2).....	126
11.7	GF 8 AVM/MVM (Fig. 1) .....	134
11.8	GF 8 AVM/MVM (Fig. 2) .....	138
11.9	GF 12 (Fig. 1).....	146
11.10	GF 12 (Fig. 2).....	150
11.11	GF 12 AVM/MVM (Fig. 1) .....	158
11.12	GF 12 AVM/MVM (Fig. 2) .....	162
11.13	AVM: Automatisches Vorschubmodul   AVM: Automatic feed module .....	170
11.14	MVM: Manuelles Vorschubmodul   MVM: Manual feed module .....	174

11.15 Motor GF-Sägen   Motor GF pipe cutter .....	178
11.16 Flexdrehkabel zu GF-Maschinen   Swivel cable GF machines.....	182
<b>12 Izjave o skladnosti .....</b>	<b>184</b>

# 1 O teh navodilih

## 1.1 Opozorila

V teh navodilih uporabljena opozorila opozarjajo na nevarnosti poškodb ali stvarne škode.

Vedno preberite opozorila in jih tudi upoštevajte!



To je opozorilni simbol. Opozarja pred nevarnostjo poškodb. Upoštevajte z varnostnim simbolom označene ukrepe za preprečevanje poškodb in smrti.

SIMBOL	STOPNJA OPOZORILA	POMEN
⚠	<b>NEVARNOST</b>	Neposredna nevarna situacija, ki v primeru neupoštevanja varnostnih ukrepov privede do težkih poškodb ali celo smrti.
⚠	<b>OPOZORILO</b>	Možna nevarna situacija, ki lahko v primeru neupoštevanja varnostnih ukrepov privede do težkih poškodb ali celo smrti.
⚠	<b>PREVIDNO</b>	Možna nevarna situacija, ki lahko v primeru neupoštevanja varnostnih ukrepov privede do lažjih poškodb.
!	<b>NAPOTEK!</b>	Možna nevarna situacija, ki lahko v primeru neupoštevanja varnostnih ukrepov privede do stvarne škode.

## 1.2 Nadaljnji simboli in znaki

SIMBOL	POMEN
ⓘ	Pomembna informacija za lažje razumevanje.
1.	Zahteva za opravilo v nekem postopku: Tukaj je treba izvesti določena dela.
2.	
3.	
...	
▶	Samostojno vnesena zahteva za opravilo: Tukaj je treba izvesti določena dela.

## 1.3 Kratice

KRATICA	POMEN
GF	Stroji za razrez cevi in posnemanje robov
AVM	Samodejni podajalni modul
MVM	Ročni podajalni modul

## 2 Informacije za lastnika naprave in varnostni napotki

### 2.1 Odgovornosti upravljalca

**Uporaba v delavnici, na prostem in na terenu:** Upravljač je odgovoren za varnost v nevarnem območju stroja in mora dovoliti zadrževanje v nevarnem območju stroja in upravljanje stroja samo usposobljenemu osebju.

**Varnost na delovnem mestu:** Upoštevati je treba varnostne predpise, opisane v pog. *Informacije za lastnika naprave in varnostni napotki* in navodilih za uporabo in splošnih varnostnih napotki ter varno ozaveščeno delo z vso predpisano zaščitno opremo.

### 2.2 Uporaba stroja

#### 2.2.1 Uporaba za predvideni namen

- **Stroji GF in GFX:** Stroj je namenjen izključno za rezanje in posnemanje robov materialov in dimenzij cevi, kot je navedeno v pog. Možnosti uporabe v navodilih za uporabo.  
**Stroji PS:** Stroj je namenjen izključno za rezanje in posnemanje robov materialov in dimenzij cevi, kot je navedeno v pog. Možnosti uporabe v navodilih za uporabo.  
Ohišje stroja (primež) lahko privijete neposredno na delovno mizo/stojalo za opremo ali pa ga pritrdite z montažno ploščo. Montažna plošča se prav tako privijači na delovno mizo.  
Stroj uporablja samo pri napetostih, ki so navedene na tipski ploščici pogona (glejte pog. Tehnični podatki).
- Samo navedeni motorji se smejo uporabljati kot pogoni za naslednje stroje:
  - Pri žagah GF: motor GF07 (koda 790 142 460 in 790 142 463).
  - Pri žagah GFX: motor GF10 (koda 790 144 382 in 790 144 383).
  - PS 4.5 Plus: motor (koda 790 048 190 do 790 048 192).
  - PS 4.5 Plus Akku: motor (koda 790 037 530 in 790 037 531)
- Pogonski motor se sme uporabljati samo v povezavi s strojem.
- Samo stroji GF: Samodejni ali ročni podajalni modul AVM/MVM se sme uporabljati samo v povezavi z žagami za cevi Orbitalum Tools GF 4, GF 6, GF 8 ali GF 12.
- Stroj se sme uporabljati samo na praznih ceveh, ki niso pod tlakom in onesnažene, in na posodah brez eksplozivne atmosfere.

K uporabi za predvideni namen sodijo tudi:

- upoštevanje vseh varnostnih napotkov in opozoril v teh navodilih za uporabo in splošnih varnostnih napotki za stroje za razrez cevi in posnemanje robov.
- upoštevanje vseh predpisanih pregledov in vzdrževalnih del.

- izključna uporaba v originalnem stanju, z originalno dodatno opremo, nadomestnimi deli in pogonskimi sredstvi.
- izključna obdelava materialov, navedenih v navodilih za uporabo.

## 2.2.2 Uporaba, ki ni v skladu s predvidenim namenom

- Kakršna koli uporaba, ki ni navedena v pog. »Uporaba za predvideni namen« ali ki presega to in navedene omejitve, se šteje za nepravilno zaradi možnih nevarnosti.
- Za škodo, ki nastane zaradi uporabe, ki ni v skladu s predvidenim namenom, je odgovoren izključno lastnik. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.
- Uporabljati se ne sme nobenega orodja, ki ga proizvajalec ni odobril za ta stroj.
- Odstranjevanje zaščitnih naprav ni dovoljeno.
- Stroja ne uporabljajte za namen, ki ni predviden.
- Stroj ni namenjen za uporabo zasebnih uporabnikov.
- Stroj je namenjen izključno komercialni, industrijski uporabi.
- Preseganje tehničnih vrednosti, določenih za normalno delovanje, ni dovoljeno.
- Stroja ne uporabljajte kot pogon za uporabe, ki niso navedene v pog. »Uporaba za predvideni namen«.

## 2.2.3 Omejitve stroja

- Naj bo vaš delovni prostor čist. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko vodijo do nesreč.
- Osvetljenost delovnega prostora: min. 300 lx
- Upravljanje s strani ene osebe.
- Klimatski pogoji: Temperaturno območje med delovanjem stroja: -15 °C do 40 °C.
- S strojem delajte samo v suhem okolju (ne v megli, dežju, nevihtah, ... (< 80 % relativne vlažnosti)).

## 2.2.4 Zaustavitev stroja

Za opise funkcij ZA IZKLOP V SILI ali zaustavitev, glejte pog. Zaustavitev (tudi v primeru sile) v navodilih za uporabo.

## 2.3 Varovanje okolja in odstranjevanje med odpadke

### 2.3.1 REACH (registriranje, ocenjevanje, dovoljevanje in omejevanje kemičnih snovi)

Uredba (EU) 1907/2006 evropskega parlamenta in Sveta za registriranje, ocenjevanje, dovoljevanje in omejevanje kemičnih snovi (REACH) ureja proizvodnjo, dajanje v promet in uporabo kemičnih snovi in iz njih izdelanih produktov.

V smislu uredbe REACH pri naših izdelkih gre za produkte. V skladu s 33. členom uredbe REACH morajo dobavitelji izdelkov svoje kupce informirati, če dobavljeni izdelek vsebuje snov s seznama kandidatov REACH (seznam SVHC) v količini več kot 0,1 utežnega odstotka. Dne 27. 6. 2018 je bil na kandidatno listo SVHC dodan svinec (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). To dejstvo je sprožilo zadevno obveznost informiranja v celotni dobavni verigi.

S tem vas obveščamo, da posamezne komponente naših izdelkov vsebujejo svinec v količini več kot 0,1 utežnega odstotka kot legirni element v jeklenih, aluminijevih in bakrovih zlitinah ter v spajkah in kondenzatorjih elektronskih komponent. Vsebnost svinca je znotraj določenih izjem direktive RoHS.

Ker je svinec fiksno vezan kot sestavni del zlitine in ker zato pri uporabi, skladni s predvidenim namenom, izpostavljenosti ni pričakovati, dodatni podatki o varni uporabi niso potrebni.

### 2.3.2 OSTRUŽKI IN MAST ZA GONILA

OSTRUŽKE in zamenjano mast za gonila zavrzite v skladu s predpisi.

### 2.3.3 Električna orodja in pribor

Odpadna električna orodja in pribor vsebujejo velike količine dragocenih surovin in plastičnih mas, ki jih je mogoče reciklirati, zato:

- Odpadne električne in elektronske naprave, označene z naslednjim simbolom, se v skladu z direktivo EU ne smejo odstranjevati skupaj s komunalnimi (splošnimi) odpadki.
- Z aktivno uporabo sistemov za odlaganje in zbiranje prispevate k ponovni uporabi in recikliranju odpadnih električnih in elektronskih naprav.
- Odpadne električne in elektronske naprave vsebujejo komponente, s katerimi je v skladu z direktivo EU treba ravnati selektivno. Ločeno zbiranje in selektivna obdelava sta osnova za okolju prijazno odstranjevanje in zaščito človeškega zdravja.
- Naše naprave in stroji, ki ste jih kupili po 13. avgustu 2005, bomo odstranili na pravilen način, po tem ko nam jih vrnete na vaše stroške.
- Pri odpadnih napravah, pri katerih zaradi onesnaženosti med uporabo obstaja tveganje za človeško zdravje ali varnost, lahko vračilo zavrnemo.
- Za odstranjevanje odpadnih naprav, danih v promet pred 13. avgustom 2005, je odgovoren uporabnik. V ta namen se obrnite na podjetje za ravnanje z odpadki v vaši bližini.
- **Pomembno za Nemčijo:** naših naprav in strojev ni dovoljeno odstranjevati preko komunalnih zbirnih mest, saj se uporablajo samo v industrijskem okolju.



(po direktivi  
2012/19/EU)

### 2.3.4 Vračilo akumulatorskih baterij in baterij

- Akumulatorske baterije in baterije, označene z naslednjim simbolom, se v skladu z direktivo EU 2006/66/ES ne smejo odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki.
- Za akumulatorske baterije in baterije, ki vsebujejo onesnaževala, je kemični simbol za težko kovino, ki jo vsebujejo, naveden pod smetnjakom: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec
- **Za Nemčijo velja:** Končni uporabnik je dolžan pokvarjene ali rabljene akumulatorske baterije in baterije vrniti distributerju ali na za to postavljena zbirna mesta.



Cd

## 2.4 Osnovni varnostni napotki

Stroj je izdelan v skladu s trenutnim stanjem tehnike za varno uporabo. Preostala tveganja so opisana v navodilih za uporabo. Kakršna koli uporaba, ki ni opisana v teh navodilih, lahko povzroči hude telesne poškodbe in materialno škodo. Zato:

- Obvezno upoštevajte varnostne napotke.
- Samo PS 4.5 Plus (Akku): Poleg teh varnostnih napotkov veljajo splošna opozorila za električna orodja (glejte dodatek), ki jih morate vedno upoštevati.
- Celotno dokumentacijo hranite v bližini stroja.
- Upoštevati je treba splošno priznane predpise za preprečevanje nesreč.
- Upoštevajte državne predpise, standarde in smernice.
- Stroj uporabljajte le v tehnično brezhibnem stanju. Upoštevajte navodila za vzdrževanje (*glejte pog. Vzdrževanje* v navodilih za uporabo).
- Stroj uporabljajte le, če so vse zaščitne naprave, kot so zapora ponovnega zagona, zaščita pred preobremenitvijo in zaščita pred ostružki, v redu in delujejo. Stroj mora imeti trdno podlago. Preverite, ali ima podlaga zadostno nosilnost. Okrog stroja zagotovite dovolj prostora za gibanje oseb, približno 2 metra.
- Vsako odstopanje v delovanju stroja nemudoma sporočite odgovorni osebi.
- Uporabljajte samo dimenzijske in materiale, navedene v teh navodilih. Druge materiale uporabljajte samo po posvetovanju s službo za podporo strankam podjetja Orbitalum Tools.
- Uporabljajte samo originalna orodja, nadomestne dele, obratovalne snovi in dodatno opremo podjetja Orbitalum Tools.
- Popravila in vzdrževanje električne opreme naj izvajajo samo strokovnjaki.

Po koncu vsakega delovnega cikla, pred transportom, menjavo orodja, čiščenjem, vzdrževanjem, nastavljanjem in popravili, izklopite stroj, počakajte, da se stroj/orodje ustavi in izvlecite omrežni vtič. Pri baterijskih pogonih odstranite baterijo in pritrdite pokrov na baterijo.

- Stroja ne prenašajte za kabel in pri odklapljanju iz vtičnice povlecite za vtič in ne za kabel (razen v primeru sile). Kabel zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi (odrezki).
- Med obdelavo se ne dotikajte orodja.
- Pustite, da se segreto orodje ohladi in ga uporabljajte samo z zaščitnimi rokavicami.
- Preverite, ali je obdelovanec pravilno vpet.
- Stroj vklopite samo, ko je cev vpeta.
- Samo stroji GF: pri delu z AVM v primeru nevarnosti takoj pritisnite tipko ZA ZAUSTAVITEV V SILI.
- Samo stroji GF: pri delu z AVM se izklop izvede samodejno po vsakem postopku rezanja. Pri ročni obdelavi izklopite stroj (stikalo za VKLOP/IZKLOP na žagi za cevi) po koncu vsakega delovnega koraka, počakajte, da se stroj/orodje ustavi in izvlecite omrežni vtič.

- Samo stroji GF: pri delu z AVM ne stojte v območju vrtenja med samodejnim vrtenjem vrtljivega telesa.
- Samo stroji GF: Pri delu z AVM: Stroj sme delovati samo z nameščeno zaščitno stojino AVM (*glejte pog.* Samodejni podajalni modul AVM v navodilih za uporabo)).
- Stroja ne uporabljajte v mokrem okolju. Delajte samo v pokritih okoljih.
- Ker se lahko v ekstremnih delovnih pogojih prevodni prah ali maziva usedejo v notranjost stroja, je za večjo varnost potreben SPE-PRCD ali zaščitno stikalo kvarnega toka; po potrebi naj ga preveri in namesti usposobljen električar.
- Pri delu s strojem nosite zaščitne čevlje (v skladu z EN ISO 20345, vsaj S1), zaščitna očala (v skladu z DIN EN 166 razred 2 osnovne trdnosti S), oprijete zaščitne rokavice (v skladu z DIN EN 388 razred 2 proti obrabi, razred odpornosti proti rezom 3, razred odpornost proti trganju 2, razred odpornosti proti prebadanju 3 in v skladu z EN 407 vsaj stopnja učinkovitosti 1 proti kontaktnej toploti) ter zaščito za sluh (v skladu z DIN EN 352-4 ali primerljivo).
- Starost upravljalca: Upoštevati je treba veljavne zakone/standarde/smernice posamezne države.
- Ne uporabljajte zaskočnih vtičnic ali zaskočnih vtičev (modrih CEE vtičev) za napajalni priključek, sicer funkcija ZAUSTAVITEV V SILI ne bo delovala. Upravljaavec mora preveriti, ali je vtič mogoče izvleči iz vtičnice s kablom (*glejte pog.* Zaustavitev stroja v navodilih za uporabo).
- Ne uporabljajte omrežnih vtičev pod kotom.

**NAPOTEK!**

**Predlogi za osebno varovalno opremo so neposredno povezani z opisanim izdelkom. Zunanje zahteve, ki izhajajo iz okoljskih razmer na mestu uporabe ali drugih izdelkov ali povezave z drugimi izdelki, niso upoštevane. Ti predlogi v ničemer ne odvezujejo lastnika (delodajalca) obveznosti po zakonu o varnosti in zdravju pri delu glede zagotavljanja varnosti in zdravja zaposlenih.**

**NEVARNOST**

**Če je električni kabel poškodovan, so lahko deli, ki se jih lahko neposredno dotaknete, pod smrtno nevarno napetostjo!**

Smrtni električni udar.

- ▶ **Ne** dovolite, da se omrežni kabel motorja žage približa žaginemu listu/rezkalniku.
- ▶ **Ne** dovolite, da odrezan kos cevi nenadzorovano pade.
- ▶ Stroja **ne** uporabljajte brez nadzora.
- ▶ Med postopkom obdelave vedno pazite na položaj omrežnega kabla.
- ▶ Stroj vzdržujte čist in vedno odstranite morebitne ostanke maziva na stroju.

**NEVARNOST****Poškodovana izolacija!**

Smrtni električni udar.

- ▶ Na pogonski motor **ne** privijajte nobenih tabel ali simbolov.
- ▶ Uporabite samolepilne nalepke

**NEVARNOST****Izguba izolacije zaradi nabiranja kovinskega prahu v ohišju motorja!**

Smrtni električni udar.

- ▶ Odvisno od stopnje umazanije očistite stroj vsaj enkrat na dan s priloženim čopičem.

**NEVARNOST****Poškodovani omrežni vtiči!**

Smrtni električni udar.

- ▶ Pri električnih orodjih z ozemljitveno zaščito **ne** uporabljajte adapterskih vtičev.
- ▶ Prikložni vtič stroja se mora prilegati v vtičnico

**NEVARNOST****Nevarnost pri uporabi stroja na prostem!**

Smrtni električni udar.

- ▶ Stroja **ne** uporabljajte v vlažnem okolju.

**OPOZORILO****Nevarnost pregretja elektromotorja pri delovanju z omrežno napetostjo pod 230 V!**

Hude telesne poškodbe ali smrt.

- ▶ Stroj uporabljajte v določenem temperaturnem območju.

**NEVARNOST****Ozemljeno telo!**

Smrtni električni udar.

- ▶ Preprečite stik z ozemljenimi površinami, kot so cevi, grelci, štedilniki ali hladilniki.

**NEVARNOST****Zajete ohlapnih/širokih oblačil, dolgih las ali nakita skozi vrteče se dele stroja!**

Hude telesne poškodbe ali smrt.

- ▶ Med obdelavo nosite oprjeta oblačila.
- ▶ Dolge lase zavarujte pred zajemom.

**NEVARNOST****Okvarjene varnostne komponente zaradi umazanje in obrabe!**

Telesna poškodba zaradi okvare varnostnih komponent.

- ▶ **Ne** uporabljajte kabla v nasprotju s predvidenim namenom, kot je obešanje ali nošenje stroja na kablu.
- ▶ Okvarjene varnostne komponente takoj zamenjajte in dnevno preverjajte njihovo delovanje.
- ▶ Poškodovane omrežne kable naj nemudoma zamenja strokovnjak.
- ▶ Stroj očistite in vzdržujte po vsaki uporabi.
- ▶ Kablov ne približujte vročini, olju, ostrim robom ali premikajočim se delom naprave.
- ▶ Dnevno preverjajte stroje glede navzven vidnih poškodb in pomanjkljivosti, po potrebi pa ga prepustite v popravilo strokovnjaku.

**OPOZORILO****Izmetani deli/zlom orodja in vrteča se cev!**

Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- ▶ Cevi v primežu **ne** obdelujte razrahljanih.
- ▶ Uporabljati **ne** smete poškodovanih ali deformiranih žaginih listov in rezkalnikov.
- ▶ Če se orodje zlomi, novega orodja ne premikajte v star rez, saj lahko to povzroči nadaljnje zlome orodja.
- ▶ Cev, ki jo želite obdelati, trdno vpnite v primež.
- ▶ Obrabljenko orodje takoj zamenjajte.
- ▶ Zagotovite pravilno montažo rezalnih orodij.
- ▶ Dimenzija cevi mora biti pravilno nastavljena, žagin list mora pri rezanju prodati skozi celotno steno cevi.
- ▶ Preprečite zlom orodja z majhno (primerno) podajalno silo, pravilno nastavljivo dimenzije in števila vrtljajev (*glejte pog.* Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi *in pog.* Nastavljanje števila vrtljajev v navodilih za uporabo).
- ▶ Motorno enoto trdno držite za ročaj in jo med postopkom obdelave vodite z nizko (ustrezno) podajalno silo.

**OPOZORILO****Padajoči predmeti oz. prevračanje in upogibanje cevi!**

Nepopravljive zmečkanine.

- ▶ Nosite varnostne čevlje (v skladu z EN ISO 20345, vsaj S1).
- ▶ Pod cev položite zadostno oporo cevi.
- ▶ Stroj transportirajte, kot je opisano v pog. *Transport stroja* v navodilih za uporabo.

**OPOZORILO****Nevarnost zaradi vibracij in neergonomskega, monotonega dela!**

Nelagodje, utrujenost in mišično-skeletna obolenja!

Omejena sposobnost reagiranja in krči.

- ▶ Izvajajte sprostitvene vaje.
- ▶ Poskrbite za pestro delo.
- ▶ Med delovanjem vzdržujte pokončno, neutrujajočo in udobno držo.

**OPOZORILO****Nenamerno delovanje tipke za VKLOP/IZKLOP!**

Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- ▶ Po koncu vsakega delovnega cikla, pred transportom, menjavo orodja, čiščenjem, vzdrževanjem, nastavljanjem in popravili, izklopite stroj, počakajte, da se stroj/orodje ustavi in izvlecite omrežni vtič oz. odstranite baterijo in na baterijo namestite pokrov.

**OPOZORILO****Nevarno lasersko sevanje!**

Lahko se okvari očesna mrežnica oz. vid.

- ▶ Ne glejte v laserski žarek in ne uporabljajte optičnih instrumentov.
- ▶ Laserskega žarka ne usmerjajte v druge ljudi.
- ▶ Črtnega laserja ne zlorabljaljajte in ga ne demontirajte z žage za cevi.
- ▶ Prepričajte se, da je črtni laser med montažo/demontažo izklopljen.

**NEVARNOST****Nevarnost požara, če baterijo polnite z napačnim polnilnikom!**

Hude telesne poškodbe ali smrt.

- ▶ Baterije polnite samo s polnilniki, ki jih priporoča proizvajalec.

**OPOZORILO****Iztekajoča tekočina iz baterije zaradi nepravilne uporabe!**

Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- ▶ V primeru nenamernega stika sperite z vodo.
- ▶ Če tekočina pride v oko, poiščite dodatno zdravniško pomoč.

---

**OPOZORILO**



**Velika teža pri transportu stroja!**

Nevarnost telesnih poškodb zaradi pretegnitve v zapakiranem stanju.

- ▶ Žago za cevi transportirajte in dvigujte na dolge razdalje samo z ustrezeno dvižno opremo na paleti.
  - ▶ Stroj transportirajte v transportnem kovčku z 2 osebama. Kovček ima ustrezne ročaje za prenašanje.
-

## 2.5 Opozorilne tablice

Upoštevajte na stroj nameščene opozorilne tablice in varnostne napotke.

Opozorilne tablice so del stroja. Ni jih dovoljeno odstraniti ali spremeniti. Manjkajoče ali nečitljive opozorilne tablice je treba takoj zamenjati.

### 2.5.1 Stroji GF

SLIKA	TIP STROJA	POLOŽAJ NA STROJU	POMEN	KODA
	GF 4 (AVM/MVM), GF 6 (AVM/MVM), GF 8 (AVM/MVM), GF 12 (AVM/MVM)	Zaščita pred ostružki, čelno	Opozorilo: Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih rezalnih robov.	790 086 200
	GF 4 (AVM/MVM), GF 6 (AVM/MVM), GF 8 (AVM/MVM), GF 12 (AVM/MVM)	Motor, stransko	<p>Zapoved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nosite zaščitna očala v skladu z DIN EN 166.</li> <li>Nosite zaščito za sluh v skladu z DIN EN 352.</li> <li>Nosite oprijete zaščitne rokavice v skladu z DIN EN 388 in EN 407.</li> <li>Preberite navodila za uporabo.</li> </ul>	790 046 196
	GF 4 (AVM/MVM), GF 6 (AVM/MVM), GF 8 (AVM/MVM), GF 12 (AVM/MVM)	Neposredno na laserju	Opozorilo: Laserski razred I	<b>Za laser 790 142 125 (230-V stroji):</b> 790 142 288 <b>Za laser 790 142 135 (120-V stroji):</b> 790 142 298

SLIKA	TIP STROJA	POLOŽAJ NA STROJU	POMEN	KODA
	GF 4 (AVM/MVM), GF 8 (AVM/MVM), GF 12 (AVM/MVM)	Držalo za črtni laser	Opozorilo: Nevarno lasersko sevanje.	790 142 289
	GF 6 (AVM/MVM)	Vrtljivo telo	Opozorilo: Nevarno lasersko sevanje.	

## 2.5.2 Stroji GFX

SLIKA	POLOŽAJ NA STROJU	POMEN	KODA
	Motor, čelno	Opozorilo:  Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih rezalnih robov.	790 046 196
	Motor, stransko	Zapoved:  Nosite zaščitna očala v skladu z DIN EN 166, zaščito za sluh v skladu z DIN EN 352 in oprijete zaščitne rokavice v skladu z DIN EN 388 in EN 407.  Preberite navodila za uporabo.	790 086 200

SLIKA	POLOŽAJ NA STROJU	POMEN	KODA
	Neposredno na laserju	Opozorilo: Laserski razred I Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.	<b>Za laser 790 142 125 (230-V stroji):</b> 790 142 288 <b>Za laser 790 142 135 (120-V stroji):</b> 790 142 298
	Držalo za črtni laser	Opozorilo: Nevarno lasersko sevanje.	790 142 289

## 2.5.3 Stroji PS

SLIKA	POLOŽAJ NA STROJU	POMEN	KODA
	Zaščita pred ostružki, zgoraj	Opozorilo: Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih rezalnih robov.	790 046 196



Primež, levo

Zapoved:

790 086 200

Nosite zaščitna očala v skladu z DIN EN 166, zaščito za sluš v skladu z DIN EN 352 in oprijete zaščitne rokavice v skladu z DIN EN 388 in EN 407.


Preberite navodila za uporabo.

SLIKA	POLOŽAJ NA STROJU	POMEN	KODA
	Neposredno na laserju	Opozorilo: Laserski razred I	<b>Za laser 790 142 125 (230-V stroji):</b> 790 142 288  <b>Za laser 790 142 135 (120-V stroji):</b> 790 142 298
	Držalo za črtni laser	Opozorilo: Nevarno lasersko sevanje.	790 142 289



### 3 Opis

#### 3.1 Stroji za razrez cevi in posnemanje robov GF 4, GF 6, GF 8, GF 12



POZ. OZNAKA	POZ. OZNAKA
1 Zvezdasti ročaj	12 Stikalo za VKLOP/IZKLOP
2 Črtni laser	13 Ročaji
3 Pokrivna plošča	14 Blokada za zunanje upravljanje/nastavek za omejevalnik rezanja
4 Žagin list/rezkalnik	15 Montažna plošča
5 Odprtina za merilno palico	16 Večnamenski ključ/Ročica primeža
6 Zaščita pred ostružki	17 Primež
7 Tipska ploščica/številka stroja	18 Obračalne vpenjalne čeljusti (samo pri GF 4)
8 Drsnik	19 Drsna čeljust
9 Motor	20 Vrtljivo telo
10 Tabla s pregledom števila vrtljajev	21 Držalo za črtni laser
11 Regulator števila vrtljajev	22 Stikalo za VKLOP/IZKLOP črtnega laserja

**NAPOTEK!**

Zaščita pred ostružki je komponenta, ki je pomembna za varnost.  
To je treba dnevno preverjati glede funkcionalnosti. Zaščita pred ostružki se mora pri vseh strojih neodvisno premakniti nazaj v prvotni položaj (glejte spodnje slike).

### 3.2 Samodejni podajalni modul AVM



#### POZ. OZNAKA

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Zaslon                      |
| 2 | Tipka za zagon              |
| 3 | Tipka za zaustavitev        |
| 4 | Tipka za ZAUSTAVITEV V SILI |
| 5 | Tipke za stopnjo podajanja  |
| 6 | Fotocelica                  |
| 7 | Zaščitna stojina            |

### 3.2.1 Upravljalna tipkovnica

UPRAVLJA FUNKCIJA

LNI

ELEMENT



**Zaslon:** Če je krmilnik priključen na električno omrežje, se na zaslolu prikaže trenutno izbrana stopnja podajanja. Pika v spodnjem desnem kotu zaslona pomeni, da fotocelica zaznava reflektor. AVM se lahko zažene le z zaznavanjem reflektorja.

Če pride do napake, ta prikaz vsako sekundo utripa s F in številko od 1 do 6.

Sporočila o napakah/odpravljanje motenj, *glejte pog.* Sporočila o napakah/odpravljanje motenj AVM [► 77]



**Tipke za podajanje:** S pritiskom na te tipke lahko nastavite želeno silo podajanja v 10 stopnjah. Te tipke lahko pritisnete kadar koli, ko je naprava pripravljena za delovanje, da nastavite stopnjo podajanja ali jo spremeni med obdelavo. Če uporabnik še vedno pritska eno od tipk, se prikaz premakne v smeri, v kateri je bil pritisnjен.



**Tipka za zagon:** S pritiskom na to tipko se začne postopek obdelave, ko je motor žage aktiven. Ta tipka po zagonu nima več nobene funkcije. Prav tako ne deluje med motnjo oz. prikazom različice programske opreme.



**Tipka za zaustavitev:** Med postopkom obdelave s pritiskom na to tipko ustavite podajanje in motor žage. Nato je treba motor žage vrniti v prvotni položaj. Če držite ničelno tipko, lahko motor žage lažje obrnete nazaj. Motor žage ne sme biti aktiven. Tako ko v spodnjem desnem kotu zaslona zasveti pika, je AVM pripravljen za ponovni zagon.

**Priklic trenutne različice AVM:** Prikaz različice sledi, ko sočasno pritisnete tipki + / -. Nato zaporedno utripa, npr: S 2 0 0 H 1 2 3.

S pomeni »programska oprema« in naslednje tri številke različico programske opreme. Naslednji H pomeni »strojno opremo«, naslednje tri številke pa različico strojne opreme.


Prikaz se nato vrne na zadnjo nastavljeno stopnjo podajanja.

**Tipka za ZAUSTAVITEV V SILI:** Aktivirajte samo v primeru sile. S pritiskom na tipko za ZAUSTAVITEV V SILI prekinete napajanje.

Za zagon jo ponovno odblokirajte.

**V primeru sporočil o napakah** lahko AVM izklopite s tipko O; napaka se potem ne bo več prikazala na zaslolu.

### 3.3 Ročni podajalni modul MVM



#### POZ. OZNAKA

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Gonilo                 |
| 2 | Pritrdilni vijaki      |
| 3 | Zobnik s prostim tekom |
| 4 | Ročno kolo             |

### 3.4 Lastnosti

Za žage za cevi so značilne naslednje lastnosti:

- Povečana varnost zaradi stojče cevi in vrtljivega orodja.
- Z zaščito pred ponovnim zagonom se prepreči nenamerni zagon stroja po ponovni priključitvi na omrežje oz. ko se napetost povrne po izpadu električne energije.
- Samocentriрni vpenjalni sistem.
- Gonilo z malo vzdrževanja z mazanjem v oljni kopeli.
- Motor žage z reguliranim številom vrtljajev in ergonomskim ročajem motorja za varnejši položaj upravlјavca.
- Rezalna površina brez obrobkov in presek cevi brez deformacij.
- Postopek hladne obdelave.
- Hiter postopek rezanja.
- Izdelava standardnih varilnih posnetih robov.
- Rezanje cevnih lokov.
- Hitra menjava orodja.
- Vtična povezava s hitro vijačno spojko za enostavno in priročno zamenjavo omrežnega kabla in preprečevanje zvijanja kabla.

- Delo brez utrujanja pri rezanju in posnemanju obrobkov cevi večjih dimenzij in debelin sten.
- Črtni laser za optično označevanje rezalnega območja.
- Zaklepanje vrtljivega telesa ščiti pred nepooblaščeno uporabo in krajo (samo pri GF 4/GF 6/GF 8 (AVM/MVM)).

### Zaščita pred korozijo

Prevlečene komponente za boljše drsne lastnosti in zaščito pred korozijo.



### Večnamenska ročica

Snemljiva. Ta večnamenski ključ omogoča do 6 različnih nastavitev na stroju:



*Prilagoditev dimenzijs*




*Ročica primeža*



*Pričrtitev vpenjalnih čeljusti  
(samo pri GF 4 (AVM/MVM))*



*Pričrtitev žaginega lista/  
rezkalnika*



*Pritrditve žage na hitromontažno ploščo*

*Zaklepanje vrtljivega telesa ščiti pred nepooblaščeno uporabo in krajo.*

### Črni laser

Za označevanje mesta rezanja na cevi. Idealno za preverjanje, ali je cev nastavljena na želeno mesto rezanja.

- ▶ S pritiskom rdečega gumba na črtнем laserju se na vpeti cevi pojavi rdeča črtna oznaka (puščica), ki označuje mesto rezanja. Po potrebi se lahko položaj cevi popravlja, dokler ni prikazano želeno mesto rezanja.
- ▶ Črni laser se samodejno izklopi po 2 minutah.

- ▶ Za ponovni vklop dvakrat pritisnite rdeči gumb za vklop.



### Obračalne vpenjalne čeljusti

Montaža vpenjalnih čeljusti, glejte pog. GF 4: Montaža vpenjalnih čeljusti [► 47].

GF 4 (AVM/MVM) je standardno opremljen z obračalnimi vpenjalnimi čeljustmi. Z obračanjem vpenjalnih čeljusti je mogoče obdelati naslednje premere cevi:



AD CEVI [mm]	AD CEVI [INCH]
12–56 /	0.472–2.205 /
20–120	0.787–4.724

### Vtična povezava s hitro vijačno spojko

Enostavna in priročna zamenjava omrežnega kabla in zaščita pred zvijanjem.



### Optimizirana zaščita pred ostružki


Ščiti uporabnika pred letečimi ostružki, GF 4 (AVM/MVM) pa ima tudi odprtino za merilno palico za merjenje dolžine cevi.



### Vpenjalni nastavek iz nerjavnega jekla

Idealen za obdelavo cevi iz nerjavnega jekla.

Preprečuje kontaktno korozijo med cevjo in vpenjalnimi deli.



### Dodatne lastnosti GF 4 AVM, GF 6 AVM, GF 8 AVM ali GF 12 AVM:

- Inteligentni krmilnik AVM nenehno spremlja podajalno silo glede na zahtevano moč.
- Položaj upravlјavca zagotavlja največjo možno zaščito pred letečimi vročimi ostružki.
- Podajanje na običajen način z upravljanjem ročaja motorja žage je mogoč kadarkoli (npr. pri rezanju tankostenskih cevi).

## 3.5 Dodatna oprema in potrošni material

Ni vključeno v obseg dobave.

**OPOZORILO****Nevarnost zaradi uporabe neodobrenega pribora.**


Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- ▶ Uporablajte samo originalna orodja, nadomestne dele, obratovalne snovi in dodatno opremo podjetja Orbitalum Tools.

- ▶ Za podroben pregled z ustreznim dodatno opremo si oglejte katalog izdelkov »Orbital Welding«.

Povezave za prenos PDF:

<https://www.orbitalum.com/de/download.html>



- ▶ Priključite ustrezen dodatni opremo, glejte navodila za uporabo dodatne opreme.

**Žagini listi in rezkalnik**

Vsi žagini listi in rezkalniki Orbitalum Tools so posebej razviti za naše žage za cevi za najvišje zahteve in najdaljšo življenjsko dobo. Na voljo so štiri različne izvedbe žaginega lista in rezkalnika za široko paleto uporab:



- **Serija Economy** za nizko legirana in nelegirana jekla ter litine
- **Serija Performance** za visoko legirana jekla (nerjavna)
- **Serija High-Performance** za visoko zmogljive materiale in visoko legirana jekla
- **Serija Premium** posebej za uporabe iz nerjavnega jekla z izjemno dolgo življenjsko dobo

**Mazivo za žagine liste GF TOP**

- Sintetično visoko zmogljivo mazivo za žaganje in rezkanje.
- Podaljša življenjsko dobo žaginega lista.
- Izpolnjuje zahteve za maziva H2.
- Privajačeni čopič zagotavlja enostavno in enakomerno mazanje žaginega lista.



Koda 790 060 228

### Mazalna pasta za žagine liste GF LUB

- Visoko zmogljiva mazalna pasta brez klora za žaganje in rezkanje.
- Podaljša življenjsko dobo žaginega lista.
- Ekološka mazalna pasta je okolju prijazna naslednica ROCOL-a; z novim imenom in izboljšano kakovostjo.
- GF LUB je v skladu z najnovejšimi okoljskimi smernicami in ekološkimi standardi.



Koda 790 041 016

### Hitromontažna plošča z vijačnimi sponami

- Za hitro montažo strojev na delovnih mizah.

Idealno pri pogosti zamenjavi lokacije uporabe.



Koda 790 041 027

### Osnovna enota za dovajanje cevi in dodatna enota

Dvod cevi omogoča enostavno in koaksialno dovajanje dolgih in težkih cevi do žag za cevi.

Zelo robusten in stabilen dizajn s prašno lakiranim okvirjem in valji iz nerjavnega jekla. Idealen dodatek vsem žagam za cevi Orbitalum (razen GF 20 AVM. RA 2, GFX 3.0, PS 4.5, PS 6.6 možno na zahtevo).

- Ekstremna stabilnost in stojna varnost
- Hitra prilagoditev dimenzij
- Centriranje cevi v nekaj sekundah
- Posebej prevlečen jeklen okvir, ki ne zahteva vzdrževanja
- Valji iz nerjavečega jekla
- Možna razširitev dovoda cevi z dodatnim modulom
- Prihrani čas in denar
- Brez kontaminacije
- Primerno za vsa jekla

Koda 790 068 051



Koda 790 068 061



### Mobilna delovna postaja

- Za mobilno uporabo na gradbiščih in v delavnicah.
- Idealen dodatek vsem žagam za cevi Orbitalum (razen GF 20 AVM, RA 2, PS 4.5, PS 6.6 možno na zahtevo).



Koda 790 068 071

### Posebno olje za gonila

Za vse tipe GF in RA.



Koda 790 041 030

**Pregled znakov za zapovedi in opozorila z naročniškimi številkami, glejte pog.**

# 4 Možnosti uporabe

## 4.1 Področje uporabe

TIP STROJA		GF 4 (AVM/MVM)	GF 6 (AVM/MVM)	GF 8 (AVM/MVM)	GF 12 (AVM/MVM)
AD cevi/AD cevnega loka	[mm]	12 - 120	21,3 - 168,3	114 - 230	157 - 325
	[palec]	0.472 - 4.724	0.839 - 6.626	4.488 - 9.055	6.181 - 12.795
Debelina stene, odvisno od materiala*	[mm]	1 - 9	1,5 - 15	2 - 10	2 - 10
	[palec]	0.039 - 0.354	0.059 - 0.591	0.079 - 0.394	0.079 - 0.394
ID cevi min. (Ø žaginega lista 63 mm/ 2.480")	[mm]	21	30	137	190
	[palec]	0.827	1.181	5.394	7.480
ID cevi min. (Ø žaginega lista 68 mm/ 2.677")	[mm]	16	25	132	185
	[palec]	0.630	0.984	5.197	7.283
ID cevi min. (Ø žaginega lista 80 mm/ 3.150")	[mm]	4	13	120	173
	[palec]	0.157	0.512	4.724	6.811
ID cevi min. (Ø žaginega lista 100 mm/ 3.937")	[mm]	–	0	100	153
	[palec]	–	0	3.937	6.024
ID cevi min. (Ø žaginega lista 110 mm/ 4.331")	[mm]	–	0	–	–
	[palec]	–	0	–	–

\* S samodejnim postopkom ugreza. Možne večje debeline sten z ročnim podajanjem ali z nadaljnjiimi rezi (odvisno od premera žaginega lista). Pri tankih debelinah sten cevi so morda potrebne posebne vpenjalne lupine (dodatna oprema).

## 4.2 Materiali

- Nerjavno jeklo (poljubna vsebnost Cr in Mo)
- Nerjavno legirano jeklo (poljubna vsebnost Cr in Mo)
- Nerjavno jeklo ( $\text{Cr} < 12\%$  in  $\text{Mo} < 2,5\%$ ;  $\text{Cr} < 20\%$  in  $\text{Mo} = 0\%$ ): Kaljena jekla, hitrorezna jekla, oplemenitena jekla, jekla za kotalne ležaje, orodna jekla
- Črna in pocinkana jeklena cev
- Splošno konstrukcijsko jeklo
- Žarjena cev iz litega železa (GGG)
- Aluminij
- Medenina
- Baker
- Umetna masa (PE, PP, PVDE, PVC)

## 5 Tehnični podatki

### 5.1 Stroji za razrez cevi in posnemanje robov

TIP STROJA		GF 4 (AVM/MVM)	GF 6 (AVM/MVM)	GF 8 (AVM/MVM)	GF 12 (AVM/MVM)
Mere (v x g x š)	[mm]	680 x 325 x 480	920 x 352,7 x 574	778 x 485 x 430	940 x 592 x 374
	[palec]	26,8 x 12,8 x 18,9	36,2 x 13,9 x 22,6	30,6 x 19,1 x 16,9	37,0 x 23,3 x 14,7
Mere (v x g x š) z AVM	[mm]	810 x 325 x 480	972 x 352,7 x 574	918 x 485 x 430	1.070 x 592 x 374
	[palec]	31,9 x 12,8 x 18,9	38,3 x 13,9 x 22,6	36,1 x 19,1 x 16,9	42,1 x 23,3 x 14,7
Mere (v x g x š) z MVM	[mm]	780 x 325 x 480	920 x 352,7 x 574	788 x 485 x 430	1.090 x 592 x 374
	[palec]	30,7 x 12,8 x 18,9	36,2 x 13,9 x 22,6	31,0 x 19,1 x 16,9	42,9 x 23,3 x 14,7
Teža stroja pribl.*	[kg]	55,0	92,7	102,5	138,6
	[lbs]	121,2	204,4	225,9	305,6
Teža stroja pribl.* z AVM	[kg]	64,5	101,7	110,0	146,1
	[lbs]	142,2	224,2	242,5	322,1
Teža stroja pribl.* z MVM	[kg]	60,0	97,8	104,6	140,7
	[lbs]	132,2	215,6	230,6	310,2
Izvedbe,	[V, Hz]	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60
1-fazni izmenični tok	[V, Hz]	120, 50/60	120, 50/60	120, 50/60	120, 50/60
Moč brez AVM	[kW]	1,8	1,8	1,8	1,8
	[KM]	2,41	2,41	2,41	2,41
Moč z AVM	[kW]	1,9	1,9	1,9	1,9
	[KM]	2,54	2,54	2,54	2,54
Moč AVM	[kW]	0,05	0,05	0,05	0,05
	[KM]	0,07	0,07	0,07	0,07
Razred zaščite		Zaščitna izolacija v skladu z razredom II, DIN EN 60745-1			
Razred zaščite z AVM		Zaščitna izolacija v skladu z razredom I, EN 60204-1			
Razred zaščite z MVM		Zaščitna izolacija v skladu z razredom II, DIN EN 60745-1			

TIP STROJA	GF 4 (AVM/MVM)	GF 6 (AVM/MVM)	GF 8 (AVM/MVM)	GF 12 (AVM/MVM)
Število vrtljajev orodja [vrt/min]	40 - 215	40 - 215	40 - 215	40 - 215
Število vrtljajev vrtljivega telesa z AVM	[vrt/min]	0,1 - 3,9	0,3 - 3,5	0,1 - 2,3
Navor vrtljivega telesa [Nm]	101	353	165	210
maks. z AVM				
Raven zvočnega tlaka [dB na delovnem mestu (A)] pribl.**	79	79	79	79
Nivo vibracij [m/s <sup>2</sup> ]		< 2,5 v skladu z DIN EN 28662, 1. del		
Omrežna varovalka na lokaciji	[A]	16	16	16

\* Teža brez embalaže in dodatne opreme.

\*\* Meritev ravni zvočnega tlaka je bila izvedena v normalnih delovnih pogojih v skladu z EN 50144-1. Ker je lahko raven hrupa v neugodnih pogojih delovanja višja od 80 dB (A), je treba nositi zaščito za sluha v skladu z DIN EN 352.

## 5.2 Črtni laser

Mere (d x š)	[mm]	68 x 15
	[palec]	2.7 x 0.59
Teža	[g]	30
	[lbs]	0.012
Skupna izhodna moč	[mW]	5
	[KM]	5x10 <sup>-6</sup>
Moč za razvрščanje	[µW]	< 390
Doseg žarka	[m]	1
	[palec]	39,37
Valovna dolžina	[nm]	650
Delovna napetost	[V DC]	2,8 do 4,5
Delovni tok	[mA]	20
Delovna temperatura	[°C]	-10 do 40
Temperatura shranjevanja	[°C]	-40 do 80
Laserski razred	[Razred] [dj]	1
Samodejni izklop laserja	[min]	2 (Za ponovni vklop črtnega laserja dvakrat pritisnite rdeči gumb za vklop.)
Tip baterije		2 x LR44 / AG13

# 6 Zagon


## 6.1 Obseg dobave

ARTIKEL	KOS	GF 4 (AVM/MVM*)	GF 6 (AVM/MVM*)	GF 8 (AVM/MVM*)	GF 12 (AVM/MVM*)
Stroj za razrez cevi in posnemanje robov	1	x	x	x	x
Transportni zabolj	1	x	x	x	x
Žagin list, koda 790 ...	1	...042 064	...043 018	...043 018	...043 018
Montažna plošča	1	x	x	x	x
Črni laser s pritrtilnimi vijaki ter 10 gumbastimi celicami 1,5 V (koda 790 142 124)**	1	x	x	-	-
Komplet ključev za orodje*** (čistilna vrečka z vsebino koda 790 041 014)	1	x	x	x	x
Steklenica posebnega olja za gonila (koda 790 041 030)	1	x	x	x	x
Spolni varnostni napotki za stroje za razrez cevi in posnemanje robov	1	x	x	x	x

GF 4, GF 6, GF 8, GF 12 (AVM/MVM) Navodila za uporabo in seznam nadomestnih delov

Povezave za prenos PDF:

[https://www.orbitalum.com/de/  
download.html](https://www.orbitalum.com/de/download.html)



Pridržujemo si pravico do sprememb.

\* Samodejni ali ročni podajalni modul AVM/MVM je že nameščen na žagi za cevi ob dobavi.

\*\* Za GF 4, GF 6, GF 8 in GF 12 (AVM/MVM) je črtni laser dobavljen ločeno in ga je treba namestiti na stroj pred zagonom (glejte pog. Montaža črtnega laserja [► 46])

\*\*\* Komplet ključev za orodje vključuje naslednje:

- imbus ključ vel. 4 (koda 243 870 049), vel. 5 (koda 243 870 059), vel. 8 (koda 243 870 089)
- 1 čopič (koda 790 041 017)
- 1 tuba z mazivom za žagin list GF TOP (koda 790 060 228)

- Preverite celovitost dobave in prisotnost morebitnih poškodb pri transportu.  
► O manjkajočih delih ali transportni škodi takoj obvestite vašega špediterja.

# 7 Skladiščenje in transport

## 7.1 Skladiščenje

PREVIDNO



### Nepravilno shranjevanje stroja!

Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- Stroj hranite v originalnem zaboju in v suhem okolju.


NAPOTEK!



**Pri GF 4, GF 6, GF 8 ali GF 12 z AVM/MVM: Samodejni ali ročni podajalni modul AVM/MVM je že nameščen na žagi za cevi ob dobavi.**

### 7.1.1 Položaj žage v transportnem zaboju

Žaga za cevi je stabilno shranjena v transportnem zaboju in jo je mogoče odstraniti iz zaboja le z uporabo ustrezne dvižne opreme (glejte pog. Transport [► 42]). Pri GF 4 in GF 6 (AVM/MVM) je treba iz zaboja najprej odstraniti 2 leseni opornici (1).



GF 4 (AVM/MVM)



GF 8 (AVM/MVM)

Pri GF 6 (AVM/MVM) in GF 8 (AVM/MVM) lahko okvir transportnega zaboja odstranite tako, da odvijete 4 vijke spodaj levo in desno na obeh dolgih straneh zaboja (glejte puščici).


NAPOTEK!



**Pribor za GF 6 (AVM/MVM) in GF 8 (AVM/MVM) morate odstraniti iz transportnega zaboja, preden odstranite okvir.**



*GF 6 (AVM/MVM) v transportnem zaboju z okvirjem*



*GF 6 (AVM/MVM) brez okvirja*

## 7.2 Transport

### NEVARNOST



#### Smrtni električni udar!

- ▶ Pred transportom ali zamenjavo dela izklopite stroj, počakajte, da se stroj/orodje ustavi in izvlecite omrežni vtič. Pri baterijskih pogonih odstranite baterijo in pritrdite pokrov na baterijo.

### OPOZORILO



#### Med transportom lahko nenamerno pritisnete tipko za VKLOP/IZKLOP, kar povzroči zagon stroja!

Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- ▶ Pred transportom ali zamenjavo dela izklopite stroj, počakajte, da se stroj/orodje ustavi, izvlecite omrežni vtič in nastavite transportno varovalo.
- ▶ Pri baterijskih pogonih odstranite baterijo in nastavite transportno varovalo (zaklep za vklop) (srednji položaj vrtenja v smeri urinega kazalca/levo). Pritrdite pokrov na baterijo.

### OPOZORILO



#### Velika teža pri transportu stroja

Nevarnost telesnih poškodb zaradi pretegnitve.

- ▶ Stroj transportirajte na daljše razdalje z ustrezno dvižno opremo.

## 7.2.1 Transport stroja

1. Odvijte šestrobi vijak (1) na hitromontažni plošči.
2. Ustrezne transportne trakove napeljite skozi vrtljivo telo žage za cevi.
3. Previdno dvignite žago za cevi na trakove in jo vstavite ob strani nameščene hitromontažne plošče.
4. Privijte žago za cevi na montažno ploščo s šestrobim vijakom (1).



## 8 Postavitev in montaža

**NAPOTEK!**



Opisani delovni koraki so enaki za vse različice.

### 8.1 Montaža žage za cevi na delovno mizo

Žago za cevi montirajte skupaj s primežem; bodisi:

- na hitromontažno ploščo (montaža, glejte pog. Montaža hitromontažne plošče na delovno mizo ▶ 44]), ali
- na hitromontažno ploščo z vijačnimi sponami (vpne se neposredno na delovno mizo brez predhodnega vrtanja).

**OPOZORILO**




**Žage za cevi so zelo težke in lahko povzročijo, da se nestabilna in neprevrnjena delovna miza prevrne!**

Nepopravljive zmečkanine in materialna škoda.

- ▶ Žage za cevi pritrdite samo na stabilne, nosilne in varne delovne mize.


#### 8.1.1 Montaža hitromontažne plošče na delovno mizo

1. Označite luknje za vijke na stabilni, nosilni in varni delovni mizi.  
Kot predlogo uporabite hitromontažno ploščo.
2. Izvrtajte luknje s Ø 13 mm.
3. Hitromontažno ploščo trdno privijte s priloženimi vijke M12x70 (8.8).



## 8.1.2 Montaža stroja na hitromontažno ploščo

- Žago za cevi vstavite le stransko na sestavljenou hitromontažno ploščo z žerjavom ali podobnim dvižnim orodjem.
- Žago za cevi privijte s šestrobim vijakom (1).



## 8.1.3 Podajalnik cevi (osnovna in dodatna enota, mobilna delovna postaja)


Pri uporabi osnovne enote za podajanje cevi podjetja Orbitalum Tools se žaga za cevi namesti neposredno na montažno ploščo osnovne enote brez posebne dodatne opreme (posebna dodatna oprema, koda 790 068 051).

### OPOZORILO



#### Padajoči predmeti oz. prevračanje in upogibanje cevi!

- Nosite varnostne čevlje (v skladu z EN ISO 20345, vsaj S1).
- Cevi dolžine nad 1 m podprite s podporo za cevi ali podajalnikom cevi oz. dodatno enoto.



*Podajalnik cevi, osnovna enota  
(koda 790 068 051)*



*Podajalnik cevi, dodatna enota  
(koda 790 068 061)*



*Mobilna delovna postaja (koda  
790 068 071)*

## 8.1.4 Zložljiva delovna miza

Lahko se uporablja samo za žage z obsegom uporabe do 4.5". Od 6" uporabite podajalnik cevi (koda 790 068 051) ali mobilno delovno postajo (koda 790 068 071).

### OPOZORILO



**Žage za cevi so zelo težke in lahko povzročijo, da se nestabilna in neprevrnjena delovna miza prverne!**

Nepopravljive zmečkanine in materialna škoda.

- ▶ Žage za cevi pritrdite samo na stabilne, nosilne in varne delovne mize.
- ▶ GF 6 namestite samo na krajšo stran zložljive delovne mize (koda 790 052 030).
- ▶ GF 8 in GF 12 **ne** montirajte na zložljivo delovno mizo (koda 790 052 030).



Zložljiva delovna miza (koda 790 052 030)


## 8.2 Montaža črtnega laserja

### NAPOTEK!



Da bi črtni laser na žagah GF zaščitili pred poškodbami med transportom, se dobavlja ločeno in ga je treba pred uporabo namestiti na stroj. Priporočamo, da črtni laser odstranite iz stroja pred vsakim transportom.

1. Vzemite črtni laser Indicut (1) iz embalaže in ga skupaj s ploščo iz pleksi stekla vstavite v odprtino (2) v držalu črtnega laserja na stroju.
2. Vklopite in poravnajte črtni laser. Laserska črta mora biti pravokotna na os cevi.
3. Previdno privijte navojni zatič M6x5 (3) (koda 445 001 210) držala črtnega laserja z imbus ključem (koda 024 387 003).





## 8.3 Zamenjava baterij črtnega laserja

**NAPOTEK!**



Prepovedano je odpiranje, spremenjanje ali odstranjevanje zaščitnih pokrovov in ohišij, razen za zamenjavo baterije. Upoštevajte napotke za vzdrževanje (glejte pog. Vzdrževanje [▶ 74]).

1. Odvijte navojni zatič M6x5 (3) (koda 445 001 210) držala črtnega laserja s pokrivne plošče z imbus ključem (koda 024 387 003).
2. Črtni laser odvijte in zamenjajte baterije (4) (paket gumbastih celic po 10, 1,5 V = koda 790 142 124).
3. Črtni laser ponovno privijte.
4. Črtni laser namestite na držalo, ga poravnajte in ponovno privijte z navojnim zatičem M6x5 (3).



## 8.4 GF 4: Montaža vpenjalnih čeljusti

Lastnosti obračalnih vpenjalnih čeljusti, glejte pog. --- FEHLENDER LINK ---

### 8.4.1 Montaža vpenjalnih čeljusti

1. Odvijte šestrobe vijke na strani primeža z večnamensko ročico (1).
2. Vstavite vpenjalne čeljusti.
3. Ponovno privijte šestrobe vijke.



## 8.5 Montaža žaginega lista, rezkalnika za posnemanje robov in dodatnega rezkalnika

### OPOZORILO



**Ob vklopu motorja se lahko stroj nenadzorovano samodejno vrți okoli cevi!**

Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- ▶ Žagin list oz. rezkalnik za posnemanje robov se v osnovnem položaju ne sme dotikati cevi.
- ▶ Prepričajte se, da je vrtljivo telo ob zagonu postopka rezanja v začetnem položaju.
- ▶ Cev, ki jo želite obdelati, trdno vpnite v primež.
- ▶ Odstranite večnamensko ročico z vretena, preden se vrtljivo telo zavrti.
- ▶ Pred vklopom motorja zagotovite, da je med žaginim listom oz. rezkalnikom za posnemanje robov in cevjo dovolj razdalje in da je cev trdno vpeta v primež.
- ▶ Pod cev položite zadostno oporo cevi (*glejte pog. Podajalnik cevi (osnovna in dodatna enota, mobilna delovna postaja) [► 45]*).

**OPOZORILO****Izmetani deli/zlom orodja!**

Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- ▶ Uporabljati **ne smete** poškodovanih ali deformiranih žaginih listov in rezkalnikov.
- ▶ Če se orodje zlomi, novega orodja **ne premikajte** v stari rez, saj lahko to povzroči nadaljnje zlome orodja (Postopek v primeru zloma orodja *glejte pog.* Postopek v primeru zloma orodja [▶ 77]).
- ▶ Cev, ki jo želite obdelati, trdno vpnite v primež.
- ▶ Obrabljeni orodje takoj zamenjajte.
- ▶ Zagotovite pravilno montažo rezalnih orodij.
- ▶ Dimenzija cevi mora biti pravilno nastavljena, žagin list mora pri rezanju prodreti skozi celotno steno cevi.
- ▶ Preprečite zlom orodja z nizko (ustrezeno) podajalno silo, pravilno nastavitev dimenzijskega cevi (*glejte pog.* Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzijskega cevi [▶ 51]) in številom vrtljajev (*glejte pog.* Določanje in nastavljanje števila vrtljajev [▶ 55]).
- ▶ Motorno enoto trdno držite za ročaj in jo med postopkom obdelave vodite z nizko (ustrezeno) podajalno silo.

**PREVIDNO****Nepravilna uporaba dodatne opreme**

Materialna škoda!


- ▶ Pri uporabi dodatnega rezkalnika uporabite samo poseben vpenjalni disk (koda 790 046 188) podjetja Orbitalum Tools; ne vpenjalnega diska, ki je priložen žagi.
- ▶ Uporabljati **ne smete** poškodovanih ali deformiranih žaginih listov in rezkalnikov.
- ▶ Žagini listi/rezkalniki za posnemanje robov morajo biti brez ostružkov in umazanja.
- ▶ Uporabljajte samo orodja podjetja Orbitalum Tools.
- ▶ Žagin list/rezkalnik za posnemanje robov oz. dodatni rezkalnik pritrditte tako, da je nalepko mogoče prebrati.  
Ozobje ima potem pravilno smer.

**NAPOTEK!****Pred montažo žaginega lista ali rezkalnika:**

- ▶ Drsnik je treba z vrtenjem zvezdastega ročaja premakniti do konca navzdol. (*glejte pog.* Montaža žaginega lista, rezkalnika za posnemanje robov in dodatnega rezkalnika [▶ 48]).

## 8.5.1 Vstavljanje žaginega lista ali rezkalnika za posnemanje robov

1. Drsnik (3) treba z vrtenjem zvezdastega ročaja (1) premakniti do konca navzdol.
  2. Zaščito pred ostrižki (2) obrnite navzdol za pribl. 90°.
  3. Odvijte šestrobo matico (9) z večnamensko ročico (5). Odstranite vpenjalni disk (8) in žagin list (4).
  4. Očistite gred žaginega lista (6) in okolico s čopičem.
  5. Pritrdite žagin list (4) ali rezkalnik za posnemanje robov in vpenjalni disk (8).
- NAPOTEK! Prepričajte se, da je obroč iz klobučevine (7) na vpenjalni puši.**
6. Šestrobo matico (9) rahlo privijte.
  7. Zaščito pred ostrižki (2) vrnite v prvotni položaj.




## 8.5.2 Vstavljanje kombinacije žaginega lista in rezkalnika

1. Drsnik (3) treba z vrtenjem zvezdastega ročaja (1) premakniti do konca navzdol.
  2. Zaščito pred ostrižki (2) obrnite navzdol za pribl. 90°.
  3. Odvijte šestrobo matico (9) z večnamensko ročico (5). Odstranite vpenjalni disk (8) in žagin list (4).
  4. Očistite gred žaginega lista (6) in okolico s čopičem.
  5. Pritrdite dodatni rezkalnik (10), žagin list (4) in poseben vpenjalni disk (8) (koda 790 046 188).
- NAPOTEK! Prepričajte se, da je obroč iz klobučevine (7) na vpenjalni puši.**

6. Šestrobo matico (9) rahlo privijte.

7. Zaščito pred ostružki (2) vrnite v prvotni položaj.




## 8.6 Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi

### OPOZORILO



#### Padajoči predmeti oz. prevračanje in upogibanje cevi!

- ▶ Nosite varnostne čevlje (v skladu z EN ISO 20345, vsaj S1).
- ▶ Cevi dolžine nad 1 m podprite s podporo za cevi ali podajalnikom cevi oz. dodatno enoto.



## 8.6.1 Žagin list brez dodatnega rezkalnika


**PREVIDNO**




**Poškodbe zaradi nepravilno nastavljenega drsnika!**

Poškodba cevi in žaginega lista.

- ▶ Drsnik, ki ni premaknjen do konca navzdol, lahko pri vpenjanju pritisne cev na žagin list.



1. Premaknite drsnik z žaginim listom do konca navzdol z vrtenjem zvezdastega ročaja (1).
2. Vstavite cev tako, da sega tik pred žagin list (3) in jo zategnite z večnamensko ročico (2).
3. Zasukajte motor na ročaju za približno  $30^\circ$  v smeri urinega kazalca, dokler žagin list ni v položaju za prebadanje.
4. Zavrtite zvezdasti ročaj (1), dokler ozobje žaginega lista (3) ne štrli v notranjost cevi (4). Višina ozobja, ki mora štrleti v notranjost cevi, ustreza približno 1 višini zoba (se razlikuje glede na žagin list).
5. Če želite, izvedite poskusni rez (*glejte pog. Rezanje cevi z AVM [▶ 61] za stroje z AVM, pog. Rezanje cevi z MVM [▶ 64] za stroje z MVM in pog. Rezanje cevi v ročnem načinu [▶ 69] za delo v ročnem načinu*), ocenite rez in ga po potrebi prilagodite z zvezdastim ročajem (1).
6. Motor zavrtite nazaj v osnovni položaj.  
Pri delu z AVM: Držite tipko STOP (5) pritisnjeno in zavrtite motor nazaj v osnovni položaj.



**NAPOTEK!**

Razdelitev skale zvezdastega ročaja: Ponovna nastavitev za eno gradacijsko črto povzroči spremembo radialnega podajanja ali posnemanja za 0,1 mm (0,004"); za GF 6 0,2 mm (0,008").


## 8.6.2 Žagin list z dodatnim rezkalnikom

**PREVIDNO**

**Poškodbe zaradi nepravilno nastavljenega drsnika!**


Poškodba cevi in žaginega lista.

- ▶ Drsnik, ki ni premaknjen do konca navzdol, lahko pri vpenjanju pritisne cev na žagin list.



1. Premaknite drsnik z žaginim listom in dodatni rezkalnik do konca navzdol z vrtenjem zvezdastega ročaja (1).
2. Vstavite cev tako, da sega tük pred žagin list (3) in jo zategnite z večnamensko ročico (2).
3. Zasukajte motor na ročaju za približno 30° v smeri urinega kazalca, dokler žagin list ni v položaju za prebadanje.
4. Zavrtite zvezdasti ročaj (1), dokler ozobje dodatnega rezkalnika (3) ne prekrije debeline stene cevi.
5. Če želite, izvedite poskusni rez (*glejte pog.* Rezanje cevi z AVM in istočasno posnemanje robov [▶ 63] za stroje z AVM, *pog.* Rezanje cevi z MVM in istočasno posnemanje robov [▶ 67] za stroje z MVM in *pog.* Rezanje cevi v ročnem načinu in istočasno posnemanje robov [▶ 71] za delo v ročnem načinu), ocenite rez in ga po potrebi prilagodite z zvezdastim ročajem (1).
6. Motor zavrtite nazaj v osnovni položaj.

**Pri delu z AVM:** Držite tipko STOP (5) pritisnjeno in zavrtite motor nazaj v osnovni položaj.

**NAPOTEK!**

Razdelitev skale zvezdastega ročaja: Ponovna nastavitev za eno gradacijsko črto povzroči spremembo radialnega podajanja ali posnemanja za 0,1 mm (0,004"); za GF 6 0,2 mm (0,008").


### 8.6.3 Nastavljanje rezkalnika za posnemanje robov

**PREVIDNO**

**Poškodbe zaradi nepravilno nastavljenega drsnika!**


Poškodba cevi in žaginega lista.

- ▶ Drsnik, ki ni premaknjen do konca navzdol, lahko pri vpenjanju pritisne cev na žagin list.



1. Premaknite drsnik rezkalnikom za posnemanje robov do konca navzdol z vrtenjem zvezdastega ročaja (1).
2. Cev vstavite tako, da sega tik pred rezkalnik (3) (cev ne sme štreliti čez rezkalnik) in jo zategnite z večnamensko ročico (2).
3. Zasukajte motor na ročaju za približno 30° v smeri urinega kazalca, dokler ni rezkalnik v položaju za rezkanje.
4. Obračajte zvezdasti ročaj (1), dokler ozobje rezkalnika za posnemanje robov (3) ne prekrije debeline stene cevi in je dosežen želeni položaj za posnemanje robov.

5. Če želite, izvedite poskusno posnemanje robov (*glejte pog.* Posnemanje robov cevi z AVM [► 62] za stroje z AVM, *pog.* Posnemanje robov cevi z MVM [► 66] za stroje z MVM in *pog.* Posnemanje robov cevi v ročnem načinu [► 70] za delo v ročnem načinu), ocenite posneti rob in ga po potrebi prilagodite z zvezdastim ročajem (1).
6. Motor zavrtite nazaj v osnovni položaj.  
**Pri delu z AVM:** Držite tipko STOP (5) pritisnjeno in zavrtite motor nazaj v osnovni položaj.

**NAPOTEK!**

Razdelitev skale zvezdastega ročaja: Ponovna nastavitev za eno gradacijsko črto povzroči spremembo radialnega podajanja ali posnemanja za 0,1 mm (0,004"); za GF 6 0,2 mm (0,008").


## 8.7 Določanje in nastavljanje števila vrtljajev

**NAPOTEK!**

Izberite nizko število vrtljajev za toge in visoko trdne materiale ter za velike debeline sten.

## 8.7.1 Orientacijske vrednosti za število vrtljajev vretena in stopnjo podajanja (AVM)

MATERIAL CEVI	POLOŽAJ REGULATORJA ŠTEVILA VRTLJAJEV (1)	ŠTEVIL VRTLJAJEV VRETENA (VRT/ MIN)	STOPNJA PODAJANJA AVM*
Visoko legirana nerjavna jekla	1 - 2	40 - 65	L - 2
Nizkolegirana nerjavna jekla	2 - 4	65 - 150	L - 4
Konstrukcijsko jeklo	4 - 6	150 - 215	5 - 9



\* Odvisno od debeline sten in dimenzij cevi se lahko spreminja stopnja podajanja in število vrtljajev vretena.

### NAPOTEK!



- ▶ Pri prvi obdelavi z AVM priporočamo nizko stopnjo podajanja, ki jo lahko nato povečate. Višje vrednosti povzročijo večjo zmogljivost rezanja in morda tudi večjo obrabo orodja. Inteligentni krmilnik AVM nenehno spremlja podajalno silo glede na zahtevano moč.
- ▶ Pri rezanju cevi s tankimi stenami (debelina stene 3–5 mm) vedno začnite s stopnjo 1, nato izberite višjo stopnjo.
- ▶ Stopnjo podajanja (L - 9) izberite s tipkami  $\oplus$  /  $\ominus$  na zaslonu AVM (orientacijske vrednosti, glejte tabelo zgoraj).

## 9 Upravljanje

### NEVARNOST



#### Zagon stroja zaradi nenamerne pritiska tipke za VKLOP/IZKLOP!

Smrtni električni udar.

Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- ▶ Po koncu vsakega delovnega cikla, pred transportom, menjavo orodja, čiščenjem, vzdrževanjem, nastavljanjem in popravili, izklopite stroj, počakajte, da se stroj/orodje ustavi in izvlecite omrežni vtič. Pri baterijskih pogonih odstranite baterijo in pritrдite pokrov na baterijo.

### NEVARNOST



#### Med vrtenjem vrtljivega telesa lahko odvečno mazivo steče v motorno enoto!

Smrtni električni udar.

- ▶ Po vsakem rezu odstranite odvečno mazivo iz stroja.

### NEVARNOST



#### Nepričakovani zagon!

Hude telesne poškodbe ali smrt.

- ▶ Električni pogon: Pred priključitvijo stroja na napajanje mora biti tipka za VKLOP/IZKLOP izklopljena.
- ▶ Baterijski pogon: Pri priključitvi baterije na motor ne pritiskajte tipke za VKLOP/IZKLOP.

### NEVARNOST



#### Zajetje ohlapnih/širokih oblačil, dolgih las ali nakita skozi vrteče se dele stroja!

Hude telesne poškodbe ali smrt.

- ▶ Med obdelavo nosite oprijeta oblačila.
- ▶ Dolge lase zavarujte pred zajemom.

**OPOZORILO****Izmetani deli/zlom orodja!**

Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- ▶ Cevi v primežu ne obdelujte razrahljanih.
- ▶ Uporabljati ne smete poškodovanih ali deformiranih žaginih listov in rezkalnikov.
- ▶ Če se orodje zlomi, novega orodja ne premikajte v stari rez, saj lahko to povzroči nadaljnje zlome orodja (Postopek v primeru zloma orodja *glejte pog.* Postopek v primeru zloma orodja [▶ 77]).
- ▶ Cev, ki jo želite obdelati, trdno vpnite v primež.
- ▶ Obrabljeni orodje takoj zamenjajte.
- ▶ Zagotovite pravilno montažo rezalnih orodij.
- ▶ Dimenzija cevi mora biti pravilno nastavljena, žagin list mora pri rezanju propreti skozi celotno steno cevi.
- ▶ Preprečite zlom orodja z nizko (ustrezno) podajalno silo, pravilno nastavitev dimenzije (*glejte pog.* Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi [▶ 51]) in številom vrtljajev (*glejte pog.* Določanje in nastavljanje števila vrtljajev [▶ 55]).
- ▶ Motorno enoto trdno držite za ročaj in jo med postopkom obdelave vodite z nizko (ustrezno) podajalno silo.

**OPOZORILO****Nevarnost padca stroja in cevi!**

Nepopravljive zmečkanine.

- ▶ Preverite stanje stroja in ga zavarujte pred padcem.
- ▶ Prepričajte se, da ima stroj trdno podlogo in je na površini z zadostno nosilnostjo.
- ▶ Pod cev položite zadostno oporo cevi.

**OPOZORILO****Stisnjeni prsti med vpenjalno enoto, vpenjalnimi lupinami in cevjo!**

Nepopravljive zmečkanine.

- ▶ Prstov **ne** vstavljamte med vpenjalno enoto, vpenjalnimi lupinami in cevjo.
- ▶ Po koncu vsakega delovnega cikla, pred transportom, menjavo orodja, čiščenjem, vzdrževanjem, nastavljanjem in popravili, izklopite stroj, počakajte, da se stroj/orodje ustavi in izvlecite omrežni vtič.

**OPOZORILO****Deli telesa lahko pridejo med rezalno orodje in cev!**

Hude telesne poškodbe.

Delov telesa **ne vstavljamte** med rezalno orodje in cev.

**OPOZORILO****Leteči vroči in ostri ostružki, površine cevi, rezalni robovi in orodja!**

Nevarnost poškodbe oči in dlani.

- ▶ Med delom ne segajte v vrteče se orodje.
- ▶ Nikoli ne delajte brez nameščenega pokrova ali zaščite.
- ▶ Nosite priporočeno zaščitno obleko, kot je opisano v *pog.* .
- ▶ Na koncu vsakega delovnega cikla izklopite stroj, počakajte, da se stroj/orodje ustavi in izvlecite omrežni vtič oz. odstranite baterijo. Ostružke odstranite s tesno prilegajočimi zaščitnimi rokavicami (v skladu z DIN EN 388 in EN 407) s primernim orodjem (npr. kleščami).
- ▶ Pazite na delujoč pokrov ali zaščito.

**PREVIDNO****Ponovni zagon stroja po blokadi!**

Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- ▶ V primeru blokade vedno odklopite stroj iz električnega omrežja zaradi ukrepov odpravljanja. Pri pogonih na baterije odstranite baterijo.
- ▶ Pred ponovnim zagonom stroja po potrebi odstranite morebitne okrušene dele.

**PREVIDNO****Hlapi pri delu z mazivi!**

Poškodbe pljuč, kože in okolja.

- ▶ Uporabljajte samo originalno mazivo, ki ga priporoča Orbitalum Tools.

## 9.1 Obdelava cevi z AVM

Za obdelavo cevi z MVM *glejte od pog.* Obdelava cevi z MVM [▶ 63].

Za ročni način brez AVM ali MVM *glejte od pog.* Obdelava cevi v ročnem načinu [▶ 67].

**NAPOTEK!**

**AVM uporabljajte samo v povezavi z žagami za cevi Orbitalum GF 4, GF 6, GF 8 ali GF 12.**

- ▶ Na vtičnico AVM **ne priključujte** naprav drugih proizvajalcev.

## 9.1.1 Zaustavitev (tudi v primeru sile)

### OPOZORILO



Z izvlekom omrežnega vtiča ni funkcije ZAUSTAVITEV V SILI!

Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- ▶ Ne uporabljajte omrežnih vtičev pod kotom.
- ▶ Ne uporabljajte zaskočnih vtičnic ali zaskočnih omrežnih vtičev (modrih CEE vtičev) za napajalni priključek, sicer funkcija ZAUSTAVITEV V SILI ne bo delovala. Upravljačec mora preveriti, ali je omrežni vtič mogoče izvleči iz vtičnice s kablom.
- ▶ Uporabljajte samo originalne nadomestne dele podjetja Orbitalum Tools.
- ▶ Prepričajte se, da je omrežni vtič lahko dostopen.
- ▶ Oddaljite se od nevarnega območja, dokler se stroj ne ustavi.
- ▶ Okrog stroja zagotovite dovolj prostora za gibanje oseb, približno 2 m.

### NAPOTEK!



Tipka za ZAUSTAVITEV V SILI na AVM:

- ▶ Aktivirajte samo v primeru sile. S pritiskom na tipko za ZAUSTAVITEV V SILI (1) prekinete napajanje. Za zagon jo ponovno odblokirajte.



Tipka za ZAUSTAVITEV V SILI na AVM



Prekucno stiklo za VKLOP/IZKLOP na motorju

- ▶ Aktivirajte s preklopom prekucnega stikala za VKLOP/IZKLOP (2). Če prekucno stikalo za VKLOP/IZKLOP (2) ne deluje, izvlecite vtič ali ga čim prej odstranite iz nevarnega območja in nato izvlecite vtič.

## 9.1.2 Zagon AVM

1. Žago za cevi z gibljivim vrtljivim kablom priključite na AVM.
2. Omrežni kabel AVM priključite na električno omrežje.

## 9.1.3 Rezanje cevi z AVM

**NAPOTEK!**



Za žage za cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi:

- ▶ motor žage zavrtite za 180°.
- ▶ Vklopite AVM in žago za cevi (*glejte pog.* Rezanje cevi z AVM [▶ 61]), motor žage pustite delovati približno 10 s.
- ⇒ S tem se vsi deli menjalnika ponovno oskrbijo z mazalnim oljem.

**NAPOTEK!**



Odstranite večnamensko ročico z vretena, preden se vrtljivo telo zavrti.

**NAPOTEK!**



Uporabljajte samo maziva/paste za žagin list (ne olja!) podjetja Orbitalum Tools (npr. GF LUB ali GF TOP). Stroj vzdržujte čist in vedno odstranite morebitne ostanke maziva na stroju. Območje vpenjanja vpenjalnih celjusti mora biti brez umazanije, ostružkov in maziv.


**NAPOTEK!**



Pri neprekinjenem delovanju: Po žaganju popustite šestrobo matico na žaginem listu, da preprečite poškodbe zaradi napetosti.

1. Nastavite dimenzijo cevi (*glejte pog.* Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi [▶ 51]).
2. Nastavite žagin list na dimenzijo cevi (*glejte pog.* Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi [▶ 51]).
3. Po potrebi rahlo privijte šestrobo matico pririditve žaginega lista (*glejte od pog.* Montaža žaginega lista, rezkalnika za posnemanje robov in dodatnega rezkalnika [▶ 48]).
4. Nastavite število vrtljajev vretena in stopnjo podajanja (orientacijske vrednosti, *glejte od pog.* Orientacijske vrednosti za število vrtljajev vretena in stopnjo podajanja (AVM) [▶ 56]).
5. Cev v primežu potisnite naprej na želeno dolžino cevi in jo trdno vpnite. Cevi, daljše od 1 m, morajo biti podprtne s podajalnikom cevi (*glejte pog.* Podajalnik cevi (osnovna in dodatna enota, mobilna delovna postaja) [▶ 45])

6. Nanesite mazivo za žagin list na žagin list:



Priporočilo:

- do 2": vsaj vsake 3 reze,
- nad 2" in za kromirane in nerjavne cevi: pred vsakim rezom.

7. Vklopite žago za cevi.

8. Pritisnite tipko za zagon ①.

⇒ S tem se začne postopek obdelave. Žaga se po pravilnem rezanju samodejno izklopi.

### 9.1.4 Posnemanje robov cevi z AVM

**NAPOTEK!**



Za žage za cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi:

- ▶ motor žage zavrtite za 180°.
  - ▶ Vklopite AVM in žago za cevi (*glejte pog.* Rezanje cevi z AVM [▶ 61]), motor žage pustite delovati približno 10 s.
- ⇒ S tem se vsi deli menjalnika ponovno oskrbijo z mazalnim oljem.

**NAPOTEK!**



Odstranite večnamensko ročico z vretena, preden se vrtljivo telo zavrti.

**NAPOTEK!**



Uporabljajte samo maziva/paste za žagin list (ne olja!) podjetja Orbitalum Tools (npr. GF LUB ali GF TOP). Stroj vzdržujte čist in vedno odstranite morebitne ostanke maziva na stroju. Območje vpenjanja vpenjalnih čeljusti mora biti brez umazanije, ostružkov in maziv.


**NAPOTEK!**



Pri neprekinjenem delovanju: Po žaganju popustite šestrobomatico na žaginem listu, da preprečite poškodbe zaradi napetosti.

1. Nastavite dimenzijo cevi (*glejte pog.* Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi [▶ 51]).
2. Nastavite rezkalnik za posnemanje robov na dimenzijo cevi (*glejte pog.* Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi [▶ 51]).
3. Po potrebi rahlo privijte šestrobomatico pritrditve rezkalnika za posnemanje robov (*glejte od pog.* Montaža žaginega lista, rezkalnika za posnemanje robov in dodatnega rezkalnika [▶ 48])

4. Nastavite število vrtljajev vretena in stopnjo podajanja (orientacijske vrednosti, *glejte od pog.* Orientacijske vrednosti za število vrtljajev vretena in stopnjo podajanja (AVM) [► 56]).
5. Cev v primežu potisnite naprej na želeno dolžino cevi in jo trdno vpnite. Cevi, daljše od 1 m, morajo biti podprtne s podajalnikom cevi (*glejte pog.* Podajalnik cevi (osnovna in dodatna enota, mobilna delovna postaja) [► 45])
6. Nanesite mazivo za žagin list na rezkalnik za posnemanje robov:



Priporočilo:

- do 2": vsaj vsake 3 reze,
- nad 2" in za kromirane in nerjavne cevi: pred vsakim rezom.

7. Vklopite žago za cevi.

8. Pritisnite tipko za zagon ①.

⇒ S tem se začne postopek obdelave. Žaga se po pravilnem posnemanju robov samodejno izklopi.

## 9.1.5 Rezanje cevi z AVM in istočasno posnemanje robov

- Istočasno rezanje in posnemanje robov je možno do debeline stene 7 mm (0.276").
- Pri uporabi dodatnega rezkalnika je treba motor žage vrteti okoli cevi počasneje kot pri žaganju, saj se uporabljalata dve orodji hkrati. Potek dela ostaja enak, kot je opisan v *pog.* Rezanje cevi z AVM [► 61].

## 9.2 Obdelava cevi z MVM

Za obdelavo cevi z AVM *glejte pog.* Obdelava cevi z AVM [► 59].

Za ročni način brez AVM ali MVM *glejte od pog.* Obdelava cevi v ročnem načinu [► 67].

## 9.2.1 Zaustavitev (tudi v primeru sile)

### OPOZORILO



Z izvlekom omrežnega vtiča ni funkcije ZAUSTAVITEV V SILI!

Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- ▶ Ne uporabljajte omrežnih vtičev pod kotom.
- ▶ Ne uporabljajte zaskočnih vtičnic ali zaskočnih omrežnih vtičev (modrih CEE vtičev) za napajalni priključek, sicer funkcija ZAUSTAVITEV V SILI ne bo delovala. Upravljaavec mora preveriti, ali je omrežni vtič mogoče izvleči iz vtičnice s kablom.
- ▶ Uporabljajte samo originalne nadomestne dele podjetja Orbitalum Tools.
- ▶ Prepričajte se, da je omrežni vtič lahko dostopen.
- ▶ Oddaljite se od nevarnega območja, dokler se stroj ne ustavi.
- ▶ Okrog stroja zagotovite dovolj prostora za gibanje oseb, približno 2 m.



Prekucno stiklo za VKLOP/IZKLOP na motorju

- ▶ Aktivirajte s preklopom prekucnega stikala za VKLOP/IZKLOP (2). Če prekucno stikalo za VKLOP/IZKLOP (2) ne deluje, izvlecite vtič ali ga čim prej odstranite iz nevarnega območja in nato izvlecite vtič.

## 9.2.2 Rezanje cevi z MVM

### NAPOTEK!



Za žage za cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi:

- ▶ motor žage zavrtite za 180°.
- ▶ Vklopite AVM in žago za cevi (glejte pog. Rezanje cevi z AVM [▶ 61]), motor žage pustite delovati približno 10 s.
- ⇒ S tem se vsi deli menjalnika ponovno oskrbijo z mazalnim oljem.

**NAPOTEK!**

**Odstranite večnamensko ročico z vretena, preden se vrtljivo telo zavrti.**


**NAPOTEK!**

**Uporabljajte samo maziva/paste za žagin list (ne olja!) podjetja Orbitalum Tools (npr. GF LUB ali GF TOP). Stroj vzdržujte čist in vedno odstranite morebitne ostanke maziva na stroju. Območje vpenjanja vpenjalnih čeljusti mora biti brez umazanije, ostružkov in maziv.**

**NAPOTEK!**

**Pri neprekidanem delovanju: Po žaganju popustite šestrobo matico na žaginem listu, da preprečite poškodbe zaradi napetosti.**

1. Nastavite dimenzijo cevi (*glejte pog.* Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi [▶ 51]).
  2. Nastavite žagin list na dimenzijo cevi (*glejte pog.* Žagin list brez dodatnega rezkalnika [▶ 52]).
  3. Po potrebi rahlo privijte šestrobo matico pritrditve žaginega lista (*glejte od pog.* Montaža žaginega lista, rezkalnika za posnemanje robov in dodatnega rezkalnika [▶ 48])
  4. Nastavite število vrtljajev vretena (orientacijske vrednosti, *glejte od pog.* Orientacijske vrednosti za število vrtljajev vretena in stopnjo podajanja (AVM) [▶ 56]).
  5. Cev v primežu potisnite naprej na želeno dolžino cevi in jo trdno vpnite. Cevi, daljše od 1 m, morajo biti podprtne s podajalnikom cevi (*glejte pog.* Podajalnik cevi (osnovna in dodatna enota, mobilna delovna postaja) [▶ 45])
  6. Nanesite mazivo za žagin list na žagin list:
- Priporočilo:
- do 2": vsaj vsake 3 reze,
  - nad 2" in za kromirane in nerjavne cevi: pred vsakim rezom.
7. Vklopite žago za cevi.
  8. Previdno obračajte ročno kolo (1) MVM v smeri urinega kazalca, dokler stena cevi ni preluknjana.
  9. Nadaljujte s hitrim obračanjem, dokler cev ni odrezana.
  10. Izklopite motor in počakajte, da se stroj/orodje ustavi.



### 9.2.3 Posnemanje robov cevi z MVM

**NAPOTEK!**



**Za žage za cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi:**

- ▶ motor žage zavrtite za 180°.
- ▶ Vklopite AVM in žago za cevi (*glejte pog.* Rezanje cevi z AVM [▶ 61]), motor žage pustite delovati približno 10 s.
- ⇒ S tem se vsi deli menjalnika ponovno oskrbijo z mazalnim oljem.

**NAPOTEK!**



**Odstranite večnamensko ročico z vretena, preden se vrtljivo telo zavrti.**

**NAPOTEK!**



**Uporabljajte samo maziva/paste za žagin list (ne olja!) podjetja Orbitalum Tools (npr. GF LUB ali GF TOP). Stroj vzdržuje čist in vedno odstranite morebitne ostanke maziva na stroju. Območje vpenjanja vpenjalnih čeljusti mora biti brez umazanije, ostružkov in maziv.**

**NAPOTEK!**




**Pri neprekinjenem delovanju: Po žaganju popustite šestrobo matico na žaginem listu, da preprečite poškodbe zaradi napetosti.**

1. Nastavite dimenzijo cevi (*glejte pog.* Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi [▶ 51]).
2. Nastavite rezkalnik za posnemanje robov na dimenzijo cevi (*glejte pog.* Nastavljanje rezkalnika za posnemanje robov [▶ 54]).
3. Po potrebi rahlo privijte šestrobo matico pritrditve rezkalnika za posnemanje robov (*glejte od pog.* Montaža žaginega lista, rezkalnika za posnemanje robov in dodatnega rezkalnika [▶ 48])
4. Nastavite število vrtljajev vretena (orientacijske vrednosti, *glejte od pog.* Orientacijske vrednosti za število vrtljajev vretena in stopnjo podajanja (AVM) [▶ 56]).

5. Cev v primežu potisnite naprej na želeno dolžino cevi in jo trdno vpnite.

Cevi, daljše od 1 m, morajo biti podprtne s podajalnikom cevi (*glejte pog.* Podajalnik cevi (osnovna in dodatna enota, mobilna delovna postaja) [► 45]

6. Nanesite mazivo za žagin list na rezkalnik za posnemanje robov:



Priporočilo:

- do 2": vsaj vsake 3 reze,
- nad 2" in za kromirane in nerjavne cevi: pred vsakim rezom.

7. Vklopite žago za cevi.

8. Previdno obračajte ročno kolo (1) MVM v smeri urinega kazalca, dokler se ne vklopi rezkalnik za posnemanje robov.

9. Nadaljujte s hitrim obračanjem, dokler robovi cevi niso posneti.

10. Izklopite motor in počakajte, da se stroj/orodje ustavi.

## 9.2.4 Rezanje cevi z MVM in istočasno posnemanje robov

- Istočasno rezanje in posnemanje robov je možno do debeline stene 7 mm (0.276").
- Pri uporabi dodatnega rezkalnika je treba motor žage vrteti okoli cevi počasneje kot pri žaganju, saj se uporabljata dve orodji hkrati. Potek dela ostaja enak, kot je opisan v *pog.* Rezanje cevi z AVM [► 61].

**NAPOTEK!**



Po potrebi med delom ponovno namažite žagin list in dodatni rezkalnik.

Pri nepreklenjenem delovanju: Po žaganju popustite šestrobo matico na žaginem listu, da preprečite poškodbe zaradi napetosti.

Enakomernost višine posnetega roba je odvisna od okroglosti cevi.

## 9.3 Obdelava cevi v ročnem načinu

Za obdelavo cevi z AVM *glejte pog.* Obdelava cevi z AVM [► 59].

Za obdelavo cevi z MVM glejte od pog. Obdelava cevi z MVM [► 63].

### 9.3.1 Zaustavitev (tudi v primeru sile)

#### OPOZORILO



#### Z izvlekom omrežnega vtiča ni funkcije ZAUSTAVITEV V SILI!

Nevarnost različnih telesnih poškodb in stvarne škode.

- ▶ **Ne uporabljajte omrežnih vtičev pod kotom.**
- ▶ **Ne uporabljajte zaskočnih vtičnic ali zaskočnih omrežnih vtičev (modrih CEE vtičev) za napajalni priključek, sicer funkcija ZAUSTAVITEV V SILI ne bo delovala. Upravljaavec mora preveriti, ali je omrežni vtič mogoče izvleči iz vtičnice s kablom.**
- ▶ Uporabljajte samo originalne nadomestne dele podjetja Orbitalum Tools.
- ▶ Prepričajte se, da je omrežni vtič lahko dostopen.
- ▶ Oddaljite se od nevarnega območja, dokler se stroj ne ustavi.
- ▶ Okrog stroja zagotovite dovolj prostora za gibanje oseb, približno 2 m.



*Prekucno stiklo za VKLOP/IZKLOP na motorju*

- ▶ Aktivirajte s preklopom prekucnega stikala za VKLOP/IZKLOP (2). Če prekucno stikalo za VKLOP/IZKLOP (2) ne deluje, izvlecite vtič ali ga čim prej odstranite iz nevarnega območja in nato izvlecite vtič.

## 9.3.2 Rezanje cevi v ročnem načinu

### NAPOTEK!



Za žage za cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi:

- ▶ motor žage zavrtite za 180°.
- ▶ Vklopite AVM in žago za cevi (*glejte pog.* Rezanje cevi z AVM [▶ 61]), motor žage pustite delovati približno 10 s.
- ⇒ S tem se vsi deli menjalnika ponovno oskrbijo z mazalnim oljem.

### NAPOTEK!



**Odstranite večnamensko ročico z vretena, preden se vrtljivo telo zavrti.**

### NAPOTEK!




**Uporabljajte samo maziva/paste za žagin list (ne olja!) podjetja Orbitalum Tools (npr. GF LUB ali GF TOP). Stroj vzdržujte čist in vedno odstranite morebitne ostanke maziva na stroju. Območje vpenjanja vpenjalnih celjusti mora biti brez umazanije, ostružkov in maziv.**

### NAPOTEK!



**Pri neprekinjenem delovanju: Po žaganju popustite šestrobo matico na žaginem listu, da preprečite poškodbe zaradi napetosti.**

1. Nastavite dimenzijo cevi (*glejte pog.* Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi [▶ 51]).
2. Nastavite žagin list na dimenzijo cevi (*glejte pog.* Žagin list brez dodatnega rezkalnika [▶ 52]).
3. Po potrebi rahlo privijte šestrobo matico pritrditve žaginega lista (*glejte od pog.* Montaža žaginega lista, rezkalnika za posnemanje robov in dodatnega rezkalnika [▶ 48]).
4. Nastavite število vrtljajev vretena (orientacijske vrednosti, *glejte od pog.* Orientacijske vrednosti za število vrtljajev vretena in stopnjo podajanja (AVM) [▶ 56]).
5. Cev v primežu potisnite naprej na želeno dolžino cevi in jo trdno vpnite. Cevi, daljše od 1 m, morajo biti podprtne s podajalnikom cevi (*glejte pog.* Podajalnik cevi (osnovna in dodatna enota, mobilna delovna postaja) [▶ 45])
6. Nanesite mazivo za žagin list na žagin list:



Priporočilo:

- do 2": vsaj vsake 3 reze,
- nad 2" in za kromirane in nerjavne cevi: pred vsakim rezom.

7. Vklopite motor.

8. Previdno obračajte motor v smeri urinega kazalca z ročajem (1), dokler stena cevi ni preluknjana.



9. Nadaljujte s hitrim obračanjem, dokler cev ni odrezana.

10. Izklopite motor in počakajte, da se stroj/orodje ustavi.

### 9.3.3 Posnemanje robov cevi v ročnem načinu

**NAPOTEK!**



Za žage za cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi:

- ▶ motor žage zavrtite za 180°.
- ▶ Vklopite AVM in žago za cevi (*glejte pog. Rezanje cevi z AVM [▶ 61]*), motor žage pustite delovati približno 10 s.
- ⇒ S tem se vsi deli menjalnika ponovno oskrbijo z mazalnim oljem.

**NAPOTEK!**



Odstranite večnamensko ročico z vretena, preden se vrtljivo telo zavrti.

**NAPOTEK!**




Uporabljajte samo maziva/paste za žagin list (ne olja!) podjetja Orbitalum Tools (npr. GF LUB ali GF TOP). Stroj vzdržujte čist in vedno odstranite morebitne ostanke maziva na stroju. Območje vpenjanja vpenjalnih čeljusti mora biti brez umazanije, ostružkov in maziv.

**NAPOTEK!**



Pri neprekinjenem delovanju: Po žaganju popustite šestrobomatico na žaginem listu, da preprečite poškodbe zaradi napetosti.



1. Nastavite dimenzijo cevi (*glejte pog.* Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi [► 51]).
2. Nastavite rezkalnik za posnemanje robov na dimenzijo cevi (*glejte pog.* Nastavljanje rezkalnika za posnemanje robov [► 54]).
3. Po potrebi rahlo privijte šestrobo matico (*glejte od pog.* Montaža žaginega lista, rezkalnika za posnemanje robov in dodatnega rezkalnika [► 48])
4. Nastavite število vrtljajev vretena (orientacijske vrednosti, *glejte od pog.* Orientacijske vrednosti za število vrtljajev vretena in stopnjo podajanja (AVM) [► 56]).
5. Cev v primežu potisnite naprej na želeno dolžino cevi in jo trdno vpnite.  
Cevi, daljše od 1 m, morajo biti podprt s podajalnikom cevi (*glejte pog.* Podajalnik cevi (osnovna in dodatna enota, mobilna delovna postaja) [► 45])
6. Nanesite mazivo za žagin list na žagin list:  
Pripomočilo:  
- do 2": vsaj vsake 3 reze,  
- nad 2" in za kromirane in nerjavne cevi: pred vsakim rezom.
7. Vklopite motor.
8. Previdno obračajte motor v smeri urinega kazalca (1), dokler se ne vklopi rezkalnik za posnemanje robov.  
Nadaljujte s hitrim obračanjem, dokler robovi cevi niso posneti.
9. Izklopite motor in počakajte, da se stroj/orodje ustavi.

### **9.3.4 Rezanje cevi v ročnem načinu in istočasno posnemanje robov**

- Istočasno rezanje in posnemanje robov je možno do debeline stene 7 mm (0.276").
- Pri uporabi dodatnega rezkalnika je treba motor žage vrteti okoli cevi počasneje kot pri žaganju, saj se uporabljata dve orodji hkrati. Potek dela ostaja enak, kot je opisan v *pog.* Rezanje cevi v ročnem načinu [► 69].

**NAPOTEK!**

Po potrebi med delom ponovno namažite žagin list in dodatni rezkalnik.

Pri neprekinjenem delovanju: Po žaganju popustite šestrobo matico na žaginem listu, da preprečite poškodbe zaradi napetosti.

Enakomernost višine posnetega roba je odvisna od okroglosti cevi.

# 10 Vzdrževanje, popravila, odpravljanje motenj

## NEVARNOST



### Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!

Neupoštevanje lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

- ▶ Po koncu vsakega delovnega cikla, pred transportom, menjavo orodja, čiščenjem, vzdrževanjem, nastavljanjem in popravili, izklopite stroj, počakajte, da se stroj/orodje ustavi in izvlecite omrežni vtič. Pri baterijskih pogonih odstranite baterijo in pritrдrite pokrov na baterijo.

## NEVARNOST



### Nevarnost električnega toka zaradi nepravilno sestavljene električne napeljave!

Smrtni električni udar.

- ▶ Po koncu vsakega delovnega cikla, pred transportom, menjavo orodja, čiščenjem, vzdrževanjem, nastavljanjem in popravili, izklopite stroj, počakajte, da se stroj/orodje ustavi in izvlecite omrežni vtič. Pri baterijskih pogonih odstranite baterijo in pritrдrite pokrov na baterijo.
- ▶ Popravila in vzdrževanje električne opreme naj izvajajo samo strokovnjaki.
- ▶ Preverite morebitne poškodbe komponent, npr. kablov, vtičev




## NAPOTEK!



Nekatera omenjena dela so zelo odvisna od uporabe in okoljskih pogojev. Omenjeni cikli so minimalne navedbe. V posameznih primerih so možni različni cikli vzdrževanja. Za zagotovite varnosti stroja vsako leto opravite vzdrževanje pri pooblaščenih servisnih centrih s testiranjem VDE. Če stroj ne deluje, kot je opisano zgoraj, ga morate poslati tudi na pooblaščeni servis.

## 10.1 Vzdrževanje

ČASOVNO OBDOBJE	DEJAVNOST
Pred začetkom dela	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite žagin list ostružkov in umazanje.</li> <li>▶ Prezračevalne luknje naj bodo čiste ostružkov.</li> <li>▶ Preverite nivo olja v gonilu in ga po potrebi dolijte (<i>glejte pog. .</i> ).</li> <li>▶ Prepričajte se, da je obroč iz klobučevine (1) na vpenjalni puši, po potrebi ga zamenjajte. Obroč iz klobučevine za GF 4, GF 6, GF 8, GF 12: Koda 790 046 168</li> </ul>
ob vsakem čiščenju, ob vsaki menjavi orodja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Območja, označenega s puščico na koncu gredi, ne čistite s stisnjениm zrakom, sicer lahko prodiranje ostružkov poškoduje tesnilni obroč gredi.</li> <li>▶ Očistite konec gredi s krpo ali čopičem.</li> </ul>
tedensko	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Čiščenje in oljenje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vreteno zvezdastega ročaja (1)</li> <li>• drsni čevelj (2)</li> <li>• vodilna puša (3)</li> <li>• vodila primeža (4)</li> <li>• vreteno primeža (5)</li> </ul> </li> </ul>




### 10.1.1 Črtni laser

- ▶ Opravljanje lastnih vzdrževalnih del na laserju ni dovoljeno. Laser morate vrniti v tovarno za morebitna potrebna vzdrževalna dela ali popravila.

- ▶ Prepovedano je odpiranje, spreminjanje ali odstranjevanje zaščitnih pokrovov ali ohišij, razen za zamenjavo baterije.

## 10.2 Preverjanje nivoja olja v gonilu in dolivanje olja

Gonila žag za cevi so opremljena s kontrolnim steklom za nivo olja. Nivo olja mora biti viden na sredini kontrolnega stekla za nivo olja.



1. Preverite nivo olja na kontrolnem steklu (2) in ga po potrebi doljite.
2. Odvijte vijak za dolivanje olja (1).  
Nalijte posebno olje za gonila podjetja Orbitalum Tools.
3. Privijte in zategnite vijak za dolivanje olja.

## 10.3 Čiščenje vodila drsnika

### OPOZORILO



**Nevarnost telesnih poškodb zaradi nezadostno pritrjenega drsnika!**

- ▶ Drsnika **ne** smete odstraniti navzdol.
- ▶ Pri sestavljanju drsnika privijte zaklepni vijak.

1. Demontirajte zaklepni vijak (1).
2. Vrtljivo telo obrnite navzgor za 180°.
3. Odyjte zvezdasti ročaj (2) v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Izvlecite drsnik (3) z motorjem navzgor.
5. Očistite vodila ohišja drsnika in drsnika. Oba dela rahlo naoljite z motornim oljem HD 30.
6. Ponovno namestite drsnik. Trdno privijte zaklepni vijak (1).



Položaj zaklepnega vijaka (1) pri GF 4 in GF 6 (AVM/MVM).

Položaj zaklepnega vijaka (1) pri GF 8, GF 12 (AVM/MVM).

## 10.4 Kaj storiti, če? – Odpravljanje splošnih motenj

MOTNJA	MOŽEN VZROK	ODPRAVLJANJE
Motor ne deluje.	Sprožila se je zaščita pred preobremenitvijo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavite stikalo na »0« Ponovno vklopite žago za cevi in jo pustite delovati približno 1 minuto v prostem teku.</li> </ul>
	Sprožila se je blokada ponovnega zagona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stikalo postavite na »0«, nato ponovno vklopite žago za cevi.</li> </ul>
Žage za cevi ni mogoče vrtni.	Nepravilno nastavljena dimenzija cevi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno nastavite dimenzijo cevi (<i>glejte pog.</i> Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi [▶ 51]).</li> </ul>
Žagin list ne reže in podrsava.	Šestroba matica na gredi žaginega lista ni zategnjena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Šestrobo matico rahlo privijte.</li> </ul>
Žagin list ne reže.	Žagin list je nepravilno vstavljen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno vstavite žagin list.</li> <li>Napis na žaginem listu mora biti viden.</li> </ul>
Dimenzijske cevi ni več mogoče nastavljati.	Vodilo drsnika je umazano.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite vodilo drsnika (<i>glejte pog. --- FEHLENDER LINK ---</i>)</li> </ul>
Podajanje se ne zažene.	Prenizka stopnja podajanja ali število vrtljajev motorja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povečajte stopnjo podajanja ali število vrtljajev motorja.</li> </ul>
Zlom orodja.	Previsoka hitrost podajanja in rezanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odpravljanje, <i>glejte pog.</i> Postopek v primeru zloma orodja [▶ 77].</li> </ul>

### 10.4.1 Postopek v primeru zloma orodja

**NAPOTEK!**



Če se orodje zlomi, novega orodja ne premikajte v stari rez, saj lahko to povzroči nadaljnje zlome orodja.

1. Ne dovolite, da bi stroj še naprej deloval.
2. Pritisnite tipko za ZAUSTAVITEV V SILI (1), izvlecite omrežni vtič in popustite šestrobomatico na žaginem listu.
3. Ponovno vtaknите omrežni vtič in spustite tipko za ZAUSTAVITEV V SILI (1).
4. Držite rdečo tipko za zaustavitev (2) na AVM pritisnjeno in po potrebi obrnite stroj nazaj v začetni položaj.
5. Montirajte novo orodje; pred zamenjavo orodja izvlecite omrežni vtič (montirajte žagin list/rezkalnik, glejte od pog. 8.5 Montaža žaginega lista, rezkalnika za posnemanje robov in dodatnega rezkalnika [P 48])



### 10.5 Sporočila o napakah/odpravljanje motenj AVM

V primeru motenj, ki vplivajo na AVM, se stroj samodejno zaustavi. Na prikazu vsako sekundo izmenično utripa »F« in številka od 1 do 6. Pred ponovno uporabo je treba AVM izključiti iz električnega omrežja tako, da pritisnete rdečo tipko za zaustavitev (2) ali izvlečete omrežni vtič.

MOTNJA	MOŽEN VZROK	ODPRAVLJANJE
Prikaz F1:	Stopnja podajanja je prevysoka.	► Izberite nižjo stopnjo podajanja.
Motor žage je preobremenjen.		

MOTNJA	MOŽEN VZROK	ODPRAVLJANJE
Prikaz F2: Podajalni motor je preobremenjen.	Stopnja podajanja je previšoka.  Nepravilno nastavljena dimenzija cevi.  Ostružki med vrtljivim telesom in cevjo.  Vrtljivo telo se težko premika.	► Izberite nižjo stopnjo podajanja.  ► Pravilno nastavite dimenzijo cevi ( <i>glejte pog.</i> Vpenjanje cevi in nastavljanje dimenzije cevi [► 51]).  ► Odstranite ostružke.  ► Poskrbite za nemoteno premikanje vrtljivega telesa.
Prikaz F3: Motor žage se med obdelavo izklopi.	Napajanje motorja žage je prekinjeno.  Sprožila se je zaščita pred preobremenitvijo motorja žage.	► Preverite priključne kable in vtične povezave.  ► Nastavite stikalo na »0« Ponovno vklopite žago za cevi in jo pustite delovati približno 1 minuto v prostem teku.
Prikaz F4: Interna napaka krmilnika.	Procesor je okvarjen.	► Obrnite se na servisno službo.
Prikaz F5: Previsoka temperatura.	Temperatura krmilnika je previšoka.	► Po ohlajanju se samodejno ponastavi.
Prikaz F6: Interna napaka krmilnika.	Nepravilna osnovna nastavitev.	► Obrnite se na servisno službo.
Brez prikaza: AVM se ne zažene.	Motor žage ne deluje ali ne deluje dovolj dolgo.	► Motor žage mora delovati vsaj 5 sekund, preden se zažene AVM.
Podajalnik se ustavi v območju prebadanja.	Blokada zaradi ostružkov.  Nepravilno nastavljena dimenzija cevi.  Žagin list obrabljen.	► Odstranite ostružke.  ► Popravite nastavitev.  ► Vstavite nov žagin list.
Podajalnik se v končnem položaju ne izklopi. Prikaz na zaslonu:  brez decimalne vejice na končnem položaju.	Okvarjena fotocelica ali okvarjen reflektor.  Fotocelica ali reflektor umazana.	► Zamenjajte okvarjene dele (po potrebi se obrnite na servisno službo).  ► Očistite umazane dele.

Po odpravi vzroka okvare je treba obnoviti napajanje AVM.

Po izklopu motorja žage (v položaj »0«) se lahko motor ponovno zažene.

## 10.6 Servis/služba za podporo strankam


Za naročanje nadomestnih delov so potrebni naslednji podatki:

- Tip stroja: npr. stroj za rezanje cevi in posnemanje robov GF 4
- Št. stroja: glejte tipsko ploščico
- ▶ Za naročanje nadomestnih delov glejte seznam nadomestnih delov.
- ▶ Za odpravljanje napak se lahko vedno obrnete na pristojno podružnico podjetja.




# 11 ERSATZTEILLISTE / SPARE PARTS LIST


## 11.1 GF 4




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	445 209 212	1	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	17	311 400 312	1	Verschluss schraube DIN908-M10x1.0- ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN
2	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring	18	790 142 114	1	Führungs buchse Guide bushing
3	445 201 213	2	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	19	302 301 269	6	Senkschraube DIN7991-M8x20-8.8 Countersunk screw DIN7991-M8x20-8.8
4	300 005 426	2	Sechskantschraube EN24017- M12x40-8.8-ZN Hexagon screw EN24017-M12x40-8.8-ZN	21	790 142 130	1	Zylinderschraube I-6KT. M8x51.5 Cylinder screw I-6KT. M8x51.5
7	566 320 419	1	Kerbstift ISO8740-8x20-ST Grooved pin ISO8740-8x20-ST	22	790 142 122	1	Halter INDICUT Holder INDICUT
8	790 142 108	1	Gehäuse Housing	23	790 042 183	1	Deckel Cover
9	307 001 269	2	Linsenschraube ISO7380-M8x20-10.9 Oval-head screw ISO7380-M8x20-10.9	24	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1
10	790 012 473	1	Schraubstockspindel Vice spindle	25	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14
11	790 142 486	1	Orbitalum Schild GF 4 Orbitalum label GF 4	26	790 093 171	2	Filzstreifen 4x4 lfm. Felt strip 4x4 rm.
13	300 005 426	2	Sechskantschraube EN24017- M12x40-8.8-ZN Hexagon screw EN24017-M12x40-8.8-ZN	27	790 041 308	1	Gewindespindel Threaded spindle




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
28	790 042 121	1	Gleitschuh Slide shoe	41	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
29	790 041 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing	42	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Norm- SKF
30	790 041 302	1	Sterngriff Star grip	43	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10
31	445 209 212	2	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	790 041 214	2		Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15
33	790 142 189	1	Abdeckplatte Cover plate	790 041 215	2		Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20
34	790 041 312	20	Passscheibe 22.5x29x0.1 Adjusting washer 22.5x29x0.1	790 041 217	2		Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30
35	790 041 310	1	Druckfeder 3x28.5x16.2 Pressure spring 3x28.5x16.2	44	305 801 213	6	Zylinderschraube DIN7984-M6x10-8.8 Cylinder screw DIN7984-M6x10-8.8
37	566 958 175	1	Dowel pin ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST	45	790 142 121	1	Deckblech, kpl. Cover plate, cpd.
39	790 050 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"	47	790 041 212	1	Sechskantmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5
40	790 042 190	1	Ölschauglas GN541 11 G3/8 A Oil sight glass GN541 11 G3/8 A	48	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
49	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve	60	790 142 126	1	Dichtung zu Motor Seal for motor
50	790 042 185	1	Lagerdeckel Bearing cover	61	542 105 312	1	Scheibe ISO7093-M8.4-ZN Washer ISO7093-M8.4-ZN
51	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	62	553 458 312	1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-FST Serrated washer DIN6798-A8.4-FST
52	790 041 207	1	INA-Dichttring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4	63	305 501 266	1	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8
54	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11	64	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring
55	790 041 400	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel	66	790 142 252	1	Späneschutz Chip protection
56	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24	67	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
57	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202-A-Norm.-SKF Angular ball b. DIN6283202-A-Norm-SKF	68	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal-SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Normal-SKF
58	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring	70	790 041 185	1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft
59	790 142 128	1	Antriebsritzel Drive pinion	71	445 001 003	2	Gewindestift DIN913-M4x4-45H Grub screw DIN913-M4x4-45H




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
72	790 142 479	1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm	85	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42 Hexagon screw M12x42
74	305 505 181	1	Zylinderschraube ISO4762-M5x55-8-8-ZN Cylinder screw ISO4762-M5x55-8-8-ZN	86	302 301 440	3	Senkschraube DIN7991-M12x70-8-8 Multifunctional crank DIN7991-M12x70-8-8
75	565 808 524	1	Zylinderstift DIN7979II/ISO8735-8x30-A-ST Cylinder pin DIN7979II/ISO8735-8x30-A-ST	87	790 042 814	1	Schnellmontageplatte Quick-mounting plate
76	305 501 322	4	Zylinderschraube ISO4762-M10x25-8-8 Cylinder screw ISO4762-M10x25-8-8	88	542 500 314	3	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
77	790 142 204	1	Lagerflansch Bearing flange	89	500 600 314	3	Sechskantmutter ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8
78	790 042 142	1	Ring Ring	90	790 142 180	1	Schieber, vormontiert, o. Motor Slide block, pre-mounted, w/o motor
81	790 142 282	1	Schraubstockplatte Vice plate	91	305 805 214	4	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8-8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8-8-ZN
82	307 001 322	2	Linsenschraube ISO7380-M10x25-10.9 Oval-head screw ISO7380-M10x25-10.9	93	790 142 125	1	INDICUT INDICUT
83	790 142 212	1	Gewindebuchse zu Spindel Threaded bushing for spindle		790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US
84	790 142 152	1	Multifunktionskurbel Vice crank handle	94	790 142 254	1	Welle, kpl. (Ersatzteil) Shaft, cpl. (spare part)




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
95	302 305 214	6	Senkschraube DIN7991-M6x12-10.9 Countersunk screw DIN7991-M6x12-10.9	106	790 142 243	1	Drehkörper mit Deckblech, kpl. Slide housing with cover plate, cpl.
96	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	107	305 501 148	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8
97	790 142 241	1	Spannaufsatz, V4A, kpl. Clamping insert, V4A, cpl.	108	305 805 214	6	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN
98	566 958 224	1	Spannstift ISO8752-6x30-ST Dowel pin ISO8752-6x30-ST				
100	302 303 112	22	Senkschraube DIN7991-M4x8-A2 Counters. screw DIN7991-M4x8-A2				
101	790 142 471	1	Gleitbacke, links Slide jaw, left-hand				
102	790 142 470	1	Gleitbacke, rechts Slide jaw, right-hand				
103	790 142 190	1	Exzenterbolzen Eccentric bolt				
104	790 046 168	1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4				
105	790 142 245	1	Spannbackensatz inkl. V2A-Aufsetz Clamping jaws, set incl. V2A attachment				




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	445 201 213	2	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	16	445 001 413	1	Gewindestift DIN913-M12x10-45H Threaded pin DIN913-M12x10-45H
2	566 320 419	1	Kerbstift ISO8740-8x20-ST Grooved pin ISO8740-8x20-ST	17	790 041 302	1	Sterngriff Star grip
3	790 142 108	1	Gehäuse Housing	18	445 209 212	2	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round
4	790 012 473	1	Schraubstockspindel Vice spindle	19	790 041 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing
9	300 005 426	2	Sechskantschraube EN24017- M12x40-8.8-ZN Hexagon screw EN24017-M12x40-8.8-ZN	20	305 805 214	4	Zylinderschr. DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cyl. screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN
11	790 142 206	1	Kronenrad Contrace wheel	21	790 142 189	1	Abdeckplatte Cover plate
12	311 400 312	1	Verschluss schraube DIN908-M10x1.0- ST-ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN	22	790 041 312	20	Passscheibe 22.5x29x0.1 Adjusting washer 22.5x29x0.1
13	305 505 111	4	Zylinderschraube ISO4762-M4x6-8-ZN Cylinder screw ISO4762-M4x6-8-ZN	23	790 041 310	1	Druckfeder 3x28.5x16.2 Pressure spring 3x28.5x16.2
14	790 043 556	1	Reflektor Reflector	24	790 042 121	1	Gleitschuh Slide shoe
15	790 142 290	1	Blech zu Reflektor Sheet metal for reflector	26	790 042 183	1	Deckel Cover




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
27	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	38	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10
28	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15	
29	790 093 171	2	Filzstreifen 4x4 lfm. Felt strip 4x4 rm.	790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20	
30	790 041 308	1	Gewindespindel Threaded spindle	790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30	
32	566 958 175	1	Spannstift ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST	39	305 801 213	6	Zylinderschr. DIN7984-M6x10-8.8 Cylinder scr.DIN7984-M6x10-8.8
34	790 050 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"	40	790 142 121	1	Deckblech, kpl. Cover plate, cp.
35	790 042 190	1	Ölschauglas GN541 11 G3/8 A Oil sight glass GN541 11 G3/8 A	41	305 805 214	6	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN
36	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7	42	790 041 212	1	Schaksamtmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5
37	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN6225-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN6225-6203-Norm- SKF	43	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer
				44	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
45	790 042 185	1	Lagerdeckel Bearing cover	57	790 142 128	1	Antriebsritzel Drive pinion
46	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	58	790 142 126	1	Dichtung zu Motor Seal for motor
47	790 041 207	1	INA-Dichtring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4	59	542 105 312	1	Scheibe ISO7093-M8.4-ZN Washer ISO7093-M8.4-ZN
48	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring	60	553 458 312	1	Fächertscheibe DIN6798-A8.4-FST Serrated washer DIN6798-A8.4-FST
49	790 142 252	1	Späneschutz Chip protection	61	305 501 266	1	Zylinderschr. ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8
52	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11	62	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
53	790 041 400	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel	63	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Normal- SKF
54	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24	65	790 041 185	1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft
55	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202 Angular ball b. DIN6283202-A	66	445 001 003	2	Gewindestift DIN913-M4x4-45H Grub screw DIN913-M4x4-45H
16	445 001 413	1	Gewindestift DIN913-M12x10-45H Threaded pin DIN913-M12x10-45H				



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
68	790 142 479	1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm	84	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring
71	302 301 269	6	Senkschraube DIN7991-M8x20-8.8 Countersunk screw DIN7991-M8x20-8.8	85	790 142 212	1	Gewindebuchse zu Spindel Threaded bushing for spindle
72	790 142 114	1	Führungsbuchse Guide bushing	86	790 142 152	1	Multifunktionskurbel Multifunctional crank
73	305 501 316	2	Zylinderschr. ISO4762-M10x25-8.8 Cylinder head screw ISO4762- M10x25-8.8	87	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42 Hexagon screw M12x42
74	565 808 524	1	Zylinderstift DIN7979/ISO8735-8x30-A-ST Cylinder pin DIN7979/ISO8735-8x30-A- ST	88	302 301 440	3	Senkschraube DIN7991-M12x70-8.8 Countersunk screw DIN7991-M12x70-8.8
75	790 142 204	1	Lagerflansch Bearing flange	89	790 042 814	1	Schnellmontageplatte Quick-mounting plate
76	790 142 210	1	Schutzring AVM/MVM Protective ring AVM/MVM	90	542 500 314	3	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
77	305 501 113	4	Zylinderschraube ISO4762-M4x10-12.9 Cylinder screw ISO4762-M4x10-12.9	91	500 600 314	3	Sechskantmutter ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8
82	790 142 282	1	Schraubstockplatte Vice end plate	92	305 601 294	2	Zylinderschraube ISO4762-M8x80/28-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x80/28-8.8
83	307 001 322	2	Linsenschraube ISO7380-M10x25-10.9 Oval-head screw ISO7380-M10x25-10.9	93	790 043 575	1	AVM V2 kpl. (230/110 V) AVM V2 cpl. (230/110 V)




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
94	790 142 214	1	Schutzsteg Protective web	103	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H
95	307 002 219	1	Linsenschraube ISO7380-M6x20-10.9-ZN Oval-head screw ISO7380-M6x20-10.9- ZN	105	302 303 112	22	Senkschraube DIN7991-M4x8-A2 Countersunk screw DIN7991-M4x8-A2
96	790 142 180	1	Schieber, vormontiert, o. Motor Slide block, pre-mounted, w/o motor	106	790 142 470	1	Gleitbacke, rechts Slide jaw, right-hand
97	790 142 125	1	INDICUT INDICUT	107	790 142 471	1	Gleitbacke, links Slide jaw, left-hand
790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US		108	790 142 254	1	Welle, kpl. (Ersatzteil) Shaft, cpl. (spare part)
98	302 305 214	6	Senkschraube DIN7991-M6x12-10.9 Counters. screw DIN7991-M6x12-10.9	109	790 142 190	1	Exzenterbolzen Eccentric bolt
99	566 958 224	1	Spannstift ISO8752-6x30-ST Dowel pin ISO8752-6x30-ST	110	790 046 168	1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4
100	445 209 212	1	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	111	790 142 245	1	Spannbackensatz inkl. V2A-Aufsatz Clamping jaws incl. V2A attachm.
101	790 142 241	1	Spannaufsatzz, V4A, kpl. Clamping insert, V4A, cpl.	112	790 142 243	1	Drehkörper mit Deckblech, kpl. Slide housing w. cover plate, cpl.
102	790 043 505	1	Vorschubmodul, manuell (MVM) kpl. Feed module, manual (MVM) cpl.	113	305 501 148	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8




### 11.3 GF 6


POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring	29	790 143 250	1	Drehkörper mit Deckplatte Slide housing with cover plate
2	307 001 422	2	Linsenschraube ISO7380-M12x25-10.9 Oval-head screw ISO7380-M12x25-10.9	30	790 143 119	1	Deckplatte Cover plate
3	790 012 474	1	Schraubstockplatte Vice plate	31	790 143 130	1	Zylinderschraube M8x55 (Nacharbeit) Cylinder screw M8x55 (rework)
8	566 320 422	1	Kerbstift ISO8740-8x25-ST Grooved pin ISO8740-8x25-ST	32	305 801 213	6	Zylinderschr. DIN7984-M6x10-8.8 Cylinder screw DIN7984-M6x10-8.8
9	790 143 108	1	Schraubstockgehäuse Vice housing	33	790 043 183	1	Deckel Cover
10	790 047 158	1	Schraubstockspindel Vice spindle	34	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1
18	790 043 129	1	Ring Ring	35	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10
20	311 400 312	1	Verschlusschraube DIN908-M10x1.0-ST-ZN ZN	36	790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15
23	305 501 322	4	Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN	37	790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20
28	445 001 210	2	Zylinderschraube ISO4762-M10x25-8.8 Cylinder screw ISO4762-M10x25-8.8	38	790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30
			Gewindestift DIN913-M6x5-45H Grub screw DIN913-M6x5-45H				




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
36	790 041 185	1	Schnecke/Radwelle Worm wheel shaft	50	790 043 128	1	Abdeckplatte Cover plate
37	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Normal- SKF	51	790 043 130	1	Druckfeder 30x3.75x16.3 Pressure spring 30x3.75x16.3
38	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7	52	790 143 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing
39	790 046 208	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel	53	790 143 184	1	Gewindespindel Threaded spindle
41	790 143 121	1	Nockenrolle, Halter Cam roller, holder	54	790 143 178	1	Schieber Slide block
42	790 047 191	1	Stützrolle Support roller	55	566 958 175	1	Spannstift ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST
43	790 047 180	1	Hubrollenachse Lifting roll axis	58	790 041 207	1	INA-Dichtring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4
44	302 302 112	4	Senkschraube DIN7991-M4x10-8-ZN Countersunk screw DIN7991-M4x10-8-ZN	60	790 050 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"
45	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	61	790 043 126	1	Ölschauglas R1/2 Oil sight glass R1/2
47	790 041 302	1	Sterngriff Star grip	62	790 043 185	1	Lagerdeckel Bearing cover




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
64	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve	78	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H
65	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer	79	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24
66	790 041 212	1	Sechskantmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5	80	790 046 186	1	Distanzring Schneckenwelle Spacer ring worm shaft
68	566 958 250	1	Spannstift ISO8752-6x25-ST Dowel pin ISO8752-6x25-ST	82	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring
69	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11	84	553 458 312	1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-FST Serrated washer DIN6798-A8.4-FST
71	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202-A-Norm.-SKF Angular ball b. DIN6283202-A-Norm-SKF	85	305 501 266	7	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8
72	790 046 190	1	Distanzbuchse Schneckenw., innen Spacer bush worm shaft, inside	86	790 142 126	1	Dichtung zu Motor Seal for motor
73	610 102 015	1	Rillenkugellager DIN625-6202 Grooved ball b. DIN625-6202	94	305 805 214	8	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN
74	790 142 128	1	Antriebsritzel Drive pinion	95	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring
75	542 105 312	1	Scheibe ISO7093-M8.4-ZN Washer ISO7093-M8.4-ZN	96	790 142 254	1	Welle, kpl. Shaft, cpl.



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
98	790 143 113	1	Deckblech, kpl. Cover plate, cpl.	111	542 500 314	3	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
99	790 093 171	2	Filzstreifen 4x4 lfm. Felt strip 4x4 rm.	112	500 600 314	3	Sechskantmutter ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8
101	302 303 112	16	Senkschraube DIN7991-M4x8-A2 Counters. screw DIN7991-M4x8-A2	113	445 209 212	4	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round
103	790 142 125	1	INDICUT INDICUT	114	790 143 506	1	Führungsflansch Guide flange
	790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US	115	305 805 214	4	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8-ZN
104	790 143 260	1	Späneschutz Chip protection	116	790 142 479	1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm
105	790 143 180	1	Schieber vormontiert o. Motor Slide block pre-m. w/o motor	117	790 046 168	1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4
108	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42 Hexagon screw M12x42	120	790 146 200	1	Spannaufsatz, V4A, kpl. Clamping insert, V4A, cpl.
109	302 301 440	3	Senkschraube DIN7991-M12x70-8.8 Countersunk screw DIN7991-M12x70-8.8	121	790 146 246	1	Gleitspannbacke rechts inkl. Spannaufsatz slide jaw right-hand inc.clamping insert
110	790 042 814	1	Schnellmontageplatte Quick-mounting plate	122	790 146 245	1	Gleitspannbacke links inkl. Spannaufsatz Slide jaw left-hand incl.clamping insert




POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION
123	565 808 527	1	Zylinderstift DIN7979/ISO8735-8x36-A-ST Cylinder pin DIN7979/ISO8735-8x36-A-ST	
124	445 201 162	1	Gewindestift DIN915-M5x8-45H Grub screw DIN915-M5x8-45H	
125	790 142 190	1	Exzenterbolzen Eccentric bolt	
126	445 209 164	1	Gewindestift DIN915-M5x12-45H-Nylon Grub screw DIN915-M5x12-45H-Nylon	
127	305 501 148	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8	
128	790 143 114	1	Buchse Bushing	




## 11.4 GF 6 AVM/MVM


POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring	19	790 143 506	1	Führungsflansch Guide flange
2	307 001 422	2	Linsenschraube ISO7380-M12x25-10.9 Oval-head screw ISO7380-M12x25-10.9	20	311 400 312	1	Verschluss schraube DIN908-M10x1.0-ST-ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN
3	790 012 474	1	Schraubstockplatte Vice plate	21	305 601 294	2	Zylinderschraube ISO4762-M8x80/28-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x80/28-8.8
8	566 320 422	1	Kerbstift ISO8740-8x25-ST Grooved pin ISO8740-8x25-ST	22	790 043 575	1	AVM V2 kpl. zu GF 4/6, RA 6/8/12 (230/110 V) AVM V2 cpl. for GF 4/6, RA 6/8/12 (230/110 V)
9	790 143 108	1	Schraubstockgehäuse Vice housing	23	305 501 322	4	Zylinderschraube ISO4762-M10x25-8.8 Cylinder screw ISO4762-M10x25-8.8
10	790 047 158	1	Schraubstockspindel Vice spindle	25	790 043 556	1	Reflektor Reflector
14	307 005 113	6	Linsenschraube ISO7380-M4x10-10.9-ZN Oval-head screw ISO7380-M4x10-10.9-ZN	27	790 143 308	1	Reflektorböschung Reflector plate
15	790 043 525	1	Schutzring Protective ring	28	445 001 210	2	Gewindestift DIN913-M6x5-45H-TUFLOK/ FL Grub screw DIN913-M6x5-45H-TUFLOK/ FL
16	302 301 269	6	Senkschraube DIN7991-M8x20-8.8 Countersunk screw DIN7991-M8x20-8.8	29	790 143 250	1	Drehkörper mit Deckplatte Slide housing with cover plate
17	790 043 510	1	Kronenrad GF 6 Contrace wheel GF 6	30	790 143 119	1	Deckplatte Cover plate




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
31	790 143 130	1	Zylinderschraube M8x55 Cylinder screw M8x55	38	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
32	305 801 213	6	Zylinderschraube DIN7984-M6x10-8.8 Cylinder screw DIN7984-M6x10-8.8	39	790 046 208	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel
33	790 043 185	1	Lagerdeckel Bearing cover	41	790 143 121	1	Nockenrolle, Halter Cam roller, holder
34	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	42	790 047 191	1	Stützrolle Support roller
35	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10	43	790 047 180	1	Hubrollenachse Lifting roll axis
790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15	44	302 302 112	4	Senkschraube DIN7991-M4x8-8.8 Countersunk screw DIN7991-M4x8-8.8	
790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20	45	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	
790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30	47	790 041 302	1	Sterngriff Star grip	
36	790 041 185	1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft	50	790 043 128	1	Abdeckplatte Cover plate
37	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Norm- SKF	51	790 043 130	1	Druckfeder 30x3.75x16.3 Pressure spring 30x3.75x16.3




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
52	790 143 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing	66	790 041 212	1	Sechskantmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5
53	790 143 184	1	Gewindespindel Threaded spindle	68	566 958 250	1	Spannschraube ISO8752-6x25-ST Dowel pin ISO8752-6x25-ST
54	790 143 178	1	Schieber Slide block	69	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11
55	566 958 175	1	Spannschraube ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST	71	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202-A-Norm- SKF Angular ball b. DIN6283202-A-Norm-SKF
58	790 041 207	1	INA-Dichttring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4	72	790 046 190	1	Distanzschraube Schneckenwelle, innen Spacer bush worm shaft, inside
60	790 050 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"	73	610 102 015	1	Rillenkugellager DIN625-6202 Grooved ball bearing DIN625-6202
61	790 043 126	1	Ölschauglas R1/2 Oil sight glass R1/2	74	790 142 128	1	Antriebsritzel Drive pinion
62	790 043 183	1	Deckel Cover	75	542 105 312	1	Scheibe ISO7093-M8-4-ZN
64	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve	78	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H
65	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer	79	790 041 181	1	Passfeder DIN8885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
80	790 046 186	1	Distanzring Schneckenwelle Spacer ring worm shaft	100	305 505 111	4	Zylinderschraube ISO4762-M4x6-8.8-ZN Cylinder screw ISO4762-M4x6-8.8-ZN
82	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring	101	302 303 112	16	Senkschraube DIN7991-M4x8-A2 Countersunk screw DIN7991-M4x8-A2
84	553 458 312	1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-FST Serrated washer DIN6798-A8.4-FST	104	790 142 125	1	INDICUT INDICUT
85	305 501 266	1	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8		790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US
86	790 142 126	1	Dichtung zu Motor Seal for motor	105	790 143 260	1	Späneschutz Chip protection
94	305 805 214	8	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN	106	790 143 180	1	Schieber vormontiert o. Motor Slide block pre-m. w/o motor
95	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring	108	790 043 505	1	Vorschubmodul, manuell (MVM) kpl. Feed module, manual (MVM) cpl.
96	790 142 254	1	Welle, kpl. Shaft, cpl.	110	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42 Hexagon screw M12x42
98	790 143 113	1	Deckblech, kpl. Cover plate, cpl.	111	302 301 440	3	Senkschraube DIN7991-M12x70-8.8 Countersunk screw DIN7991-M12x70-8.8
99	790 093 171	1	Filzstreifen 4x4, 1m Felt strip 4x4, 1m	112	790 042 814	1	Schnellmontageplatte Quick-mounting plate




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
113	542 500 314 3	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV		125	565 808 527 1	Zylinderschraube DIN7979/ISO8735-8x36-A-ST Cylinder pin DIN7979/ISO8735-8x36-A-ST	
114	500 600 314 3	Sechskantmutter ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8		126	445 201 162 1	Gewindestift DIN915-M5x8-45H Grub screw DIN915-M5x8-45H	
115	305 805 214 4	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8-8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8-8-ZN		127	790 142 190 1	Exzenterbolzen Eccentric bolt	
116	790 043 550 1	AVM Schutzsteg AVM protective web		128	445 209 164 1	Gewindestift DIN915-M5x12-45H-Nylon Grub screw DIN915-M5x12-45H-Nylon	
117	307 002 219 1	Linsenschraube ISO7380-M6x20-10.9-ZN Oval-head screw ISO7380-M6x20-10.9- ZN		129	305 501 148 4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8	
118	790 142 479 1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm		130	790 143 114 1	Buchse Bushing	
119	790 046 168 1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4		131	445 209 212 4	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	
122	790 146 200 1	Spannaufsetsatz V4A, kpl. Clamping insert, V4A, cpl.					
123	790 146 246 1	Gleitspannbacke rechts inkl. Spannaufsetsatz slide jaw right-hand incl. clamping insert					
124	790 146 245 1	Gleitspannbacke links inkl. Spannaufsetsatz Slide jaw left-hand incl. clamping insert					




## 11.5 GF 8 (Fig. 1)

POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 142 152	1	Multifunktionskurbel Multifunctional crank	11	790 047 202	1	Transportöse Transport lug
2	445 201 213	2	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	12	305 801 266	2	Zylinderschraube DIN7984 M8x16-8.8 Cylinder screw DIN7984 M8x16-8.8
3	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring	13	311 400 312	1	Verschlusschraube DIN908-M10x1.0-ST-ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN
4	307 001 422	2	Linsenschraube ISO7380-M12x25-10.9 Oval-head screw ISO7380-M12x25-10.9	14	790 045 507	1	Führungsflansch Guide flange for feed module
5	790 012 474	1	Schraubstockplatte Vice plate	15	566 600 332	2	Kegelstift ISO8736-A-10x50-ST Taper pin ISO8736-A-10x50-ST
6	566 320 422	1	Kerbstift ISO8740-8x25-ST Grooved pin ISO8740-8x25-ST	16	445 209 164	1	Gewindestift DIN915-M5x12-45H-Nylon Grub screw DIN915-M5x12-45H-Nylon
7	790 143 108	1	Schraubstockgehäuse Vice housing	17	305 501 322	4	Zylinderschraube ISO4762-M10x25-8.8 Cylinder screw ISO4762-M10x25-8.8
8	790 047 158	1	Schraubstockspindel Vice spindle	18	302 301 440	4	Senkschraube DIN7991-M12x70-8.8 Countersunk screw DIN7991-M12x70-8.8
9	790 045 330	4	Spannaufsatz, V4A Clamping insert, V4A	19	542 500 314	4	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
10	302 302 112	24	Senkschraube DIN7991-M4x8-8.8 Countersunk screw DIN7991-M4x8-8.8	20	500 600 314	3	Sechskantschraube ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8




POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION
21	790 042 814	1	Schnellmontageplatte	Quick-mounting plate
22	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42	Hexagon screw M12x42
23	790 045 246	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz rechts	Slide jaw incl. clamping insert right-hand
24	790 045 245	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz links	Slide jaw incl. clamping insert left-hand




## 11.6 GF 8 (Fig. 2)


POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	305 501 269	6	Zylinderschraube ISO4762-M8x20-12.9 Cylinder screw ISO4762-M8x20-12.9	11	790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20
2	790 045 121	1	Ring Ring	12	790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30
3	790 045 324	1	Deckplatte, kpl. Cover plate, cpl.	13	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball b. DIN625-6203-Normal- SKF
4	305 801 213	7	Zylinderschraube ISO4762-M6x10-12.9 Cylinder screw DIN7984-M6x10-8.8	14	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
5	790 045 318	1	Deckel Cover	15	790 041 400	1	Schneckenwelle + Rad Worm shaft + wheel
6	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	16	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-B5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24
7	790 041 185	1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft	17	612 032 015	1	Schägkugellager DIN6283202-A-Norm.- SKF Angular ball b. DIN6283202-A-Norm.-SKF
8	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	18	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring
9	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10	19	790 142 128	1	Antreibsritzel* Drive pinion*
10	790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15				



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
20	542 500 311	1	Scheibe ISO7090-6-200HV Washer ISO7090-6-200HV	31	445 201 162	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x8-45H
21	553 458 312	1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-F-ST Serrated washer DIN6798-A8.4-F-ST	32	790 047 180	1	Hubrollenachse Lifting roll axis
22	305 501 266	1	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8	33	790 047 191	1	Stützrolle Support roller
23	790 041 192	1	Dichtung D 120x1 Seal D 120x1	34	790 045 331	1	Nockenrolle, Halter Cam roller, holder
24	790 041 190	1	Lagerbuchse Bearing bush 10x16x11	35	566 958 072	2	Spannstift ISO8752-3x8-ST Dowel pin ISO8752-3x8-ST
25	305 501 148	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8	36	790 043 119	1	Deckplatte Cover plate
26	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	37	790 003 316	2	Kugelschnäpper Ball catch D6
27	566 958 224	1	Spannstift ISO8752-6x30-ST Dowel pin ISO8752-6x30-ST	38	445 209 212	2	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round
28	790 142 254	1	Welle, kpl. Shaft, cp.	39	790 041 302	1	Sterngriff Star grip
29	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring	40	588 723 209	1	Kerbknagel ISO8746-2,3x5-ST-NI 588 723 209




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
41	305 805 214	15	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN	51	790 041 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"
42	790 045 308	1	Abdeckplatte, Loch D14 Cover plate, hole D 14	52	790 045 320	1	Lagerdeckel Bearing cover
43	790 041 312	1	Passscheibe 22.5x29x0.1 Adjusting washer 22.5x29x0.1	53	790 041 207	1	INA-Dichtring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4
44	790 043 130	1	Druckfeder 30x3.75x16.3 Pressure spring 30x3.75x16.3	54	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve
45	790 041 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing	55	790 046 168	1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4
46	790 041 308	1	Gewindespindel Threaded spindle	56	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer
47	790 045 381	1	Schieber GF8 Slide block GF8	57	790 041 212	1	Siechsantmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5
48	566 958 175	1	Spannstift ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST	58	500 600 311	1	Siechsantmutter ISO4032-M6-8 Hexagon nut ISO4032-M6-8
49	790 043 126	1	Ölschauglas R1/2 Oil sight glass R1/2	59	790 142 125	1	INDICUT INDICUT
50	621 441 107	1	Dichtring 10.7x16x1 5USIT Seal ring 10.7x16x1 5USIT	59	790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
60	790 142 479	1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D 15 mm
61	790 045 530	1	Laser, Halter Indicut Holder
62	445 001 003	2	Gewindestift DIN913-M4x4-45H Grub screw DIN913-M4x4-45H
64	305 501 116	2	Zylinderschraube ISO4762-M4x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M4x16-8.8
65	790 045 315	1	Deckplatte GF8 cover plate
66	790 045 382	1	Schild GF8 Label GF8
67	790 045 383	1	Schieber GF8 vorm. o.Motor u.Ritzel Slide b. GF8 pre-m.w/o motor+pinion
68	790 043 262	1	Späneschutz, schwenkbar, kpl. Chip protection, swiveling, cpl.
69	790 045 333	1	Nockenrolle, Halter, kpl. Cam roller, shaft, cpl.

## 11.7 GF 8 AVM/MVM (Fig. 1)




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 142 152	1	Multifunktionskurbel Multifunctional crank	11	311 400 312	1	Verschluss schraube DIN908-M10x1.0-ST-ZN ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN
2	445 201 213	2	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	12	790 045 507	1	Führungs flansch Guide flange for feed module
3	790 011 511	2	Stell ring Adjusting ring	13	566 600 332	2	Kegelstift ISO8736-A-10x50-ST Taper pin ISO8736-A-10x50-ST
4	307 001 422	2	Linsenschraube ISO7380-M12x25-10.9 Oval-head screw ISO7380-M12x25-10.9	14	445 209 164	1	Gewindestift DIN915-M5x12-45H-Nylon Grub screw DIN915-M5x12-45H-Nylon
5	790 012 474	1	Schraubstockplatte Vice plate	15	305 501 322	4	Zylinderschraube ISO4762-M10x25-8.8 Cylinder screw ISO4762-M10x25-8.8
6	566 320 422	1	Kerbstift ISO8740-8x25-ST Grooved pin ISO8740-8x25-ST	16	302 301 440	4	Senkschraube DIN7991-M12x70-8.8 Countersunk screw DIN7991-M12x70-8.8
7	790 143 108	1	Schraubstockgehäuse Vice housing	17	542 500 314	4	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
8	790 047 158	1	Schraubstockspindel Vice spindle	18	500 600 314	3	Sechskantschraube ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8
9	790 045 330	4	Spannauf satz, V4A Clamping insert, V4A	19	790 042 026	1	Schnellmontageplatte, kpl. Quick-mounting plate, cpl.
10	302 302 112	24	Senkschraube DIN7991-M4x8-8.8 Countersunk screw DIN7991-M4x8-8.8	20	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42 Hexagon screw M12x42




POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION
21	790 045 246	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz rechts	Slide jaw incl.clamping insert righthand
22	790 045 245	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz links	Slide Jaw incl. clamping insert lefthand


## 11.8 GF 8 AVM/MVM (Fig. 2)




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	302 301 269	6	Senkschraube DIN7991-M8x20-8.8 Countersunk screw DIN7991-M8x20-8.8	11	790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15
2	790 045 125	1	Schutzring Protective ring	12	790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20
3	790 045 510	1	GF 8 Kronentrad GF 8 contrate wheel	13	790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30
4	790 045 324	1	Deckplatte, kpl. Cover plate, cpl.	14	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Normal- SKF
5	305 801 213	7	Zylinderschraube ISO4762-M6x10-12.9 Cylinder screw ISO4762-M6x10-12.9	15	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
6	790 045 318	1	Deckel Cover	16	790 041 400	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel
7	790 041 209	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	17	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24
8	790 041 185	1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft	18	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202-A-Norm.- SKF Angular ball b. DIN6283202-A-Norm-SKF
9	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	19	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring
10	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10				




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
20	790 142 128	1	Antreibsritzel für GF07/GF09-Motor* Drive pinion for motor GF07/GF09*	30	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring
21	542 500 311	1	Scheibe ISO7090-6-200HV Washer ISO7090-6-200HV	32	445 201 162	1	Gewindestift DIN915-M5x8-45H Grub screw DIN915-M5x8-45H
22	553 458 312	1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-FST Serrated washer DIN6798-A8.4-FST	33	305 505 111	2	Zylinderschraube ISO4762-M4x6-8.8-ZN Cylinder screw ISO4762-M4x6-8.8-ZN
23	305 501 266	1	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8	34	790 043 556	1	Reflektor Reflector
24	790 041 192	1	Dichtung D120x1 Seal D120x1	35	790 045 552	1	Reflektorblech Reflector plate
25	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11	36	790 047 180	1	Hubrollenachse Lifting roll axis
26	305 501 148	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8	37	790 047 191	1	Stützrolle Support roller
27	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	38	790 045 331	1	Nockenrollenhalter Cam roller holder
28	566 958 224	1	Spannstift ISO8752-6x30-ST Dowel pin ISO8752-6x30-ST	39	566 958 072	2	Spannstift ISO8752-3x8-ST Dowel pin ISO8752-3x8-ST
29	790 142 254	1	Welle, kpl. Shaft, cpl.				



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
40	790 043 119	1	Deckplatte Cover plate	50	790 041 308	1	Gewindespindel Threaded spindle
41	790 003 316	2	Kugelschäpper D6 Ball catch D6	51	790 045 381	1	Schieber*** Slide block***
42	445 209 212	2	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	52	566 958 175	1	Spannstift ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST
43	790 041 302	1	Sterngriff Star grip	53	790 043 126	1	Ölschauglas R1/2 Oil sight glass R1/2
44	588 723 209	1	Kerbnagel ISO8746-2-3x5-ST-NI Dowel pin ISO8746-2-3x5-ST-NI	55	790 050 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"
45	305 805 214	15	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8-ZN	56	790 045 320	1	Lagerdeckel Bearing cover
46	790 045 308	1	Abdeckplatte, Loch D14 Cover plate, hole D14	57	790 041 207	1	INA-Dichtring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4
47	790 041 312	1	Passscheibe 22.5x29x0.1 Adjusting washer 22.5x29x0.1	58	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve
48	790 043 130	1	Druckfeder 30x3.75x16.3 Pressure spring 30x3.75x16.3	59	790 046 168	1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4
49	790 041 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing	60	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
61	790 041 212	1	Sechskantmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5	71	790 045 383	1	Schieber GF8 vorm. o.Motor u.Ritzel (ET) Slide b. GF8 pre-n.w/o motor+pinion
62	500 600 311	1	Sechskantmutter ISO4032-M6-8 Hexagon nut ISO4032-M6-8	72	790 043 262	1	Späneschutz, schwenkbar, kpl. Chip protection, swiveling, cpl.
63	790 142 125	1	INDICUT INDICUT	* ab Maschinen-Nr. 045591101 / from machine-no. 045591101		** bis Maschinen-Nr. 045591100 / up to machine-no. 045591100	
	790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US	*** ab Maschinen-Nr. 045591101 / from machine-no.:			
64	790 142 479	1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm	• RA8 230 V 790 045 095; S/N 04570013		• RA8 120 V 790 045 096; S/N 04570602	
65	790 045 530	1	Laser, Halter Holder	• RA8 AVM 230 V 790 045 001; S/N 04570901		• RA8 AVM 120 V 790 045 007; S/N 04570905	
66	445 001 003	2	Gewindestift DIN913-M4x4.45H Grub screw DIN913-M4x4.45H	• RA8 MVM 230 V 790 045 069; S/N 04570952		• RA8 MVM 120 V 790 045 082; S/N 04570955	
68	305 501 116	2	Zylinderschraube ISO4762-M4x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M4x16-8.8				
69	790 045 315	1	Deckplatte GF 8 cover plate				
70	790 045 382	1	Schild GF 8 Label GF 8				




## 11.9 GF 12 (Fig. 1)

POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 142 152	1	Multifunktionskurbel Multifunctional crank	11	790 047 202	1	Transportöse Transport lug
2	445 201 213	2	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	12	305 505 269	2	Zylinderschraube ISO4762-M8x20-8.8-ZN Cylinder screw ISO4762-M8x20-8.8-ZN
3	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring	13	311 400 312	1	Verschlusschraube DIN908-M10x1.0-ST-ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN
4	307 001 319	4	Linsenschraube ISO7380-M10x20-10.9 Oval-head screw ISO7380-M10x20-10.9	14	790 047 506	1	Vorschubmodul Führungsfansch Feed module guide flange
5	790 047 176	1	Schraubstockplatte Vice plate	15	305 501 326	6	Zylinderschraube ISO4762-M10x35-8.8 Cylinder screw ISO4762-M10x35-8.8
6	790 047 152	1	Schraubstock Vice	16	566 600 332	2	Kegelstift ISO8736-A-10x50-ST Taper pin ISO8736-A-10x50-ST
7	790 047 158	1	Schraubstockspindel Vice spindle	17	302 301 440	4	Senkschraube DIN7991-M12x70-8.8 Countersunk screw DIN7991-M12x70-8.8
8	790 047 189	8	RA 12 Distanzplatte RA 12 spacer plate	18	542 500 314	4	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
9	790 047 186	8	Prismenplatte Prism plate	19	500 600 314	4	Sechskantmutter ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8
10	302 305 214	16	Senkschraube DIN7991-M6x12-10.9 Countersunk screw DIN7991-M6x12-10.9	20	790 047 160	1	Schnellmontageplatte Quick-mounting plate




POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION
21	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42	Hexagon screw M12x42
22	790 047 246	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatzz rechts	Slide jaw incl. clamping insert, right
23	790 047 245	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatzz links	Slide jaw incl. clamping insert, left
			*	ab Maschinen-Nr. 047600101/from machine-no. 047600101
			**	bis Maschinen-Nr. 047600100/up to machine-no. 047600100




11.10 GF 12 (Fig. 2)


POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION	POS. NO.	CODE PART NO.	STK. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
1	305 801 266 8	Zylinderschraube DIN7984-M8x16-8.8 Cylinder screw DIN7984-M8x16-8.8	8		11	790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15
2	790 047 173 1	Ring Ring	1		12	790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20
3	790 047 192 2	Griffstange Handle bar	2		13	790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30
4	790 047 166 1	Drehkörper Slide housing	1		14	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203Normal- SKF
5	305 501 213 6	Zylinderschraube ISO4762-M6x10-8.8 Cylinder screw ISO4762-M6x10-8.8	6		15	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
6	790 047 172 1	Deckel Cover	1		16	790 041 400	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel
7	790 041 209 2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	2		17	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202-A-Norm.- SKF
8	790 041 185 1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft	1		18	790 041 189	1	Angular ball b. DIN6283202-A-Norm-SKF Gewindering Threaded ring
9	790 041 186 1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	1		19	790 142 128	1	Antreibsitzel GF07/GF09-Motor* Drive pinion motor GF07/GF09*
10	790 041 213 2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10	2			790 041 182	1	Antreibsitzel FE680-Motor** Drive pinion for motor FE680**




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
20	542 105 312 1	Scheibe ISO7093-M8x4-ZN Washer ISO7093-M8x4-ZN		31	305 501 169 4	Zylinderschraube ISO4762-M5x20-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x20-8.8	
21	553 458 312 1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-F-ST Serrated washer DIN6798-A8.4-F-ST		32	588 723 209 1	Kerbnagel ISO8746-2.3x5-ST-NI Dowel pin ISO8746-2.3x5-ST-NI	
22	305 501 266 1	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8		33	790 047 180 1	Hubrollenachse Lifting roll axis	
23	790 142 126 1	Dichtung zu Motor Seal for motor		34	790 047 191 1	Stützrolle Support roller	
24	790 041 181 1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24		35	790 047 178 1	Hubrollenhalter Lifting roll holder	
25	790 041 190 1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11		36	445 001 162	Gewindestift DIN913-M5x8-45H Grub screw DIN913-M5x8-45H	
26	305 501 148 4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8		37	790 047 182 1	Führungsplatte Guide plate	
27	790 142 254 1	Welle, kpl. (Ersatzteil) Shaft, cpl. (spare part)		38	566 958 175 1	Spannstift ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST	
28	566 958 123 1	Spannstift ISO8752-4x28-ST Dowel pin ISO8752-4x28-ST		39	445 209 212 2	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	
29	790 042 256 1	Schenkelfeder Leg spring		40	790 041 302 1	Sterngriff Star grip	



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
41	790 041 312 20	Passscheibe 22.5x29x0.1 Adjusting washer 22.5x29x0.1		52	790 046 168 1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4	
42	790 043 130 1	Druckfeder 30x3.75x16.3 Pressure spring 30x3.75x16.3		53	790 041 188 1	Klemmscheibe Clamping washer	
43	790 041 306 1	Gewindebuchse Threaded bushing		54	790 041 212 1	Sechskantmutter M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5	
44	790 047 184 1	Gewindespindel Threaded spindle		55	500 600 311 1	Sechskantmutter ISO4032-M6-8 Hexagon nut ISO4032-M6-8	
45	790 047 381 1	Schieber GF12 Slide block GF12		56	790 142 125 1	INDICUT INDICUT	
46	790 043 126 1	Ölschauglas R1/2 Oil sight glass R1/2		790 142 135 1	INDICUT US INDICUT US		
48	790 050 191 1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"		57	790 142 479 1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm	
49	790 047 174 1	Lagerdeckel Bearing cover		58	790 045 530 1	Laser, Halter Holder	
50	790 041 207 1	INA-Dichtiring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4		59	445 001 003 2	Gewindestift DIN913-M4x4-45H Grub screw DIN913-M4x4-45H	
51	790 041 208 1	Klemmbuchse Clamping sleeve		60	542 501 309 2	Scheibe DIN125;ISO7092-4-200HV Washer DIN125;ISO7092-4-200HV	




POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION	POS. NO.	CODE PART NO.	STK. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	
61	305 501 116 11	Zylinderschraube ISO4762-M4x16-8.8	1	* ab Maschinen-Nr. 047600101/from machine-no. 047600101	62	790 047 315	Cylinder screw ISO4762-M4x16-8.8	1	** bis Maschinen-Nr. 047600100/up to machine-no. 047600100
62	790 047 315	Deckplatte GF12			63	305 805 214 1	Cover plate GF12		
63	305 805 214 1	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN			64	790 047 382 1	Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN		
64	790 047 382 1	Schild GF 12			65	790 047 383 1	Label GF 12		
65	790 047 383 1	Schieber GF12 vorm. o.Motor u.Ritzel (ET)			66	790 043 262 1	Slide b. GF12 pre-m.w/o motor+pinion Späneschutz, schwenkbar, kpl.		
66	790 043 262 1	Chip protection, swiveling, cpl.			67	445 201 213 1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H		
67	445 201 213 1	Grub screw DIN915-M6x10-45H							




## 11.11 GF 12 AVM/MVM (Fig. 1)

POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 142 152	1	Multifunktionskurbel Multifunctional crank	11	311 400 312	1	Verschluss schraube DIN908-M10x1.0-ZN ZN Screw plug DIN908-M10x1.0-ST-ZN
2	445 201 213	2	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H	12	790 047 506	1	Vorschubmodul Führungsfansch Feed module guide flange
3	790 011 511	2	Stellring Adjusting ring	13	305 501 326	6	Zylinderschraube ISO4762-M10x35-8.8 Cylinder screw ISO4762-M10x35-8.8
4	307 001 319	4	Linsenschraube ISO7380-M10x20-10.9 Oval-head screw ISO7380-M10x20-10.9	14	566 600 332	2	Kegelstift ISO8736-A-10x50-ST Taper pin ISO8736-A-10x50-ST
5	790 047 176	1	Schraubstockplatte Vice plate	15	302 301 440	4	Senkschraube DIN7991- M12x70-8.8Countersunk screw DIN7991- M12x70-8.8
6	790 047 152	1	Schraubstock Vice	16	542 500 314	4	Scheibe ISO7090-12-200HV Washer ISO7090-12-200HV
7	790 047 158	1	Schraubstockspindel Vice spindle	17	500 600 314	4	Sechskantmutter ISO4032-M12-8 Hexagon nut ISO4032-M12-8
8	790 047 189	8	GF 12 Distanzplatte GF 12 spacer plate	18	790 143 116	1	Schnellmontageplatte Quick-mounting plate
9	790 047 186	8	Prismenplatte Prism plate	19	790 041 815	1	Sechskantschraube M12x42 Hexagon screw M12x42
10	302 305 214	16	Senkschraube DIN7991-M6x12-10.9 Countersunk screw DIN7991-M6x12-10.9	20	790 047 246	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz rechts Slide jaw incl. clamping insert, right




POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION
21	790 047 245	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz links Slide jaw incl. clamping insert, left	* ab Maschinen-Nr. 047600101 / from machine-no. 047600101 ** bis Maschinen-Nr. 047600100 / up to machine-no. 047600100




## 11.12 GF 12 AVM/MVM (Fig. 2)


POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	307 001 119 6	6	Linsenschraube ISO7380-M4x20-10.9 Oval-head screw ISO7380-M4x20-10.9	12	790 041 213	2	Distanzscheibe 28x39x0.10 Spacer 28x39x0.10
2	790 047 525 1	1	Schutzring Protective ring	13	790 041 214	2	Distanzscheibe 28x39x0.15 Spacer 28x39x0.15
3	790 047 510 1	1	Kronenrad GF 12 Contrafe wheel GF 12	14	790 041 215	2	Distanzscheibe 28x39x0.20 Spacer 28x39x0.20
5	790 047 192 2	2	Griffstange Handlebar	15	790 041 217	2	Distanzscheibe 28x39x0.30 Spacer 28x39x0.30
6	790 047 166 1	1	Drehkörper Slide housing	16	610 102 017	2	Rillenkugellager DIN625-6203-Normal- SKF Grooved ball bearing DIN625-6203-Normal- SKF
7	305 501 213 6	6	Zylinderschraube ISO4762-M6x10-8.8 Cylinder screw ISO4762-M6x10-8.8	17	790 041 211	2	Druckscheibe 17x30x1.7 Thrust washer 17x30x1.7
8	790 047 172 1	1	Deckel Cover	18	790 041 400	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel
9	790 041 209 2	2	O-Ring 42x1 O-ring 42x1	19	612 032 015	1	Schrägkugellager DIN6283202-A-Norm.- SKF Angular ball b. DIN6283202-A-Norm-SKF
10	790 041 185 1	1	Schneckenradwelle Worm wheel shaft	20	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring
11	790 041 186 1	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14				



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
21	790 142 128	1	Antreibsritzel für GF07/GF09-Motor* Drive pinion for motor GF07/GF09*	31	790 042 256	1	Schenkelfeder Leg spring
22	542 105 312	1	Scheibe ISO7093-M8.4-ZN Washer ISO7093-M8.4-ZN	33	305 505 111	4	Zylinderschraube ISO4762-M4x6-8.8-ZN Cylinder screw ISO4762-M4x6-8.8-ZN
23	553 458 312	1	Fächerscheibe DIN6798-A8.4-FST Serrated washer DIN6798-A8.4-FST	34	305 501 169	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x20-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x20-8.8
24	305 501 266	1	Zylinderschraube ISO4762-M8x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x16-8.8	35	790 043 556	1	Reflektor Reflector
25	790 142 126	1	Dichtung zu Motor Seal for motor	36	790 143 308	1	Reflektorkblech Reflector plate
26	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24	37	588 723 209	1	Kerbnagel ISO8746-3x5-ST-NI Dowel pin ISO8746-3x5-ST-NI
27	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11	38	790 047 180	1	Hubrollenachse Lifting roll axis
28	305 501 148	4	Zylinderschraube ISO4762-M5x14-8.8 Cylinder screw ISO4762-M5x14-8.8	39	790 047 191	1	Stützrolle Support roller
29	566 958 123	1	Spannstift ISO8752-4x28-ST Dowel pin ISO8752-4x28-ST	40	790 047 178	1	Hubrollenhalter Lifting roll holder
30	790 142 254	1	Welle, kpl. (Ersatzteil) Shaft, cpl. (spare part)				




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
41	790 047 182	1	Führungsplatte Guide plate	51	790 043 126	1	Ölschauglas R1/2 Oil sight glass R1/2
42	445 201 162	1	Gewindestift DIN915-M5x8-45H Grub screw DIN915-M5x8-45H	53	790 050 191	1	Ölstopfen G 1/8" Oil plug G 1/8"
43	445 209 212	1	Gewindestift DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ rund Grub screw DIN915-M6x8-45H-TUFLOK/ round	54	790 047 174	1	Lagerdeckel Bearing cover
44	790 041 302	1	Sterngriff Star grip	55	790 041 207	1	INA-Dichtring GR 24x32x4 INA seal GR 24x32x4
45	790 041 312	20	Passscheibe 22.5x29x0.1 Adjusting washer 22.5x29x0.1	56	790 041 208	1	Klemmbuchse Clamping sleeve
46	790 043 130	1	Druckfeder 30x3.75x16.3 Pressure spring 30x3.75x16.3	57	790 046 168	1	Filzring 41.5x4 Felt ring 41.5x4
47	790 041 306	1	Gewindebuchse Threaded bushing	58	790 041 188	1	Klemmscheibe Clamping washer
48	790 047 184	1	Gewindespindel Threaded spindle	59	790 041 212	1	Sechskantschraube M14x1.5 Hexagon nut M14x1.5
49	790 047 381	1	Schieber GF12 Slide block GF12	60	500 600 311	1	Sechskantschraube ISO4032-M6-8 Hexagon nut ISO4032-M6-8
50	566 958 175	1	Spannstift ISO8752-5x32-ST Dowel pin ISO8752-5x32-ST				




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
61	790 142 125	1	INDICUT INDICUT INDICUT	109	790 047 246	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz rechts Slide jaw incl. clamping insert, right
62	790 142 135	1	INDICUT US INDICUT US	110	790 142 477	1	Schild ORBITALUM 55x160 Label ORBITALUM 55x160
63	790 142 479	1	PLEXIGLAS D15 mm PLEXIGLAS D15 mm	111	790 047 382	1	Schild GF 12 Label GF 12
64	790 045 530	1	Laser, Halter Holder	112	790 047 383	1	Schieber GF12 vorm. o. Motor u.Ritzel (ET) Slide b, GF12 pre-m.w/o motor+pinion
65	445001 003	2	Gewindestift DIN913-M4x4-45H Grub screw DIN913-M4x4-45H	113	790 043 262	1	Späneschutz, schwentbar, kp. Chip protection, swiveling, cpl.
66	305 501 116	2	Zylinderschraube ISO4762-M4x16-8.8 Cylinder screw ISO4762-M4x16-8.8	114	445 201 213	1	Gewindestift DIN915-M6x10-45H Grub screw DIN915-M6x10-45H
67	790 045 315	1	Deckplatte GF 8 Cover plate GF 8				
68	305 805 214	11	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8-8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8-8-ZN				
69	790 047 245	1	Gleitspannbacke inkl. Spannaufsatz links Slide jaw incl. clamping insert, left				


## 11.13 AVM: Automatisches Vorschubmodul | AVM: Automatic feed module




POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 043 582	1	Folientastatur Membrane keypad	9	790 043 581	1	Getriebemotor, kpl. Gear motor, cpl.
2	790 043 584	1	Schalter, NOT-AUS, kpl. Switch, emergency OFF, cpl.	10	790 043 540	1	Gehäuseboden Housing base
3	790 142 214	1	Schutzsteg Protective web	11	305 601 294	2	Zylinderschraube ISO4762-M8x80/28-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x80/28-8.8
4	790 043 550	1	AVM Schutzsteg AVM protective web	12	305 505 126	4	Zylinderschraube ISO4762-M4x35-8.8-ZN Cylinder screw ISO4762-M4x35-8.8-ZN
5	790 045 550	1	Schutzsteg Protective web	13	790 043 548	1	Lagerscheibe Bearing plate
6	790 047 550	1	Schutzsteg Protective web	14	305 805 214	4	Zylinderschraube DIN7984-M6x12-8.8-ZN Cylinder screw DIN7984-M6x12-8.8-ZN
7	307 002 219	1	Linsenschraube ISO7380-M6x20-10.9-ZN Oval-head screw ISO7380-M6x20-10.9- ZN	15	790 043 528	2	Passscheibe DIN988-PS25x36x1 Adjusting washer DIN988-PS25x36x1
8	790 043 583	1	Lichtschranke Light barrier	16	790 043 529	1	Hülsenfreilauf Roller clutch
9	790 043 599	1	Platine AVM (V2) Circuit board AVM (V2)	17	790 043 512	1	Stirnrad RA 6 Spur gear RA 6
10	790 043 552	1	Halteblech Retaining plate				



POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION	POS. NO.	CODE PART NO.	STK. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
18	790 043 532	1	Gehäuse, Deckel Housing cover		26	790 043 575	1	AVM V2 kpl. zu GF 4/6, RA 6/8/12 (230/110 V) AVM V2 cpl. for GF 4/6, RA 6/8/12 (230/110 V)
19	307 005 113	4	Linsenschraube ISO7380-M4x10-10.9-ZN Oval-head screw ISO7380-M4x10-10.9- ZN		790 043 567	1		Kabelführung AVM V2 kpl. GF 4 Cable guide AVM V2 cpl. GF 4
	790 142 054	1	AVM Netzkabel 230 V EU AVM power cable 230 V EU		790 043 572	1		Kabelführung AVM V2 kpl. GF 6/RA8 Cable guide AVM V2 cpl. GF 6/RA8
	790 142 272	1	AVM Netzkabel 230 V AUS AVM power cable 230 V AUS		27	790 043 572	1	Kabelführung AVM V2 kpl. GF 6/RA8 Cable guide AVM V2 cpl. GF 6/RA8
20	790 142 270	1	AVM Netzkabel 230 V CH AVM power cable 230 V CH			790 043 570	1	Kabelführung AVM V2 kpl. GF 12 Cable guide AVM V2 cpl. GF 12
	790 142 055	1	AVM Netzkabel 120 V US AVM power cable 120 V US		28	790 043 588	1	AVM Gerätestecker Zwischenkabel, kp. AVM connector plug power cable, cpl.
	790 142 271	1	AVM Netzkabel 110 V GB AVM power cable 110 V GB		29	790 043 589	1	AVM Gerätedose Netzkabel, kp.. AVM connector socket power cable, cpl.
	790 142 050	1	AVM Zwischenkabel 230 V AVM intermediate cable 230 V		30	790 043 558	1	Steuergehäuse V2 Control housing V2
21	790 142 051	1	AVM Zwischenkabel 120 V AVM intermediate cable 120 V					
25	790 142 215	1	AVM, Wellenfeder AVM, shaft spring					


**11.14 MVM: Manuelles Vorschubmodul | MVM: Manual feed module**

POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	790 043 514	1	Getriebewelle MVM Gear shaft MVM	11	554 158 317	1	Sicherungsring DIN471-17x1 Circclip DIN471-17x1
2	790 041 186	1	Passfeder DIN6885-B5x5x14 Fitting key DIN6885-B5x5x14	12	790 043 526	1	Stopfen AD45 L14. Plug OD45 L14
3	307 001 113	4	Linsenschraube ISO7380-M4x10-10.9 Oval-head screw ISO7380-M4x10-10.9	13	790 041 190	1	Lagerbuchse 10x16x11 Bearing bush 10x16x11
4	790 043 532	1	Gehäuse, Deckel Housing, cover	14	305 601 294	2	Zylinderschraube ISO4762-M8x80/28-8.8 Cylinder screw ISO4762-M8x80/28-8.8
5	790 043 528	3	Passscheibe DIN988-PS25x36x1 Adjusting washer DIN988-PS25x36x1	15	790 041 181	1	Passfeder DIN6885-AB5x3x24 Fitting key DIN6885-AB5x3x24
6	790 043 529	1	Hülsenfellauf Roller clutch	16	610 102 015	1	Rillenkugellager DIN625-6202 Grooved ball bearing DIN625-6202
7	790 043 512	1	Stirnrad RA 6 Spur gear RA 6	17	790 043 521	1	Distanzhülse Spacer sleeve
8	790 043 522	1	Gleitlager 25x30x32 Slide bearing 25x30x32	18	790 041 189	1	Gewindering Threaded ring
9	790 043 508	1	Getriebegehäuse MVM Gear housing MVM	19	790 043 523	1	Handrad zu Getriebe Handwheel for gear
10	790 041 400	1	Schneckenwelle und Rad Worm shaft and wheel	20	542 105 312	1	Scheibe ISO7093-M8.4-ZN Washer ISO7093-M8.4-ZN




POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION
21	305 505 266	1	Zylinderschraube   ISO4762-M8x16-8-ZN	Cylinder screw   ISO4762-M8x16-8-ZN
22	790 043 505	1	Vorschubmodul, manuell (MVM) kpl.	Feed module, manual (MVM) cp.

## 11.15 Motor GF-Sägen | Motor GF pipe cutter



POS.	CODE NO.	STK. PART NO.	BEZEICHNUNG QTY.	DESCRIPTION	POS. NO.	CODE PART NO.	STK. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
1	790 142 500	1	Anker mit Lüfter 120 V Rotor with fan 120 V		9	790 142 512	1	Zwischenstück mit Elektronik 230 V Spacer with electronics 230 V
	790 142 501	1	Anker mit Lüfter 230 V Rotor with fan 230 V			790 142 511	1	Zwischenstück mit Elektronik 120 V Spacer with electronics 120 V
2	790 142 502	2	Kohle 120V Carbon 120V		10	790 142 513	2	Griß mit Schrauben u. Muttern Grip with screws and nuts
	790 142 503	2	Kohle 230V Carbon 230V		13	790 142 516	1	Kabel mit Steckkupplung 230 V Cable with plug coupling 230 V
4	790 142 506	1	Schalter Switch			790 142 517	1	Kabel mit Steckkupplung 120 V Cable with plug coupling 120 V
5	790 142 507	1	Radialwellendichtring VITON Radial shaft seal VITON		15	790 142 460	1	GF 07 Motor 230 V 50/60 Hz o. Flexdrehk. (GF 4, GF 6, GF 8, GF 12)****
	790 142 508	1	Rillenkugellager vorne 6201 Grooved ball bearing front 6201					GF 07 motor 230V 50/60Hz w/o swivel cb. (GF 4, GF 6, GF 8, GF 12)****
6	790 142 509	1	Rillenkugellager hinten 6200 Grooved ball bearing rear 6200			790 142 463	1	GF 07 Motor 120 V 50/60 Hz o. Flexdrehk. (GF 4, GF 6, GF 8, GF 12)****
	790 142 510	1	Schaltergehäuse Switch housing					GF 07 motor 120V 50/60Hz w/o swivel cb. (GF 4, GF 6, GF 8, GF 12)****
7					16	790 142 092	1	Ringmagnet
8					17	790 142 521	4	Blechscheibe 4.8x32 Tapping screw 4.8x32



POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG	POS.	CODE	STK.	BEZEICHNUNG
NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
18	790 142 480	1	GF 07 Zwischenflansch GF 07 intermediate flange	26	790 142 505	1	Kohlehalter 230 V Carbon holder 230 V
	790 046 480	1	GF09 Zwischenflansch GF09 intermediate flange		790 142 504	1	Kohlehalter 120 V Carbon holder 120 V
19	790 142 481	1	GF 07/09 Lagergummi zu Motor GF 07/09 bearing rubber f motor	27	542 505 310	1	Scheibe DIN125-ISO7090-5-200HV-ZN Washer DIN125-ISO7090-5-200HV-ZN
20	790 142 522	4	Blechschaube 4.8x120 Tapping screw 4.8x120	28	500 605 310	1	Sechskantmutter ISO4032-M5-8-ZN Hexagon nut ISO4032-M5-8-ZN
21	790 142 482	2	Abdeckung Cover	29	790 142 529	2	Spannschift 4x50 Dowel pin 4x50
22	790 142 483	1	Gehäuse Housing	30	790 142 530	1	Distanzhülse Spacer
23	790 142 519	4	Blechschaube 3.5x13 Tapping screw 3.5x13	–	790 142 518	1	Kabelbride Cable bracket
24	790 142 484	1	Stator 230 V Stator 230 V	–	790 142 519	2	Blechschaube 3.5x13 Tapping screw 3.5x13
	790 142 485	1	Stator 120 V Stator 120 V	–	790 142 527	1	Filtermatte Filter mat
25	790 041 493	1	F/FEE680 Kabelschutzschlauch F/FEE680 cable protective hose	–	790 142 528	1	Druckrahmen Pressure frame

## 11.16 Flexdrehkabel zu GF-Maschinen | Swivel cable GF machines

POS. NO.	CODE PART NO.	STK. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NO.	CODE PART NO.	STK. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
-	790 142 081 1	Flexdrehkabel 230 V EU, kpl.** Swivel cable 230 V EU, cpl.**	-	790 142 080	Flexdrehkabel 230 V AUS** Swivel cable 230 V AUS**	-	Flexdrehkabel 230 V AUS** Swivel cable 230 V AUS**
-	790 142 082 1	Flexdrehkabel 120 V US/CA, kpl.** Swivel cable 120 V US/CA, cpl.**	-	790 142 518	Kabelbride Cable bracket	-	Kabelbride Cable bracket
-	790 142 083 1	Flexdrehkabel 230 V CH, kpl.** Swivel cable 230 V CH, cpl.**	-	790 142 519	Blechschraube 3.5x13 Tapping screw 3.5x13	-	Blechschraube 3.5x13 Tapping screw 3.5x13
-	790 142 084 1	Flexdrehkabel 230 V AUS, kpl.** Swivel cable 230 V AUS, cpl.**	-	790 142 527	Filtermatte Filter mat	-	Filtermatte Filter mat
-	790 142 087 1	Flexdrehkabel 120 V GB, kpl.** Swivel cable 120 V GB, cpl.**	-	790 142 528	Druckrahmen Pressure frame	-	Druckrahmen Pressure frame
-	790 142 076 1	Flexdrehkabel 230 V EU*** Swivel cable 230 V EU***	-			-	
-	790 142 077 1	Flexdrehkabel 120 V US/CA*** Swivel cable 120 V US/CA***	-			-	
-	790 142 078 1	Flexdrehkabel 230 V CH*** Swivel cable 230 V CH***	-			-	
-	790 142 079 1	Flexdrehkabel 120 V GB*** Swivel cable 120 V GB***	-			-	
-	790 142 076 1	Flexdrehkabel 230 V EU*** Swivel cable 230 V EU***	-			-	

\*\* RA 6 (AVM/MVM): bis Maschinen-Nr. 43590905 / up to machine no 43590905  
 RA 8 (AVM/MVM): bis Maschinen-Nr. 45591005 / up to machine no 45591005  
 RA 12 (AVM/MVM): bis Maschinen-Nr. 47591102 / up to machine no 47591102

\*\*\* RA 6 (AVM/MVM): ab Maschinen-Nr. 43591101 / from machine no 43591101  
RA 8 (AVM/MVM): ab Maschinen-Nr. 45591101 / from machine no 45591101  
RA 12 (AVM/MVM): ab Maschinen-Nr. 47600101 / from machine no 47600101

\*\*\*\* GF 8 (230V / 790045095); ab Maschinen-Nr. 4570013

GF 8 (120V / 790045095); ab Maschinen-Nr. 4570602

GF 8 AVM (230V / 790045001); ab Maschinen-Nr. 4570901

GF 8 AVM (120V / 790045005); ab Maschinen-Nr. 4570905

GF 8 MVM (230V / 790045069); ab Maschinen-Nr. 4570952

GF 8 MVM (120V / 790045082); ab Maschinen-Nr. 4570955

\*\*\*\* GF 12 (230V / 790047095; ab Maschinen-Nr. 04771600

GF 12 (120V / 790047096); ab Maschinen-Nr. 04771001

GF 12 AVM (230V / 790047001; ab Maschinen-Nr. 04771901

GF 12 AVM (120V / 790047007); ab Maschinen-Nr. 04771909

GF 12 MVM (230V / 790047069); ab Maschinen-Nr. 04771950

GF 12 MVM (120V / 790047082); ab Maschinen-Nr. 04771955

# 12 Izjave o skladnosti

## ORIGINAL

de	EG-Konformitätserklärung
en	EC Declaration of conformity
fr	CE Déclaration de conformité
it	CE Dichiarazione di conformità
es	CE Declaración de conformidad
nl	EG-conformiteitsverklaring
cz	ES Prohlášení o shodě
sk	EÚ Prehlásenie o zhode
pl	Deklaracja zgodności WE



Orbitalum Tools GmbH  
Josef-Schüttler-Straße 17  
78224 Singen, Deutschland  
Tel. +49 (0) 77 31 792-0

Maschine und Typ (inklusive optional erhältlichen Zubehörartikeln von Orbitalum): / Machinery and type (including optionally available accessories from Orbitalum): / Machine et type (y compris accessoires Orbitalum disponibles en option): / Macchina e tipo (inclusi gli articoli accessori acquistabili optionalmente da Orbitalum): / Máquina y tipo (incluidos los artículos de accesorios de Orbitalum disponibles opcionalmente): / Machine en type (inclusief optionele verkrijgbare accessoires van Orbitalum): / Stroj a typ stroje (včetně volitelného příslušenství firmy Orbitalum): / Stroj a typ (vrátane volitelné dostupného príslušenstva od Orbitalum): / Maszyna i typ (wraz z opcjonalnie dostępymi akcesoriami firmy Orbitalum):

Rohrtrenn- und Anfasmaschinen  

- GF 4, GF 4 MVM, GF 4 AVM
- GF 6, GF 6 MVM, GF 6 AVM
- GF 8, GF 8 MVM, GF 8 AVM
- GF 12, GF 12 MVM, GF 12 AVM
- GFX 3.0
- GFX 6.6
- PS 4.5 Plus
- PS 4.5 Plus Akku

Seriennummer: / Series number: / Nombre de série: / Numero di serie: / Número de serie: /  
Seriennummer: / Sériové číslo: / Sériové číslo / Numer serény

Baujahr: / Year: / Année: / Anno: / Año: / Bouwjaar: / Rok výroby: / Rok výroby:

Hiermit bestätigen wir, dass die genannte Maschine entsprechend den nachfolgend aufgeführten Richtlinien gefertigt und geprüft worden ist: / Herewith our confirmation that the named machine has been manufactured and tested in accordance with the following standards: / Par la présente, nous déclarons que la machine citée ci-dessus a été fabriquée et testée en conformité aux directives: / Con la presente confermiamo che la macchina sopra specificata è stata costruita e controllata conformemente alle direttive qui di seguito elencate: / Por la presente confirmamos que la máquina mencionada ha sido fabricada y comprobada de acuerdo con las directivas especificadas a continuación: / Hiermee bevestigen wij, dat de vermelde machine in overeenstemming met de hieronder vermelde richtlijnen is gefabriceerd en gecontroleerd: / Tento potvrzuje, že uvedený stroj byl vyroben a testován v souladu s níže uvedenými směrnicemi: / Týmto potvrzujieme, že uvedený stroj bol zhotovený a odskúšaný podľa nižšie uvedených smerníc: / Niniejszym potwierdzamy, że powyższa maszyna została wyprodukowana i przetestowana zgodnie z wymienionymi poniżej wytycznymi.

- Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt: / The following harmonized norms have been applied: / Les normes suivantes harmonisées ouvertes sont appliquées: / Las siguientes normas armonizadas han sido aplicadas: / Onderstaande geharmoniseerde normen zijn toegepast: / Jsou použity následující harmonizované normy: / Boli aplikované tieto harmonizované normy: / Stosowane są następujące normy zharmonizowane:

- EN ISO 12100:2011-03
- EN ISO 62841-1:2016-07

Bevollmächtigt für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: / Authorised to compile the technical file: / Autorisé à compiler la documentation technique: / Incaricato della redazione della documentazione tecnica: / Autorizado para la elaboración de la documentación técnica: / Gemachtigde voor het samenstellen van het technisch dossier: / Osoba zplnomocněná k sestavení technické dokumentace: / Spôsobomocnencie pre zostavenie technických podkladov: / Uprawniony do sporządzania dokumentacji technicznej:

Gerd Riegraf  
Orbitalum Tools GmbH  
D-78224 Singen

Bestätigt durch: / Confirmed by: / Confirmé par: /  
Confermato da: / Confirmado por: / Bevestigd door: / Potvrđili: / Potvrđili: / Bestätigt durch:

Jürgen Jäckle - Product Compliance Manager

Singen, 22.06.2023:

**ORIGINAL**

de UKCA-Konformitätserklärung  
 en UKCA Declaration of conformity



**Orbitalum Tools GmbH**  
 Josef-Schüttler-Straße 17  
 78224 Singen, Deutschland  
 Tel. +49 (0) 77 31 792-0

Maschine und Typ (inklusive optional erhältlichen Zubehörartikeln von Orbitalum): /  
 Machinery and type (including optionally available accessories from Orbitalum):

- Rohrtrenn- und Anfasmaschinen
- GF 4, GF 4 MVM, GF 4 AVM
- GF 6, GF 6 MVM, GF 6 AVM
- GF 8, GF 8 MVM, GF 8 AVM
- GF 12, GF 12 MVM, GF 12 AVM
- GFX 3.0
- GFX 6.6
- PS 4.5 Plus
- PS 4.5 Plus Akku

Seriennummer: / Series number:

Baujahr: / Year:

Hiermit bestätigen wir, dass die genannte Maschine entsprechend den nachfolgend aufgeführten Richtlinien gefertigt und geprüft worden ist: / Herewith our confirmation that the named machine has been manufactured and tested in accordance with the following regulations:

- S.I. 2008/1597 Supply of Machinery (Safety)
- S.I. 2016/1091 Electromagnetic Compatibility
- S.I. 2012/3032 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Schutzziele folgender Richtlinien werden eingehalten: / Protection goals of the following guidelines are observed:

- S.I. 2016/1101 Electrical Equipment (Safety)

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt: / The following harmonized standards have been applied:

- EN ISO 12100:2011-03
- EN ISO 62841-1:2016-07

Bevollmächtigt für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: / Authorised to compile the technical file:

Bestätigt durch: / Confirmed by:

Singen, 11.08.2023:

Jürgen Jackle - Product Compliance Manager

## Notizen

## Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Orbitalum Tools GmbH provides global customers one source for the finest in pipe & tube cutting, beveling and orbital welding products.**

## worldwide | sales + service

### NORTH AMERICA

#### USA

E.H. Wachs  
600 Knightsbridge Parkway  
Lincolnshire, IL 60699  
USA  
Tel. +1 847 537 8800  
Fax +1 847 520 1147  
Toll Free 800 323 8185

**Northeast**  
Sales, Service & Rental Center  
E.H. Wachs  
1001 Lower Landing Road, Suite 208  
Blackwood, New Jersey 08012  
USA  
Tel. +1 856 579 8747  
Fax +1 856 579 8748

**Southeast**  
Sales, Service & Rental Center  
E.H. Wachs  
171 Johns Road, Unit A  
Greer, South Carolina 29650  
USA  
Tel. +1 864 655 4771  
Fax +1 864 655 4772

**Northwest**  
Sales, Service & Rental Center  
E.H. Wachs  
2079 NE Alcock Drive, Suite 1010  
Hillsboro, Oregon 97124  
USA  
Tel. +1 503 941 9270  
Fax +1 971 727 8936

**Gulf Coast**  
Sales, Service & Rental Center  
E.H. Wachs  
2220 South Philippe Avenue  
Gonzales, LA 70737  
USA  
Tel. +1 225 644 7780  
Fax +1 225 644 7785

**Houston South**  
Sales, Service & Rental Center  
E.H. Wachs  
3327 Daisy Street  
Pasadena, Texas 77505  
USA  
Tel. +1 713 983 0784  
Fax +1 713 983 0703

#### CANADA

Wachs Canada Ltd  
Eastern Canada Sales, Service & Rental  
Center

1250 Journey's End Circle, Unit 5  
Newmarket, Ontario L3Y 0B9

Canada  
Tel. +1 905 830 8888  
Fax +1 905 830 6050

Toll Free: 888 785 2000

Wachs Canada Ltd  
Western Canada Sales, Service & Rental  
Center

5411 82 Ave NW  
Edmonton, Alberta T6B 2J6  
Canada  
Tel. +1 780 469 6402  
Fax +1 780 463 0654  
Toll Free 800 661 4235

### EUROPE

#### GERMANY

Orbitalum Tools GmbH  
Josef-Schuetter-Str. 17  
78224 Singen  
Germany  
Tel. +49 (0) 77 31 - 792 0  
Fax +49 (0) 77 31 - 792 500

#### UNITED KINGDOM

Wachs UK  
UK Sales, Rental & Service Centre  
Units 4 & 5 Navigation Park  
Road One, Winsford Industrial Estate  
Winsford, Cheshire CW7 3 RL  
United Kingdom  
Tel. +44 (0) 1606 861 423  
Fax +44 (0) 1606 556 364

### ASIA

#### CHINA

Orbitalum Tools  
New Caohejing International  
Business Centre  
Room 2801-B, Building B  
No 391 Gui Ping Road  
Shanghai 200052  
China  
Tel. +86 (0) 512 5016 7813  
Fax +86 (0) 512 5016 7820

#### INDIA

ITW India Pvt. Ltd  
Plot No.28/22, D-2 Block  
Near KSB Chowk  
MIDC, Chinchwad  
Pune - 411019  
Maharashtra - India  
Mob. +91 (0) 91 00 99 45 7

#### AFRICA & MIDDLE EAST

Wachs Middle East & Africa  
Operations  
PO Box 262543  
Free Zone South FZS 5, AC06  
Jebel Ali Free Zone (South-5),  
Dubai  
United Arab Emirates  
Tel. +971 4 88 65 211  
Fax +971 4 88 65 212

#### UNITED ARAB EMIRATES

#### Wachs Canada Ltd

1250 Journey's End Circle, Unit 5  
Newmarket, Ontario L3Y 0B9

Canada  
Tel. +1 905 830 8888  
Fax +1 905 830 6050

Toll Free: 888 785 2000