

## Zubehör zu DVR

### Dreibacken-Drehfutter


Zentrisch spannende Dreibackenfutter aus gehärtetem und geschliffenen Stahl. Mit zylindrischer Aufnahme zum Spannen des Rohres.

#### Der Lieferumfang beinhaltet:

- 1 Dreibacken-Drehfutter
- 1 Adapterplatte für den Spannfutter-Drehteller
- 1 Spanschlüssel
- je 1 Satz Dreh- bzw. Bohrbacken, nach innen und nach außen abgestuft
- 1 Satz Befestigungsschrauben



Dreibacken-Drehfutter



Spannbereich Dreibacken-Drehfutter

SPANNBEREICH	D1		D2		D3 MAX.		D4 MAX.		D5 MAX.	
	[MM]	[INCH]	[MM]	[INCH]	[MM]	[INCH]	[MM]	[INCH]	[MM]	[INCH]
Dreibacken-Drehfutter DVR 50	4-90	0.16-3.54	52-135	2.05-5.31	120-202	4.72-7.95	60-145	2.36-5.71	130-200	5.12-7.87
Dreibacken-Drehfutter DVR 100	5-118	0.20-4.65	62-174	2.44-6.85	145-256	5.71-10.18	77-188	3.03-7.40	160-250	6.30-9.84
Dreibacken-Drehfutter DVR 100	10-131	0.39-5.16	78-200	3.07-7.87	172-299	6.77-11.77	90-215	3.54-8.46	190-315	7.48-12.40

ARTIKEL	AUSSEN-Ø FUTTER		INNEN-Ø BOHRUNG		CODE	KG
	[MM]	[INCH]	[MM]	[INCH]		
Dreibacken-Drehfutter DVR 50	200,0	7.874	55,0	2.165	<b>890 030 050</b>	14,500
Dreibacken-Drehfutter DVR 100	250,0	9.842	76,0	2.992	<b>890 030 054</b>	25,700
Dreibacken-Drehfutter DVR 100	315,0	12.402	103,0	4.055	<b>890 030 051</b>	44,200

### Steuerleitung

Für den Einsatz mit DVR-Schweißdrehtischen erforderlich.



Steuerleitung zu Drehvorrichtung DVR

ARTIKEL	LÄNGE [M]	LÄNGE [FT]	CODE	KG
Steuerleitung zu Schweißdrehtisch DVR	5,0	16.4	<b>890 030 022</b>	1,170

### Massekabel

Für den Einsatz mit DVR-Schweißdrehtischen erforderlich.



Massekabel zu Drehvorrichtung DVR

ARTIKEL	PASSEND ZU ORBITAT	LÄNGE [M]	LÄNGE [FT]	CODE	KG
Massekabel zu Schweißdrehtisch DVR	165/180/300	5,0	16.4	<b>890 030 015</b>	2,500
Massekabel zu Schweißdrehtisch DVR	300 AVC	5,0	16.4	<b>890 030 017</b>	2,885

## SCHWEISSDREHTISCHE

## Fernbedienung OWH BASIC

Einsetzbar mit allen DVR-Drehtischen ohne AVC/OSC-Funktion.  
 Für erweiterte Funktionen wie z.B. **AVC/OSC-Regelung** etc. bestellen Sie bitte unsere **Fernbedienung ORBIMAT**, siehe Seite 16.

Für noch mehr Bedienerkomfort können die DVR-Schweißdrehtische mit dieser "OWH BASIC"-Fernbedienung gesteuert werden. Die Fernbedienung wird direkt an den Drehtisch angeschlossen und verfügt über die folgenden Standardfunktionen:

- Start/Stopp-Taste
- Rotationsrichtung
- Drahtvorschub
- Drahrückzug



Fernbedienung OWH BASIC


ARTIKEL	KABELLÄNGE [M]	KABELLÄNGE [INCH]	CODE	KG
Fernbedienung OWH BASIC	7,5	24.6	871 050 035	0,368

## Kaltdrahtzuführungen DVR

**Zum Schweißen mit Kaltdraht. Nachrüstbar zu allen DVR-Drehtischen.**  
 Die Kaltdrahteinheit ist 4-achsig individuell verstellbar.  
 Die Umrüstung der Drahtdurchmesser erfolgt komplett werkzeuglos.

### Der Lieferumfang beinhaltet:

- 1 Vorschubmotor
- 1 Drahtverstelleinheit
- 2 Drahtdüsen mit Drahtseele
- 1 Drahtspulenaufnahme
- Befestigungsmaterial




Kaltdrahtzuführung DVR 100 (mit und ohne Abdeckhaube)

TECHNISCHE DATEN	DRAHTFÖRDERMENGE MAX.		DRAHT-Ø		DRAHTSPULEN-Ø		GEWICHT DRAHTSPULE	
	[MM/MIN.]	[MM]	[INCH]	[MM]	[INCH]	[KG]	[LBS]	
Kaltdrahtzuführung DVR 50/100	1300	0,8 / 1,0	0.031 / 0.039	100,0	3.937	1,0	2.2	
Kaltdrahtzuführung DVR 100	1300	0,8 / 1,0	0.031 / 0.039	300,0	11.811	15,0	33.0	

ARTIKEL	EINSETZBAR MIT	CODE	KG
Kaltdrahtzuführung DVR 50	DVR 50 (AVC)*	855 050 008	
Kaltdrahtzuführung DVR 100	DVR 100 (AVC)	855 050 005	

\* Auch einsetzbar mit DVR 100



Verstelleinheit und Vorschubmotor

## Sonstiges Zubehör zum Orbitalschweißen

- ESG Elektroden-Schleifgeräte, siehe Seite 75
- ORBmax Restsauerstoffmessgerät, siehe Seite 79
- ORBIPURGE Formierset, siehe Seite 82
- WS2 Wolframelektroden, siehe Seite 83
- Brenner- und Kaltdrahtzubehör, siehe Seite 85
- Schweißstromanschluss-Adapter-Set, siehe Seite 83